



**Name** Nashwa Moustafa Nagy

## **Title** Exhaust as an economic value and its utilization in textile industries

**Position** assistant professor faculty of applied arts spinning weaving and knitting Dep. Benha university

**Corresponding author: E-mail :**  
[nashwa.moustafa@fapa.bu.edu.eg](mailto:nashwa.moustafa@fapa.bu.edu.eg)

**Keywords:**

Exhaust - Spinning - Fibers - Filaments

### **ABSTRACT**

The topic of exhaust and trying to reduce it to the lowest possible levels is one of the most important topics in economics. Here in this research, we will discuss the reasons with some of what can be said about it, especially in cotton factories and exhaust spinning factories.

What is meant by exhaust is those parts that are foreign to cotton, such as dust, husks, fluff and dust, and those exhausts that are separated by machines during cotton cleaning, as well as damaged cotton in any form, and at every stage of the industry, whether raw or twisted or untwisted threads, or isolated or individual threads, as well as waste of raw or finished fabrics - and in this research I will discuss many points, the most important of which are: -

\* Classification of exhausts. \* Reasons for increasing exhausts. \* How to reduce exhausts. \* The significance and meaning of exhaust.

\* The effect of exhausts on costs. \* Means of benefiting from exhausts. \* Synthetic fiber exhausts and their products and their re-operation.

\* Some of the troubles of exhausts in exhaust spinning factories.<sup>7</sup>

## **العنوان** العوادم كقيمة اقتصادية والإستفادة منها في الصناعات النسيجية

نشوى مصطفى ناجي

استاذ مساعد بقسم الغزل و النسيج و التريكو كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

### **الخلاصة :**

موضوع العوادم والمحاولة في تخفيضها الى أدنى الحدود الممكنة من أهم مواضيع الإقتصاد وسوف نتعرض هنا في هذا البحث الى الأسباب ببعض ما يمكن أن يقال عنه خاصة بمصانع القطن ومصانع غزل العوادم.

وإن ما يقصد بالعوادم هي تلك الأجزاء الغريبة عن القطن مثل الأتربة والقشور والهبو والزغب ، وتلك العوادم التي تفصلها الماكينات أثناء تنظيف القطن وكذلك التالف من القطن في أى شكل من أشكاله ، وفي كل مرحلة من مراحل الصناعة خامة كانت أو خيوط مبرومة أو خالية من البرم أو خيوطاً معزولة أو فردية وكذلك فضلات الأقمشة الخام أو المجهزة - وسأتعرض في بحثي هذا الى العديد من النقاط أهمها :-

\* تقسيم العوادم. \* أسباب زيادة العوادم. \* كيفية تخفيض العوادم. \* دلالة العادم ومغزاه.

\* أثر العوادم على التكاليف. \* وسائل الإنتفاع من العوادم. \* عوادم الالياف الصناعية ومنتجاتها وإعادة تشغيلها .

\* بعض متاعب العوادم في مصانع غزل العادم.<sup>٧</sup>

## **٢- الكلمات المفتاحية:** العوادم - الغزل - الالياف - الشعيرات

### ٣- مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في الوقوف على أسباب العوادم وزيادتها والعمل على تخفيضها لتقليل تكلفة المنتج الذي يزيد بتحميل نسبة العادم المفقودة على ثمنه. وأيضاً محاولة الاستفادة من تلك العوادم من خلال إعادة تدويرها مرة أخرى هذا سوف يؤدي الى تخفيض تكاليف المنتج بتخفيض نسبة العوادم وإعادة التشغيل سوف تدر ربحاً آخر .

### ٤- أهمية البحث:

تتلخص أهمية البحث في الاستفادة من إعادة تدوير العوادم للحصول على عائد مادي اقتصادي بدلاً من بيعها كعوادم كما يعد تخفيض نسبة العوادم للمنتج تعمل على تقليل التكلفة المادية للمنتج وهذا يعمل على جذب المستهلك الذي يكون ضمن معايير الشراء بالنسبة له السعر المناسب.

### ٥- أهداف البحث:

أهداف البحث تتلخص في النقاط الآتية :-

١- تخفيض نسبة عوادم المنتج لتقليل سعر التكلفة.

٢- إعادة تدوير العوادم للاستفادة من قيمتها الاقتصادية - والتي تعمل على الوصول لعائد مادي جديد.

٣- إزالة المشاكل والمتاعب التي تسببها العوادم بالمصانع هذا لأنها تشغل حيز كبير .

فصل العوادم وتقسيمها كل منها على حده لتحديد الاستفادة من كل نوع من هذه العوادم.

أن تفتح الى شعيرات ويقال لماكينات التفتيح التي تصلح

لهذا الفرص "Devels" Hard Waste Breaker

وذلك لخشونة عملها وتوضع تلك الماكينات منعزلة في

حجرة مغلقة وذلك لإحتمال نشوب النار منها في أى وقت

٢- عوادم ليس بها برم يذكر وتعرف بالعوادم :-

اللبنة Soft Waste \*

مثل :-

١- العوادم المتساقطة تحت مضارب التنظيف

وحصائرها وفي صناديق الأتربة وهذه قد يستخلص منها

بعد تنظيفها بماكينات الويلو حوالى ١٠% من وزنها

شعيرات تصلح لعزلها في مصانع العوادم.

٢- العوادم المتساقطة في الخزن تحت الماكينات في

مرحلة الكرد وهي في العادة عبارة عن قشور وأتربة

ومعها بعض الشعيرات القصيرة وهناك عدم الجرائد

وهذه شعيرات قصيرة ومتوسطة وطويلة ومعها شئ من

الأتربة والشعيرات المعقدة الميته ويشابه ذلك تقريباً عدم

الفرشة من السلندر وهناك عدم الملفات وغيرها.

٣- العوادم الخلفية في مرحلة التمشيط وهو عبارة

عن شعيرات قصيرة يلزم إستخلاصها بالتمشيط عمداً

لتحسين طول الشعيرات ولأسباب أخرى - وأيضاً في

نفس المرحلة العوادم الأمامية وهي الفضلات القطنية

## 1. Introduction

### ٦- مدخل البحث:

#### تقسيم العوادم

تنقسم العوادم الى قسمين رئيسيين هما الآتي

#### ١- العوادم المقفولة :-

وهي تلك الفضلات من الخيوط أو الأقمشة التي

يوجد بها برم كثيراً أى أن الشعيرات بها مقفولة بعضها

على بعض بفعل البرم ويقال لهذا النوع Hard Waste

ونحتاج لماكينات ذات سلندرات متعددة تعمل أذرع عليها

بقوة عاليه فتمزقها تمزيقاً عالياً وتحلل شعيراتها.

ويمكن عزلها في مصانع العادم ولا توجد طريقة

غير ذلك لفك الشعيرات عن بعضها ، وتصير بعد تفتيحها

بهذه الطريقة أضعف قوة وأقصر طولاً منها قبل دخولها

مصانع القطن ، وتفقّد ما عليها من الشمع الطبيعي

فيصعب سحبها أو عزلها إلا بعد معالجتها بمحلول

الصابون والزيت لتعويضها عن ذلك الشمع ولو قليلاً

ويدخل ضمن هذا القسم كل ما يقال له الأصطبة من الغزل

أو الزوي أو تحضيرات النسيج أو النسيج نفسه .

وكذلك الأقمشة أو الفضلات من مصانع النسيج أو

التريكو - سواء كانت خامات مجهزة ، ولإنتفاع بها يجب

## وتنقسم العوادم أيضاً إلى قسمين :

* عوادم لابد منها	* وأخرى يجوز تلافيها على الأقل نظرياً
حيث عوادم التنظيف والكرد والعامد الخلفي للتمشيط مادمنا نريد نظافة القطن وإخلاؤه من جزء كبير من الشعيرات القصيرة .	بمعنى آخر تحدث نتيجة الأخطاء من جهة العمال أو الماكينات والمفروض ألا تحدث تلك الأخطاء نظرياً....

وهي شعيرات نظيفة وطويلة ويجب ألا يحدث مثل هذا العامد الأخير إذا كانت الماكينة جيدة.

٤- عوادم القطايف هذا في كل من السحب والبرم والغزل وهي عبارة عن شعيرات قصيرة وهبو يتم مسحها تلك القطايف وهي عبارة عن إسطوانات أو ما شابه ذلك مغطاه بقماش ذي وبرة من الصوف تحتك بدرافيل السحب فيمسح ما قد يلتصق بها من زغبار والهيو - فتبقى دائماً نظيفة وهذه العوادم الناتجة من سلندراته السحب لونها غير نظيف ونقعها قليل.<sup>٨</sup>

٥- عوادم الكنس وهو أشد أنواع العوادم حيث الكنس يلوث الشعيرات بالزيوت والأتربة ويذهب بقيمتها ونفعيتها.

وتلك العوادم المذكورة يطلق عليها Soft Weste لأنها تحتاج الى ضرب أو تفتيح كثير لعمل شعيراتها - وإنما تحتاج معظم الحالات الى إخلائها من الأتربة والمواد الغريبة قبل استعمالها بعضها في مصانع الغزل مرة أخرى والبعض الأخير في مصانع العوادم.<sup>٩</sup>

## وتنقسم العوادم إلى قسمين آخرين :-

(أ) تلك العوادم التي يجوز إستعمالها مرة أخرى في مصانع القطن مع القطن الخام - وأخري لا يمكن إستعمالها بل تذهب الى مصانع غزل العوادم أو الى أغراض أخرى مثل صناعة الورق والقطن الطبي والتجديد وغير ذلك.

وعادم التمشيط الذي سبق ذكره أنه من شعيرات قصيرة قد يخلط مع خلطة أقل رتبة أو أقصر تيلة من الخلطة التي أنتجته فمثلاً قد يكون طول شعيرات القطن جيزه (٧) ٣٥م وطول عادم شعيرات التمشيط منها أكثر من ١٧م فيمكن خلط ذلك العامد مع خلطة أشموني علي أن تكون نسبة غير كبيرة جداً في ونسيجه ذلك أن المصنع ينتج بهذا العامد كأنه قطن خام رتبة توازي رتبة الأشموني في حين أنه لو بيع كعامد تمشيط لا يدفع فيه أكثر من نصف ثمن الخلطة الأشموني ، كما أن الخيوط الناتجة من هذه الخلطة لها مزايا خاصة العوادم التي يدخل ضمنها أتربة التنظيف وخرن الكرد .... إلخ .<sup>٣</sup>

## \* دلالة العوادم ومغزاها :-

ما يعني أن وحدات من الماكينات تنتج خيوطاً وأقمشة صالحة ، ومن بينها واحدة أو أكثر تنتج الخيوط العامد والتي تعاد إلى قسم التفتيح لإيجاد خلطة ، أو بيع بثمان بخس الإستعماله في أغراض أخرى خارج المصنع ، فكان العامد أصلاً قطعاً إشتراه المصنع بثمان غالى . فكان العامد قد كلفنا مبالغ كبيرة وأجور للعمال وصيانة الماكينات ومصاريف أخرى في كل مرحلة سار فيها القطن ، علاوة على الخسارة الناتجة من فرق ثمن بيع العامد عن ثمن القطن ... فما معنى ذلك ؟

معناه أن العامد خسارة مزدوجة يتحملها إنتاج المصنع فتزيد من تكاليفه وتضاعفها ، كما تضعف مركزه في الأسواق ، ومعناه أن تلك الوحدات يمكن ألا تنتج عادمة ويجدر أن نذكر هنا أن عوادم الغزل القفولة أقل قيمة من عوادم البرم ، وعوادم النسيج أقل قيمة من الأولى ولو أن الترتيب معكوس فيما يختص بالتكاليف . فالنسيج كلفنا أكثر من الغزل والغزل كلفنا أكثر من البرم ن وهكذا كلما تقدمنا مرحلة زادت تكاليف العامد ، وفي الوقت نفسه كلما قلت قيمته في الأسواق ، ونرى ذلك جلياً بين أصناف العوادم وتكاليفها وخطورة زيادة العامد فما دلالتها إذن ؟

هي بلا شك تدل عكسياً على مقدار خبرة العمال وهي مقياس عكسي أيضاً أداء موظفي الأقسام لواجباتهم ومقدار صلاحية النظم والتعليمات المتبعة في القسم والمرحلة وميزان حسابي لحالة الجو في المصنع .

ففي البلاد العريقة في الصناعة تقل نسبة العوادم عن أرقام تكاد تكون مدهشة في بلاد أخرى حديثة العهد

مرضية ، وإذا كان سمك طبقة الملف المغذاه لماكينة التمشيط مناسب أيضاً نوع القطن. ولما كان من أعراض التمشيط إنتاج عادم من الشعيرات الطويلة أما الغرض عزل ما يمكن عزله من الشعيرات القصيرة ، فميل المشط لأعلي وتوقيت الماكينة التوقيت الصحيح من أهم الضروريات لإنتاج النسبة المطلوبة فقط من العادم وعلي أن تكون من الشعيرات المراد التخلص منها لأن تكون ماكينة التمشيط ماكينة لقسمه الشعيرات قسمة عددية وتهمل تمشيطها وتصنيعها وهما غرضان أساسيان.

#### **\* أسباب زيادة العوادم وعلاجها :-**

##### **في مرحلة التنظيف نجداً أن :-**

جعل المسافات بين المضارب والبارات تحتها صغيرة جداً بالنسبة للقطن السائر ، وبينها وبين درافيل التغذية بالنسبة لطول الشعيرات أو جعل المكسفات بين البارات كبيرة جداً أو أن تقل سرعة المراوح عن اللازم أو أن تزيد سرعة المضارب عن اللازم أيضاً ، كل ما سبق يزيد من العوادم المتساقطة تحت الماكينات في ذلك القسم مما يجب أن ينتج لتنظيف القطن فقد لا يجوز أن يتساقط القطن مع القشور والأتربة وغيرها.

إضافة الى ما سبق فإن استعمال عدد من المضارب أكبر ما يلزم لنوع القطن يزيد العادم فضلاً عن إضعاف الشعيرات وتقطيع بعضها.

##### **وفي مرحلة الكرد نجد :-**

١- ضيق المسافات بين السكاكين والمنشار مع زيادة التغذية يزيد من عادم المنشار وأيضاً عدم إنتظام الملف يزيد عادم المنشار.

٢- زيادة المسافة بين الغطاء الأمامي والسلندر وزيادة سرعة الجرايد يزيد من عادم الجرائد.

٣- كما أن تنظيف الماكينات بالفرشاة أو بالشفط في أوقات متقاربة جداً يزيد من عادم الفرشاة بدون مبرر ، فطول المدة بين فترتين التنظيف بالفرشاة يجب أن يقدره مديراً لقسم تبعاً لنوع القطن المستعمل وجودة الخيوط المراد إنتاجها ، وفي كل مرة ينظف السلندر يحتاج الى وقت كبير ليمتلئ السلك بالقطن فيخرج الشريط رفيعاً وهذا بسبب العادم.

٤- نقص سرعة الدوفر وزيادة سرعة المنشار مما يلزم يزيد عن العادم دون مبرر.

##### **وفي مرحلة التمشيط نجد أنه :-**

يقال أنه لإنتاج خيوط ممشطة من خلطة معلومة لتعطي قوة معلومة أو مظهراً خاصاً يجب أن تكون نسبة التمشيط كذلك ، هذا صحيح إذا كانت التحضيرات للتمشيط

مرضية ، وإذا كان سمك طبقة الملف المغذاه لماكينة التمشيط مناسب أيضاً نوع القطن.

ولما كان من أعراض التمشيط إنتاج عادم من الشعيرات الطويلة أما الغرض عزل ما يمكن عزله من الشعيرات القصيرة ، فميل المشط لأعلي وتوقيت الماكينة التوقيت الصحيح من أهم الضروريات لإنتاج النسبة المطلوبة فقط من العادم وعلي أن تكون من الشعيرات المراد التخلص منها لأن تكون ماكينة التمشيط ماكينة لقسمه الشعيرات قسمة عددية وتهمل تمشيطها وتصنيعها وهما غرضان أساسيان.

##### **وفي مرحلة السحب والبرم والغزل :-**

زيادة سرعة المرادن وزيادة المسافات بين السلندر أو نقصها مما يلا يناسب طول التيلة وعدم نظافة الماكينات وعدم صلاحية السلندر جلدًا أو حديدًا ، كل هذه الأسباب المعروفة لزيادة نسبة العوادم.

وهناك أسباب أخرى فزيادة نسبة العوادم في الخلطة تزيد عوادم القطن في السحب والبرم لإحتمال زيادة الهبو المتطايرة ويجب عمل تجارب واختبار للنسبة المعقولة لكل خلطة ، فمثلاً الأشموني يجوز خلط عوادمه لغاية ١٠% بدون متاعب تذكر علي أن تكون تيلة العوادم مماثلة تقريباً لعناصر الخلطة كذلك اللون يجب أن لا يختلف.

وإذا اختلطت أقطان ذات رتبة منخفضة مع أخرى أعلي منها كثيراً فإن نسبة العوادم عموماً ستكون كبيرة جداً بحيث تكون تكاليف الخلطة أعلي مما لو كانت عناصرها متقاربة في الرتبة.

وقد يحدث أن تستعمل خلطة رتبته متوسطة لتناسب الغرض الذي تعزل من أجله ، حيث تلزم الأمر إستخلاص من عوادم كثيرة في الكرد أو التمشيط لتأتي الخيوط بالمقارنة والإنسجام المطلوبين فتكون النتيجة أن هذه الخلطة تتكلف أكثر من خلطة أخرى ذات رتبة أعلي قليلاً منها لأن الثانية تنتج عوادم أقل من الأولى وقد يؤدي ذلك الى توافر كبير في تكاليف هذه الخلطة.

ولما كانت العوادم من أهم العوامل في حساب تكاليف الخامات في مصانع القطن ، ولما كانت الخامات تشغل حوالى ثلثي الحيز في كشف التكاليف ، فإنه من

الواجب عمل تجارب دورية علي الخلطة ، وعلي ضوء هذه التجارب يمكن معرفة الأسلوب الأفضل من الإنتفاع بالإمكانات المتاحة.

إضافة الى ما سبق فإن نقص درجة الرطوبة وزيادة الحرارة عند الحد المعقول يساعدان علي إنتشار الشحنات الكهربائية الإستاتيكية وهذه تسبب تنافر الشعيرات فتقطع شاشة الكرد والسحب وتزيد من الهبو المتطاير في الهواء والزغباء المتطاير بتجميع في مازدن البرم ويسبق السلندرات وفي حلقات ماكينة الغزل النهائي فتزيد من تقطيع الخيوط هناك فتزيد العوادم ، وقلة الرطوبة في النسيج تضيف خيوط السداء وتكثر الهبو المتطايرة فتزيد التقطيع كما أن نقص الحرارة لا يجعل في الشعيرات الليونة الكافية لسحبها وبرمها فيكثر التقطيع والعوادم.

وفي بعض الأقسام مثل التمشيط وتحضيراته لا يستحسن زيادة التدخين في الجو لعدم إحداث صدأ في أسنان الأمشاط والسلندرات وتلافيا لأضرار الكهرباء الإستاتيكية المتولدة في السيور والإحتكاكات تعمل للماكينات توصيلة للأرض .

ومن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة العادم في الغزل قلة أو كثرة البرم في - خيوط التحضيرات الواردة إلى قسم الغزل فإذا كان المبروم شديد البرم صعب سحبه في ماكينات الغزل وكثرت في الخيوط الأجزاء الغير مسحوبة والتي تسبب تقطيع الخيوط في تحضيرات النسيج أو النسيج نفسه أو إتلاف الأقمشة التي تدخل فيها فتبدو على سطح القماش مشوهة لمنظره .

\* يضاف الى ما سبق عدم تنظيف الماكينات بنظام موقوت يسبب زيادة العوادم لأن الخيوط تنتج غير منتظمة. المقطع كثيرة التقطيع في المراحل المختلفة إذا ما كانت الماكينات غير نظيفة.<sup>4</sup>

#### وفي مرحلة النسيج :-

فغن عيوب الغزل القادم يسبب مشاكل عديدة في مرحلة النسيج بداية من مرحلة التحضيرات التي إذا ما تمت بعناية ودقة لكان عواقب هذا كثيراً ، وعوادم هذه المرحلة إن تمثلت في بواقي كونات التسدية علي حوامل البكر ويضاف الى هذا فعلي نول النسيج نفسه تقديم النول وتقسيمه تعتبر أيضاً عوادم - وأيضاً إحتياطي مواسير

اللحمة بالأنوال الميكانيكية المكوكية بجانب هذا عوادم البتري وأيضاً عيوب الأقمشة ذات الدرجة العالية والتي لا يمكن بيعها علي أساس درجة ثانية أو ثالثة. والهام جداً في مرحلة النسيج والذي يجب الإشارة له والذي يعتبر عادماً موضوع بحث وتجارب خصوصاً بالأنوال اللاملوكية ، حيث يختلف جهاز تكوين البراسل مع إختلاف مواصفات الأقمشة من حيث الخامة والكثافة ونظام التكوين الأفضل من حيث خروج العادم وطبيعة وملمس البراسل.

ويتراوح البراسل إستتفاذ ١٠.٥% : ٣% الخامات ، إذن مخلفات لإنتاج هنا متماثلة في براسل تشغيل وحدات القذف اللامكوكية Shutte less وهي تمثل أقصى فاقد من الخامات غير المستخدم في المنتج الأصلي ولكن بدون هذا البرسل لا يمكن أن يستمر التشغيل إذ أن هذا البرسل بمثابة وكيل لكل من المقصيات ووحدتي الإرسال والإستقبال للحمة ومن ثم فهو ملازم لهذه الطرز.

#### \* طرق الإنتفاع من العوادم :-

كانت صناعة غزل بعض البلدان - كألمانيا في الوقت الذي كانت فيه صناعة لم يعتبروا صناعة العوادم موضوعاً هاماً ويعلمون ذلك بأن إنجلترا فيه بأسواق القطن في بلادها ومستعمراتها المسخرة لإنتاج القطن اللازم لمصانعها فجعلت إهتماماً في صنع الأقمشة الرفيعة منها وتخلصت من عوادمها ببيعها الى الأسواق الأوروبية وأهمها ألمانيا فإنتهزت الأخيرة الفرصة وأتقنت صنع الماكينات الخاصة بتفتيحها وغزلها وإحتكرت إنتاجها وقتاً كبيراً من الزمن والواقع أن ما شجع الدول الأوروبية والمانيا في المقدمة يرجع الى :-

\* فقر هذه الدول في المواد الخام مثل القطن بالقياس من بريطانيا والميل الطبيعي الموجود في الألمان وبعض دول أوروبا نحو الوفرة والإنتفاع لكل شئ في الصناعة.

\* أيضاً الى هذا رخص ثمن العوادم المباعة من إنجلترا.

\* وتعددت الأبحاث والتجارب بداية من المانيا للوصول إلى الإنتفاع الأمثل لتلك العوادم على أن تكون الخلطة من عناصرها مختلفة جحدة في أطوال شعيراتها فقد يخلط مثلاً عوادم التمشيط وطوله حوالي ١.١٥ بوصة

ضعيف جدا بما يناسب بعض الأغراض مثل الكستور والبطاطين لتسهيل عملية الكسترة وإعطائها السطح الوبري المعروف.

عبارة عن طريقة الغزل في المصانع القطنية العادية ولكن بشكل سر فتخرج شريه. من الكرد إلى ماكينات السحب ثم إلى ماكينة البرم ثم - ماكينات الغزل النهائي.

وخياط هذه الطريقة قليلة الأنسجام كثيرة البرم خشنة الملمس رفيعة بالنسبة لخياط الطريقة الأخرى ولكنها أكثر قوة وهو في العادة تستعمل سواء للأقمشة الرخيصة.

أما عن إستغلال عوادم براسل تشغيل الوحدات المختلفة من القذف | المكوكية .. ولما كانت عوادم البراسل الناتجة من إستخدام نظام تكوين الشبكة Leno Device تجمع عادم بشكل شريط يصعب معه أسلوب تحضيره للقذف بوحدة النسيج السريعة الحركة التقليدية التي تستخدم المكوك إذ أن الماسورة في هذه الحالة لا تتسع لتشغيل أكثر من ثلاثة حذفات طولها ١ متر . ومن جهة أخرى عملية التدوير ذاتها تحدث للشريط بعض البرمات تؤثر على طبيعة تكوينه .

كذلك الأمر في الأنوال الغير تقليدية التي تستعمل القذائف ذات سرعة السحب العالية وهي لا تتلائم مع تكوين شريط ذو الوزن والعرض الكبير بالمقارنة بالخياط التقليدية .. أيضا أنوال الضغط النفث للهواء والماء لا يتوفر بهما عنصرى السحب والحمل اللازمان مع القذف ذلك الشريط العادم إذ وجد بالدراسة أن هذه الوحدات مجهزة بوحدة ضغط تصل إلى ٦ رطل / بوصة مربعة وهذا الضغط يدخل في نظام تشغيل قذف معظم اللحامات العادية الرفيعة والمتوسطة السمك أما شرائط العادم فهي على هذه الماكينات تحتاج تصميم جديد لقدرات وحدات الضغط وما يتبعه من تكلفة وهذا الـيس هدفنا في تشغيل مثل هذه المخلفات .

ومن ثم لا يمكن استخدام هذه الوحدات من الضغط ومن يصبح نظام القذف ذو الجهة المهنسة أو الصعبة "الرابير" هو أنسب الأساليب الآلية لقذف شرائط العادم ، ولهذا كان الإهتمام لهذا الأسلوب من القذف وتم

وقد يكون طولها ٨/٥ بوصة ولا خطر من هذا مادامت الوسائل المتبعة في الغزل مناسبة - ، وفي الواقع أن مثل هذا الخلط ضروري جدا لنحصل على خياط العادم على التأثير المطلوب لأن أنواع العوادم متعددة وكمياتها محدودة وعلينا أن نستعملها جميعا طالت أو قصرت تيلتها ، ويستحسن أن تكون الخلطة من أكثر من خمسة أنواع من العوادم.

أما في مصانع القطن العادية فإنه غير جائز أن تخلط شعيرات قصيرة مع طويلة لأسباب أهمها متاعب السحب بين السلندرات كما أن الخلطة هنا تخلط - عناصرها قبل تنظيفها أو تفتيحها ثم تمر مجتمعة في ماكينات التفتيح والتنظيف - ثم تغذي الكرد بمان واحد وتذهب الأشرطة الناتجة إلى السحب والتمشيط سابقا ثم تمر في ماكينات البرم ثم ، أما في مصانع العادم فإن العناصر المكونة للخلطة تجهز بتفتيحها وتنظيفها منفردة ، ثم تخلط باليد ثم تمر مجتمعة في الماكينات لزيادة الخلط أو التفتيح ، ثم تغذي في الكرد اما بواسطة مغذي أوماتيكي يزن وزنات متساوية ويقلبها على حصيرة التغذية بعد فترات متساوية من الزمن وذلك لتنظيم التغذية ، وإما أن تكون التغذية بواسطة ملفين معا خلف ماكينة الكرد ، والكرد هنا لا يختلف عن الغزل في التغذية " فهو عبارة عن أسطح من السلك المتعاكس أطرافه تفصل الشعيرات عن بعضها وبدا من أن تخرج الشعيرات من ماكينة الكرد النهائية على شكل شريط واحد كما هو الحال في مصانع القطن فإنها تجمع في أشرطة متعددة تبلغ ١٦٠ أة أكثر كل شريط يحمله سير من الجلد بعرض ١ سم تقريبا وتمر هذه الأشرطة من السيور إلى ما بين طبقتين الجلد يتحركان حركة عكسية جانبية فيضغطان الأشرطة بينهما حتى يخيّل للمشاهد أنه خيط ثم يلف عدد من الأشرطة على بوبينة من الخشب ترسل بعد ذلك إلى

ماكينات الغزل هذه الطريقة يقال عنها Condenser System وهي متبعة في مصانعنا أو Woden System كناية عن أنها تقليد لغزل الوان في الصوف.

فإن غزلت الخياط بهذه الطريقة كما يجب جاءت ناعمة السطح وبرية الملمس سميكة القطر بالنسبة إلى نمرتها منسجمة في القطاع كما أنه يمكن غزلها برم

تطويع ماكينة الرابير لتشغيل عوادم وحدات القذف اللامكوكية ، والتي هي بصورة شريط من اللحامات متماسكة بمجموعة خيوط من منتصفها بقدر المستطاع والتي تتشابه في المظهر والتركيب مع شرائط اللحامات المنسجة والمعروفة باسم الشانيل والتي يتم تجهيزها من حيث تثبيت وتسلاوي وإستقامة الأطراف ذلك بالقص أو الضغط أو البخار .

وبالبحث والدراسة أثبت مدي الاقتصادية في الوقت والتكاليف عند إعادة تصنيع هذه العوادم من جديد مقارنة بإسلوب الشانيل والمشاية للمنتج في هذه الحالة من العوادم بإسلوب أكثر بساطة في التنفيذ.

عوادم الاليف الصناعية ومنتجاتها وإعادة

تشغيلها :-

تزود خطوط إنتاج الاليف الصناعية بماكينة كسارة لإعادة تفريز العوادم الخارجة من عملية الإنتاج وتقوم بتكسير هذا الهالك علي هيئة حبيبات - يمكن إعادة تشغيلها وتصنيعها مرة أخرى ويجب المحافظة علي نظام الرايش - The wast - لأنه يدخل في عملية التصنيع Resicile machine - بنسبة ١.٥% : ٢% ولا تتعدي تلك النسبة حتي تضمن من خلالها أن المنتج مطابق للمواصفات المطلوبة لجودته وذلك اعتماداً علي درجة نظافته.

والمادة المشغلة هي عبارة عن الهالك أو العوادم

الناتجة عن ماكينة الخط Tapeline - وماكينة الفيلم والهالك من أو أى منتج من أصل مادة بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين (P.P) of (P.E) Polyethelen ..... إلخ

والماكينة تتكون من الموتور "Mean motor"

الحبر بوكس Geat Box - عامود حامل السكاكين القاطعة المتحركة ، السكاكين الثابتة علي جانب الكندور ، الحزونة Scrow - القميص ، السخانات Heatets الفلتر Screen - الداى Die - موتور الحدود القاطعة ، حوض تبريد ، مواتير تجفيف ، قادوس .<sup>١</sup>

وفيما يلي شرح لبعض أجزاء الماكينة الهامة :-

١- سكينه حرارية :-

وهي عبارة عن سكينه تصل درجة حرارتها الى (١٤٠) وهي مفتصلة بدواسة كلانش لرفعها أو حفظها في مجري مخصص لها وذلك من وسائل الحماية والأمان بالنسبة للعامل وفائدتها تقطيع العوادم الكبيرة لتسهيل عملية التقطيع فيما بعد.

٢- سير ناقل :-

هو عبارة عن شريط عريض من السيور المقفولة Endlessbeil - التي تدور حول نفسها حيث يوجد بدايته درفيل يدور بواسطة موتور Motor كما يوجد نهاية درفيل آخر ويدور السير علي هذا الدرفيل وأثناء دورانه يوضع الهالك عليها فنقوم بنقله الى دليل الماكينة.

٣- الحلة المجوفة :-

عبارة عن حلة إسطوانية كبيرة نسبياً وبها مجموعة الحدود القاطعة وهي عبارة عن أربع حدود متحركة تدعي "المناجل" وتدور أسفل سست حدود قاطعة ثابتة مباشرة فنقوم بتقطيع الهالك أثناء سقوطه عليها.

٤- الفلتر :-

ويوجد به إسطوانة مجوفة تدعي piston يستم حيث تمر الخامة المصهورة بداخله وهو جزء مزود بشبكة دقيقة تقوم تنظيفها من الشوائب ويكون معطي بسخانات للمحافظة علي حرارة المصهور قبل دخوله علي الداى die ويتم تغير الشبكة من فترة الى أخرى.

٥- الداى :- die

هو جزء دائري قطره كبير متقوب تقوب ضيفه ٥ ملم والتقوب دائرية علي الداى حيث تخرج منها المادة الخام السائلة حيث تقطع الى أجزاء دائرية صغيرة حتي يسهل إعادة إستخدامها مرة أخرى وذلك بواسطة حدود قاطعة.

٦- حوض التبريد :-

هو عبارة عن إسطوانة دائرية يدخل من جانبه ماسورة يضخ منها ماء بارد فيعمل علي وجود حركة للمياه دورانية وعندما يتساقط البلاستيك فيه أعلي علي الماء فيبراد ثم يمر بعد ذلك في حوض متعب تقوب ضيقة جداً الم حيث تسقط منها المياه وتبقى البلاستيك المبرد.

٧- الحزونة :- secrew

وتحتوي علي :-

#### أ- الفتيل :-

عبارة عن شكل حلزوني يتسم ببعض المواصفات حيث توجد مقدمته داخل الاسطوانة التي يوجد بها الحدود القطع حيث يسحب الهالك المقطع.

#### ب- القميص :-

الغطاء الخارجي للفتيل عبارة عن شكل اسطواني مجوف حيث يوضع الفتيل فيه ويوجد بينهما خلوصي قليل جداً حتي يعمل معاً علي ضخ المادة الخام ويغطي القميص مجموعة من السخانات Heaters - التي تقوم بصهر البلاستيك داخل القميص وتكون تلك السخانات عندما تزداد درجة الحرارة عن درجة الحرارة المطلوبة.

#### مواتير التجفيف :-

حيث تكون مثبتة هذه المواتير علي الحوض مثبت علي قاعدة بواسطة سست فعندما تهتز المواتير للحوض فإن المادة الخام المبردة تتجفف وتتحرك بعيداً عن الحوض الى أن تصل الى شبكة مثقبة حيث تتساقط حبيبات المادة الخام ثم تشفط في شكاثر ويعاد إستخدامها.<sup>٢</sup> ويجهز الهالك المراد إعادة تصنيعه فيمر علي

سير متحرك Endlessbelt - يقوم بسحبه الى داخل الماكينة وإن كان الهالك كبير يتم تقطيعه علي سكينه حرارية فيقطع أجزاء سحبه الى داخل الماكينة حيث توجد حله بداخلها أمواس ثابتة ومتحركة وهي من الصلب وتكون مشطوفة وما هي إلا عبارة عن مجموعة من الحدود القاطعة ٤ حدود قاطعة متحركة تدور أفقياً حول محورها بواسطة موتور وتعرف بالمنجل كما يوجد ست حدود أخرى ولكنها ثابتة علي مستوي أفقي يعلو الآخر بقليل وعند نزول الهالك الى هذه الحدود القاطعة تقوم بتقطيعه الى أجزاء صغيرة تمهيداً لإدخاله علي الحلزونة

- screw - ويكون مغطي بمجموعة سخانات - Heaters - التي تقوم بصهر البلاستيك ثم تنتقل المادة المصهورة Liquidmatireal الى أعلى داخل عمود يدعي "الزور" وذلك بسبب الضغوط التي تسببها دوران الحلزونة screw التي تصل الى (١٧٠-١٨٠) ومن الزور ينتقل الى الأسطوانة الداوي die - وهي عبارة عن شكل إسطواني مغطي بالسخانات تستقبل البلاستيك المصهور وتخرجه علي هيئة أحبال من البلاستيك ويوجد

بين الأسطوانة والزور جزء هام جداً ألا وهو الفلتر Screen وذلك لتقنية المصهور من أي شوائب كالأتربة وغيرها من الشوائب فتقوم مجموعة من الحدود القاطعة المثبتة علي فوهة الإسطوانة drum - داخل حوض به ماء مندفع يقوم بعملية صدمة تبريد مفاجأة Shock & chilling - للحبيبات البلاستيكية ثم ينتقل الى جهاز التجفيف الذي يجفف الحبيبات من الماء العالق بها ثم تشفط تلك الحبيبات الى قمع قدوس لتجميع الحبيبات ثم تتم عملية التعبئة في شكاثر وتكون جاهزة لخلطها مع المادة الخام بنسبة لا تزيد عن ٢% لإعادة تصنيعها في الشكاثر.<sup>٦</sup> \* بعض المتاعب في مصانع غزل العادم أو إعادة تشغيله.

١- يختلط بالعوادم التي ترد الى مصانع العادم كثير من الأتربة والأجزاء العملية كالجديد والخشب والتي تحدث شرراً في ماكينات التفطيش والتنظيف تسبب في معظم الحالات حرائق وخسائر أو قد تتلف أجزاء الماكينات ... وقد تمر أحياناً الى ماكينات الكرد فتسبب تلفاً عظيماً كسوتها.

٢- تأتي بعض العوادم ملونة بالزيت نتيجة لكنسها بالمكانس وهذا الزيت يحدث أضراراً بأسلاك الكرد كما يضر الأقمشة والخيوط ويظهر الضرر في مرحلتي التصنيع والتجهيز هادفاً لكل أوجه الإستفادة منها.

كثيراً من خيوط الغزل النهائي ، ويولد عادم جديد بمصنع العادم ، وأخيراً هناك أصناف أخرى من العوادم مثل الهبة وأتربة التنظيف وغيرها تستعمل في صناعات عديدة كل فيما يناسبه لصناعة الورق والحديد الصناعي والقطن الطبي وتتجيد المفروشات الرخيصة وغيرها.<sup>٩</sup>

#### ٧- نتائج البحث: مما سبق عرضه نستخلص

الآتي:

١- الوقوف علي أسباب زيادة نسبة العوادم ومعالجة هذه الأسباب فنياً للحد من زيادتها.

٢- تخفيض نسبة العوادم للمنتج لتقليل سعر التكلفة.

٣- الإستفادة من إعادة تدوير العوادم لتحقيق عائد

مادي إقتصادي.



٩. محمود عبد الحميد - إعادة - إزالة المشاكل والمتاعب التي تسببها نسبة العوادم تدوير العوادم النسيجية الصلبة بالمصانع.
- ٥- فصل العوادم وتحديد كل نوعية منها للإستفادة الجانب البيئي والاقتصادي ، رسالة دكتوراه، من كل نوع علي حدي.
- ٨- توصيات البحث: يوصي البحث بالآتي: كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية 2012

- ١- العمل علي الإهتمام بتقليل نسبة العوادم في كل مرحلة لتخفيض سعر المنتج.
- ٢- العمل علي تحديد كل نوع من العوادم علي حدي للإستفادة منه في إعادة التدوير إقتصادياً.
- ٣- التخلص من العوادم لتقليل المشاكل والمتاعب التي تسببها بالمصانع.
- ٤- الحفاظ علي العوادم من التلوث والإتساخ بالزيوت والشحوم للإستفادة منها عند إعادة التدوير بشكل كامل.

## 2. REFERENCES

١. د/ محمد أحمد سلطان - الالاف النسيجية - منشأة المعارف - الإسكندرية .
٢. محمد عبد المنعم مراد غالب - تراكيب الانوال - الجزء الأول - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرة.
٣. د/ محمد أحمد سلطان - تكنولوجيا وحسابات غزل القطن - منشأة المعارف - الإسكندرية
٤. د/ محمد عبد السلام - تكنولوجيا غزل القطن - دار المعارف - القاهرة .
٥. أحمد رياض بنداري - العوادم كقيمة إقتصادية في الصناعة والإستفادة منها - بحث ماجستير - فنون تطبيقية - جامعة حلوان .
6. Ebet mid ley, F.t.l tevhncal terms in the terms in the textile trade – vol2, General terms
7. Georg E.linton, the modern textile dictionary
٨. شيماء محمد علام- رسالة ماجستير- الإستفادة من بواقي الخيوط المختلفة فى إنتاج كوفرتاتذات تأثيرات جمالية وإقتصادية- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان- ٢٠١٨