

## تحقيق أفضل المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج المختلفة للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح.

### Achieving optimum scientific and technical parameters of different compact twister m/c for carded cotton yarns produced by ring-spinning.

د/ عمرو حمدي أحمد الليثي.

أستاذ مساعد بقسم التعليم الفني والصناعي (شعبة الصناعات النسيجية)، كلية التربية، جامعة حلوان، amrohamdy221@hotmail.com

#### كلمات دالة Keywords:

الزوي المدمج  
Compact Twister  
الخيوط القطنية المسرحية  
Carded Cotton Yarns  
ماكينات الزوي المدمج  
Compact Twister M/C  
عملية الزوي  
Doubling Two- Folding,  
Ply- Twisting  
الخيوط المزوي  
Ply- Twisted Yarn,

#### ملخص البحث Abstract:

تم إنتاج (26) خيط من قطن جيزة (89) وهو من القطن المصري طويل التيلة Long Staple Category من نمرة  $1/10^s \sim 1/50^s$  قطن إنجليزي بأسلوب الغزل الحلقي المسرح (Z)، ثم إجراء عملية التطبيق من (خيطين)، ثلاثة خيوط، أربعة خيوط). ثم إجراء عملية الزوي المدمج على ثلاث ماكينات زوي مدمج مختلفة هي: Lee Wha 541 SA M/C, Murata NO. 363 M/C, Volkmann VTS-07 M/C في اتجاه زوي (S) باستخدام معاملات برم مختلفة، مع تحقيق أفضل المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج الثلاث وإدراجها في قاعدة بيانات أولية Excel Sheet تضم كلا من: 1- وحدة ضبط الشد (الفانوس) The Tensor Device بمكوناتها الأربعة: (السوستة Spring Type بأقطارها المختلفة، القرص الضاغط (قرص الشد) Tension Dial بدرجاته السبعة المختلفة، قرص فرملة الخيط Yarn Break Disk بسطحيه، ورد الشد (الثقل) Washer Tensor Type بأوزانها المختلفة). 2- دليل البالون Balloon Guide Rod وله ثمانية مستويات مختلفة لأعلى وأسفل. 3- وحدة التغذية الزائدة (عمود الشد) Over Feed Roller بدرجاته المختلفة. 4- بلي الشد Tension Ball Bearing (Guide Roller) على عبوة المنتج النهائي بدرجاته المختلفة. 5- سرعة دوران المراد Spindles Speed المناسبة لنمرة ونوع وعدد الخيوط الفردية من جانب، وعدد البرمات المطلوب وضعها في الخيط الناتج من جانب آخر. 6- تروس زاوية تدوير الخيط الناتج Yarn Lease Angle المناسبة لطبيعة عبوة المنتج النهائي. 7- نرس تحديد اتجاه البرمات Yarn Twist Direction في الخيط الناتج. ثم تم اختيار ثلاثة خيوط هي:  $2/30^s$ ،  $2/36^s$ ،  $2/40^s$  قطن إنجليزي منتجة على ماكينات الزوي المدمج الثلاث لإجراء الاختبارات المعملية وهي: قوة شد واستطالة الخيط، التشعير في الخيط، العيوب في الخيط IPI وهي مجموع كلا من (الأماكن السمكية، والأماكن الرفيعة، الغد Neps/1000 متر)، عدد البرمات الفعلية في الخيط/البوصة T.P.I. ثم تم استخراج كلا من معامل الارتباط ومعادلة خط الانحدار للعلاقات المختلفة بين نمرة الخيط المزوي وقوة شد الخيط، استطالة الخيط، التشعير في الخيط، العيوب في الخيط، عدد البرمات الفعلية/البوصة على ماكينات الزوي المدمج الثلاث. **النتائج:** وقد توصل البحث بالتحليل والتقييم والمقارنة إلى: وجود اختلافات معنوية واضحة بين كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية لنفس نمرة الخيوط المنتجة على ماكينات الزوي المدمج الثلاث تشير إلى أن: استخدام ماكينات الزوي المدمج Volkmann VTS-07 M/C هي الأفضل في حالة زوي الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح للعديد من الأسباب، ثم يليها ماكينات Murata NO.363 M/C، ثم ماكينات Lee Wha 541 SA M/C. كما توصل البحث أيضاً إلى أن: استخدام قواعد البيانات في تسجيل المعايير العلمية والتقنية المتعددة والمتباينة بين ماكينات الزوي المدمج الثلاث أدى إلى تحسين مستوى الأداء من خلال الحصول عليها بالدقة والسرعة المطلوبة مع إمكانية التعديل والتغيير بسهولة مع توفير الحماية الكافية لها من جانب، وكذا تفادي أخطاء الإنتاج والتي لا يمكن معالجتها في المراحل التالية من جانب آخر.

Paper received 19<sup>th</sup> December 2021, Accepted 24<sup>th</sup> January 2022, Published 1<sup>st</sup> of March 2022

ليصبح أكثر الأساليب التقنية المستخدمة خلال العقد الأخير على مستوى العالم محققاً العديد من المميزات أهمها: تقليل زمن التشغيل إلى النصف مقارنة بالأساليب الأخرى، وبالتالي توفير 50% من الطاقة المستهلكة وذلك من خلال مضاعفة عدد البرمات لكل لفة من لفات المردين (كل لفة من لفات مردين الزوي المدمج تعطي برمتين في الخيط) وبالتالي زيادة الإنتاجية للضعف، إمكانية تطبيق وزوي خيطين في مرحلة واحدة (الاستغناء عن مرحلة التطبيق نهائياً)، إنتاج الخيط المزوي مباشرة على شكل كون يصل وزنه إلى 3.5 كجم بدون أي عُقد (الارتقاء بمستوى الجودة، والاستغناء عن مرحلة التدوير النهائي)، تقليل الاستهلاك في قطع الغيار بدرجة كبيرة مقارنة بالأساليب الأخرى "التخلص من المشكلات المتمثلة في تآكل الحلق Ring، والدبل Travelers مما يؤدي لحدوث تشوهات في الخيوط المزوية وإضعاف قوة الشد والانتظامية كما في أسلوب الزوي الحلقي"<sup>(11)</sup>. أي أن مميزات استخدام الزوي المدمج للخيوط المغزولة تتلخص في: زيادة معدلات الإنتاج للضعف مع الارتقاء بمستوى الجودة بصورة واضحة من جانب، وخفض تكاليف وزمن الإنتاج للنصف من جانب آخر.

#### مقدمة Introduction

تأتي ترتيب مرحلة الزوي المدمج Compact Twister في مراحل إنتاج الخيوط المغزولة بعد الانتهاء من مرحلة الغزل الحلقي بنوعيه (المسرح، الممشط) تبدأ مرحلة التدوير Winding Process، ثم تمر الخيوط بمرحلة تحضيرية لمرحلة الزوي المدمج وهي **مرحلة التطبيق Yarn Plying Or Doubling**: أي تجميع لخيطين أو أكثر من الخيوط المفردة تحت تأثير شد ثابت ومنتظم بدون أي برمات، ورسها على بكرات اسطوانية Cheese بالشكل الذي يلائم تغذية ماكينات الزوي المدمج ثم مرحلة **الزوي المدمج Compact Twister**: أي تجميع لعدد من الخيوط المغزولة المفردة (خيطين أو أكثر) بواسطة عدد من البرمات/ وحدة القياس سواء في اتجاه اليمين (Z) أو في اتجاه الشمال (S) لتكوين خيط واحد ذو خواص فيزيائية وميكانيكية تختلف تماماً عن خواص مفرداته<sup>(3)</sup>. في البداية لم تستطع تقنية الزوي المدمج أن تتج في مجال الخيوط المغزولة، إلا أن التطور السريع لهذه الماكينات ساعد على زوي الخيوط المغزولة بكافة أنواعها، وذلك بتعديل مردين الزوي المدمج ليناسب كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المغزولة

363 NO. اليابانية، Volkman VTS-07 الألمانية.

2- تحديد أفضل ماكينات الزوي المدمج الثلاث للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح من حيث تأثيرها على كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المنتجة من جانب، وكذا اقتصاديات التشغيل وزمن ومعدلات الإنتاج من جانب آخر.

### أهمية البحث : Significance

- 1- تقديم دراسة عملية وأكاديمية لتطوير وتحسين مستوى أداء الزوي المدمج للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح طبقاً لأفضل المعايير العلمية والتقنية باستخدام ثلاث ماكينات زوي مدمج مختلفة.
- 2- التحليل والتقييم والمقارنة بين كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح، والمزوية على ثلاث ماكينات زوي مدمج مختلفة.

### أهداف البحث : Objectives

- 1- إعداد وتصميم قاعدة بيانات أولية Excel Sheet لأفضل المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج الثلاث للخيوط القطنية المزوية من (خيطين، ثلاثة خيوط، أربعة خيوط) والمنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح.
- 2- تحديد أفضل ماكينات الزوي المدمج الثلاث ملائمة للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح من خلال تأثيرها على كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المنتجة مما يزيد من جودة المنتج النهائي، ويحقق كلا من الجانب الوظيفي من جانب، وكذا اقتصاديات التشغيل وزمن ومعدلات الإنتاج من جانب آخر.
- 3- توفير الوقت والجهد وتفاذي أخطاء الإنتاج والتي لا يمكن معالجتها في المراحل التالية، وبالتالي تحسين كفاءة التشغيل نظراً لتعدد وتباين المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج الثلاث، وكذا الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح.

### فروض البحث : Hypothesis

يفترض البحث أن : استخدام ثلاث ماكينات زوي مدمج مختلفة للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح له تأثير مباشر على كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية لنفس نمر الخيوط المنتجة، وكذا اقتصاديات التشغيل وزمن ومعدلات الإنتاج. كما أن استخدام قواعد البيانات في تسجيل المعايير العلمية والتقنية المتعددة والمتباينة بماكينات الزوي المدمج الثلاث يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وتقليل أخطاء الإنتاج التي لا يمكن معالجتها في المراحل التالية.

### حدود البحث : Delimitations

اختيار ثلاث خيوط قطنية منتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح لإجراء كلا من عمليتي التطبيق والزوي المدمج من خيطين على ثلاث ماكينات زوي مدمج مختلفة لنفس نمر الخيوط وهي : 2/30، 2/36، 2/40<sup>S</sup> قطن إنجليزي للوقوف على مدى الاختلاف الحادث في كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح.

### منهجية البحث : Methodology

يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي.

### 1- الإطار النظري Theoretical Frame Work :

#### 1-1 قواعد البيانات Data Base :

أصبح تصميم وإنشاء قواعد البيانات مصدراً من مصادر الثروات الحالية والمستقبلية للمؤسسات الصناعية والإنتاجية، لذلك يشهد

ولتحقيق المميزات السابق الإشارة إليها بماكينات الزوي المدمج عموماً فإن هناك مجموعة من المعايير العلمية والتقنية المتعددة والمتباينة بين ماكينات الزوي المدمج والتي تختلف تبعاً لمواصفات الخيط المزوي، والتي لا بد من تحديدها بدقة متناهية من خلال مجموعة من التجارب العملية للحصول على خيط منتظم في عدد البرمات/ وحدة القياس، وخالي تماماً من أي Snarl أو ما يطلق عليه " التودين في الخيط " والذي له تأثير سيء على مظهرية كلا من الخيوط والأقمشة، وتتمثل المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج في : 1- وحدة ضبط الشد (الفانوس) The Tensor Device بمكوناتها الأربعة : (السوستة Spring Type Tension Dial القرص الضاغط (قرص الشد) Yarn Break Disk بدرجاته السبع المختلفة، قرص فرملة الخيط Washer Tensor Type بأوزانها بسطحية، وِرد الشد (الثقل) Balloon Guide Rod وله ثمانية مستويات مختلفة لأعلى وأسفل. 3- وحدة التغذية الزائدة (عمود الشد) Over Feed Roller بدرجاته المختلفة. 4- بلي الشد Tension Ball Bearing (Guide Roller) على عبوة المنتج النهائي بدرجاته المختلفة. 5- سرعة دوران المراد Spindles Speed المناسبة لنمرة ونوع وعدد الخيوط الفردية من جانب، وعدد البرمات المطلوب وضعها في الخيط الناتج من جانب آخر، هذا بالإضافة إلى تحديد 6- تروس زاوية تدوير الخيط الناتج Yarn Lease Angle وهي : (E&F) المناسبة لمواصفات عبوة المنتج النهائي ما بين (رخو Soft Cone، قياسي Standard Cone)، 7- ترس تحديد اتجاه البرمات Yarn Twist Direction في الخيط المزوي وهو : (S&Z)، بالإضافة إلى أربعة تروس أساسية هي : (A, B, C, D) يتم تحديدها طبقاً لعدد البرمات المطلوب وضعها في الخيط/ وحدة القياس من خلال جدول تصدره الشركة المصنعة للماكينة.

كما أطلقت شركة فولكمان الألمانية Volkman Saurer Textile Machinery Co. مؤخراً على تقنية الزوي 1×2 أو الزوي 2 ل 1 أو الزوي 1/2 مسمى جديد وهو : الزوي المدمج Compact Twister كجيل جديد ومبتكر من أساليب زوي الخيوط المغزولة (نظراً لدمج كل برمتين في الخيط الناتج في لفه واحدة من لفات مردين الزوي المدمج) مع إدخال بعض التعديلات الفنية والتقنية بماكينات الزوي المدمج Volkman VTS-07 M/C عن مثيلاتها، ليصبح أكثر الأساليب التقنية للزوي استخداماً على مستوى العالم لكلا من الخيوط المغزولة والمستمرة على حد سواء (8)، (9).

### مشكلة البحث : Statement of the Problem

1- لكل خيط مزوي مواصفات تختلف عن الآخر تبعاً لطبيعة استخدامه في (نوع الخامة، نسبة الخط، النمرة، أسلوب الغزل، اتجاه البرمات، عدد البرمات/ وحدة القياس، عدد الخيوط الفردية) فبديهياً أن تختلف المعايير العلمية والتقنية السابق الإشارة إليها بماكينات الزوي المدمج الثلاث لضبط عدد البرمات الفعلي في الخيط الناتج/ وحدة القياس من جانب، كما أن هذه المعايير تختلف تبعاً للشركة المصنعة للماكينة من جانب آخر، ولما كانت هذه المعايير متعددة ومتباينة وتتعامل المؤسسة الصناعية يومياً مع عدد ليس بالقليل من الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح بمواصفات مختلفة وتجنباً لحدوث أي أخطاء من جانب العنصر البشري كان التفكير في إنشاء قاعدة بيانات أولية يستطيع المصمم أن يحصل من خلالها على بيانات تفصيلية دقيقة للمعايير العلمية والتقنية لكل خيط مزوي طبقاً لمواصفات إنتاجه بطريقة سهلة يتم من خلالها تفادي أخطاء الإنتاج على ثلاث ماكينات زوي مدمج مختلفة هي الأشهر في مجال زوي الخيوط المغزولة وهي : Lee Wha 541 SA الكورية الجنوبية، Murata

الطول الفعال للشعيرات في الاتجاه السلبى، وتجعل من الاستحالة الحصول على خيوط بنمر رفيعة نتيجة لزيادة عدد مساحات الالتصاق بين الشعيرات وبعضها البعض لتكوين الخيط لكونها شعيرات قصيرة، وبالتالي فإن الخيط المنتج بأسلوب الغزل الحلقي المسرح لا يتعدى نمرة 50 قطن إنجليزي كحد أقصى. كما أن نقص متوسط الطول الفعال للشعيرات يجعلها لا تشترك بكامل أطوالها في تكوين الخيط مما يقلل من قوة شد الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح من جانب، وكلما زادت كمية الشعيرات القصيرة يصعب التحكم فيها بين سلندرات السحب مما يترتب عليه حدوث تموجات سحب، واختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي مما يؤدي إلى زيادة عدد القطوع بماكينته الغزل الحلقي، ويزيد من قيم "الشعرير Hairiness" في الخيط مما يتسبب في إضعاف كلا من قوة الشد والاستطالة وتقليل الانتظامية وبالتالي التأثير بالسلب على جودة ومظهرية الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح مقارنة بالخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط لنفس نمرة الخيط، وكذا كفاءة وجودة عمليتي النسيج والتجهيز النهائي من جانب آخر.

6- الشريط الناتج من مرحلة التسريح (الكرد) غير منتظم في وزن الوحدة الطولية نتيجة لاختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي من مكان إلى آخر مما يؤدي إلى زيادة نسبة العيوب IPI وهي مجموع كلا من (الأماكن السمكية، والأماكن الرفيعة، والغُدد Neps/ 1000 متر) في الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح مقارنة بالخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط لنفس نمرة الخيط (2).

7- عدد البرمات/ وحدة القياس في الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح أقل من عدد البرمات/ وحدة القياس في الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط لنفس نمرة الخيط لكونها شعيرات قصيرة وبالتالي زيادة عدد مساحات الالتصاق بين الشعيرات وبعضها لإحداث التماسك وتكوين الخيط.

8- الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح أقل انتظاماً وانسجاماً وأقل تكلفة وسعراً، وأقل في زمن الإنتاج لكنها أكثر تضحماً ومرونة من الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط لنفس نمرة الخيط، وبالتالي فإن نفس نمرة الخيط لكلا من الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح، الغزل الحلقي المشط تختلف في كلا من الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية والتي تؤثر بصورة إجمالية على طبيعة المنتج النهائي.

9- تفقد الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح كمية ليست بالقليلة من الشعيرات القصيرة والتي لا ترتبط سوى بقدر قليل من التشابك حول المحيط الخارجي للخيط أثناء المراحل التالية لمرحلة الغزل الحلقي ك (التدوير والتطبيق والزوي والحريق والشلل .... إلخ) مما يؤثر بالسلب على نمرة الخيط مقارنة بالخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط، ويظهر هذا بوضوح أثناء مراحل التشغيل في الصالات التي تلي صالة الغزل الحلقي المسرح.

### 3-1 الفكرة الرئيسية بماكينته الزوي المدمج للخيوط المغزولة Compact Twister M/C Technical For Staple Yarns :

تعتمد الفكرة الرئيسية بماكينته الزوي المدمج للخيوط المغزولة عموماً على تجنب دوران أياً من عبوة التغذية أو عبوة المنتج النهائي، واستبدالها بطرف الخيط الذي يدور فقط مع دوران المردن حول عبوة التغذية Cheese مما يؤدي لتكوين البالون الذي يكون جدار خيالي يتسع لتسكين عبوة التغذية (ساكنة تماماً عن طريق طوق مغناطيسي يحزم قاعدة عبوة التغذية)، وبالتالي ليس هناك أي

العالم اهتماماً متزايداً بالبيانات الفعلية التي تخدم بشكل مباشر أو غير مباشر أوجه النشاط المختلفة في المجتمع بصوره عامة وفي المجتمعات الصناعية بصفة خاصة فهي تمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة لدى متخذي القرار.

**فائدة البيانات ما هي إلا :** تجميع لكم هائل من البيانات الدقيقة التي تتجاوز حدود الامكانيات البشرية في تذكر تفاصيلها ذات الصلة الوثيقة بقطاع ما بما يسمح بإضافة أو تعديل أو تحديث أو حذف البيانات التي تكون منظمة بطريقة تُسهل الحصول عليها بالدقة والسرعة المطلوبة مع توفير الحماية الكافية لها من أن تتعرض للتلغ أو الاطلاع عليها ممن ليس له الحق في ذلك، وبالتالي فإن أهمية قواعد البيانات تتلخص في أنها : أحد أهم وأحدث الأساليب العلمية الحديثة لتخزين واسترجاع البيانات الدقيقة لدى المؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة تنظيم الكميات الهائلة منها، وبالتالي فهي تهدف إلى تحسين مستوى الأداء عن طريق تلبية كافة الطلبات بسرعة وبدقة عالية، ومنع تكرار تخزين عناصر البيانات لأكثر من مرة واحدة، وسهولة ووضوح البيانات بما يسمح بتداولها في سهولة ويسر، وكذا تقليل تكلفة تخزين واسترجاع البيانات مع خفض التكلفة الخاصة بإجراء التغييرات والتعديلات عليها (4).

### 2-1 الخيوط القطنية المسرحة Carded Cotton Yarns :

تنتج الخيوط القطنية بأسلوب الغزل الحلقي المسرح دون المرور بمرحلة التمشيط نهائياً بمعنى أن الشريط الناتج من ماكينة التسريح (الكرد) يتم تغذيته مباشرة إلى ماكينات السحب مرر أول ثم إلى ماكينات السحب مرر ثانٍ ثم إلى ماكينات البرم ثم إلى ماكينات الغزل الحلقي لينتج خيط قطن مسرح Carded Cotton Yarn، وتختلف كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح عن الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط في أن :

1- الشريط الناتج من مرحلة التسريح (الكرد) غير نظيف تماماً ويحتوي على نسبة من الشوائب، والتي تمثل حوالي 10% ~ 15% تقريباً.

2- الشريط الناتج من مرحلة التسريح (الكرد) شعيراته غير مفرودة وبها انثناءات نتيجة لعملية تخلص الشعيرات من على سطح الدوفر لتكوين شاشة الكرد، وتجميعها داخل القمع لتتحول إلى شريط مسرح مما يقلل من درجة لمعان ومظهرية الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح مقارنة بالخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط لنفس نمرة الخيط.


3- الشريط الناتج من مرحلة التسريح (الكرد) تأخذ شعيراته اتجاهات عشوائية، وغير متوازية في اتجاه المحور الطولي للشريط نتيجة لعملية تكثيف الشعيرات من على سطح السلندر إلى سطح الدوفر، مما يقلل من مظهرية الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح من جانب، وكذا عدم الاستفادة بأطراف الشعيرات في المقطع العرضي للخيط من جانب آخر مما يقلل من قوة شد الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح مقارنة بالخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط لنفس نمرة الخيط.

4- الشريط الناتج من مرحلة التسريح (الكرد) يحتوي على كمية كبيرة من الغُدد Neps وهي الشعيرات المتكورة والتي قد تكون تكونت طبيعياً أو نتيجة لبعض الأخطاء بماكينته التسريح مما يقلل من درجة مظهرية الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح. فالمنطقة المحتوية على غُدد تمتص مواد صباغة بكمية أقل من المنطقة الخالية من الغُدد، وبالتالي الحصول على صباغة غير متجانسة للخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح مقارنة بالخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط لنفس نمرة الخيط.

5- الشريط الناتج من مرحلة التسريح (الكرد) به كمية كبيرة من الشعيرات القصيرة Short Fibers والتي تؤثر على متوسط

Cheese Cover لمردن الزوي المدمج ويتم سحب الخيط من بكرة التطبيق وإمراره خلال ذراع فك الخيط (مروحة الفانوس Tensor Flyer)، وبواسطة لزامه بلاستيك Nylon Yarn أو بالهواء المضغوط Jet Air. يتم إمرار الخيط في قلب المردن من أعلى نقطة فيه وحتى نقطة الخروج أسفل المردن ليُكون مسار البرمة الأولى **Turn (1)** في الخيط، ثم يسحب الخيط من قاعدة المردن إلي دليل البالون ليُكون مسار البرمة الثانية **Turn (2)** في الخيط<sup>(3)</sup>.


مشاكل في عدم الاتزان نتيجة للأحمال على نظام الأداء بالماكينة، وهذه هي الفكرة الرئيسية والبسيطة لماكينات الزوي المدمج<sup>(10)</sup>. فمعدل الإنتاج في هذا الأسلوب يزداد أكثر من مرتين إلى ثلاثة مقارنة بالأساليب الأخرى، والسبب في ذلك يرجع إلى أن كل دورة من دورات مردن الزوي المدمج ينتج عنها تكوين برمتين في الخيط من خلال مسارين متتاليين أثناء التشغيل كما في الشكل (1). حيث توضع عبوة التغذية (بكرة التطبيق) داخل الوعاء الحافظ



شكل (1) مسار البرمتين في الخيط المزوي بتقنية الزوي المدمج<sup>(13)</sup>.

علي وحدات تشغيل متكررة (مرادن) مقسمه علي وجهي الماكينة شكل (2) يتراوح عددها من 8 : 240 مردن وصندوق التحكم والإدارة علي اليمين وصندوق التروس في نهاية الماكينة علي اليسار<sup>(1)</sup>.

وبالتالي فإن عملية الزوي المدمج Compact Twister ماهي إلا : إعادة تدوير بأطراف الخيوط المفردة أيا كان عددها بعد تجميعها على عبوة التغذية (بكرة التطبيق Cheese) من ناحية الشكل والحجم لتتناسب تغذية ماكينة الزوي المدمج، والتي تحتوي



- 1- بالون الخيط.
- 2- سير إدارة المردن وبكر شد السير.
- 3- فرملة المردن (فرملة قدم).
- 4- طارة المردن.
- 5- حلة الوقاية.
- 6- وحدة ضبط الشدد (الفانوس).
- 7- ذراع فك الخيط (مروحة الفانوس).
- 8- حلقات التحكم في البالون.
- 9- فواصل البالون.
- 10- دليل البالون.
- 11- حساس الخيط.
- 12- بلي الشدد.
- 13- وحدة التغذية الزائدة.
- 14- عمود الشدد.
- 15- الدليل الحامل للخيط (رصاص الخيط).
- 16- رأس التدوير (الدرام).
- 17- ذراع حامل الكون المزوي.
- 18- الكون النهائي المزوي.
- 19- حامل الكون النهائي.

شكل (2) مسقط جانبي لماكينة الزوي المدمج Volkman VTS 07 للخيوط المغزولة<sup>(8)</sup>.

1-2 التجارب العملية Experimental Work : تم إنتاج (26) خيط من قطن جيزة (89) وهو من القطن المصري

2- التجارب العملية والاختبارات المعملية Experimental Work and Testing :

Lee Wha 541 SA المدمج على ماكينات الزوي المدمج الثلاث M/C, Murata No. 363 M/C, Volkmann VTS-07 M/C في اتجاه زوي (S) باستخدام معاملات برم مختلفة، وكانت مواصفات ماكينات الزوي المدمج الثلاث كالآتي:

طويل التيلة Long Staple Category من نمرة  $S^{1/10}$  ~  $S^{1/50}$  قطن إنجليزي بأسلوب الغزل الحلقي المسرح (Z)، وإجراء عملية التطبيق من (خيطين، ثلاثة خيوط، أربعة خيوط) على ماكينة Murata High Speed Doublor Winder، تم عملية الزوي جدول (1) مواصفات ماكينات الزوي المدمج الثلاث للخيوط المغزولة (8)، (12)، (13).

| Lee Wha 541 SA M/C                         | Murata NO. 363 M/C                         | Volkman VTS-07 M/C                         | نوع الماكينة             |
|--|--|--|--------------------------|
| كوريا الجنوبية                             | اليابان                                    | ألمانيا                                    | بلد التصنيع              |
| 2003م                                      | 1999م                                      | 2013م                                      | سنة الصنع                |
| سير جماعي                                  | سير جماعي                                  | إدارة منفصلة لكل وجه                       | وسيلة إدارة المرادن      |
| 120  | 160  | 200  | عدد المرادن              |
| 10000 لفة/د                                | 12500 لفة/د                                | 11000 ~ 22000 لفة/د                        | سرعة المرادن القصوى      |
| مغزولة (طبيعية، تحويلية، تركيبيية، مخلوطة) | مغزولة (طبيعية، تحويلية، تركيبيية، مخلوطة) | مغزولة (طبيعية، تحويلية، تركيبيية، مخلوطة) | نوع الخيوط المزوية       |
| 2/100 ~ 2/10                               | 2/160 ~ 2/6                                | 2/100 ~ 2/5                                | مدى النمر المزوية        |
| 50.95 ~ 3.48                               | 50.34 ~ 3.83                               | 59.69 ~ 2.21                               | مدى عدد البرمات/ البوصة  |
| S & Z                                      | S & Z                                      | S & Z                                      | اتجاه الزوي              |
| 7 ~ 0                                      | 7 ~ 0                                      | 42 ~ 30                                    | ارتفاع دليل البالون      |
| 7 ~ 1                                      | 7 ~ 1                                      | 6 ~ 1                                      | القرص الضاغط (قرص الشدد) |
| الكبسولات التلسكوبية (السوستة)             | الكبسولات التلسكوبية (السوستة)             | الكبسولات التلسكوبية (السوستة)             | أسلوب ضبط الشدد          |
| °22 18 ~ °14 20                            | °21 24 ~ °12 14                            | ثابتة                                      | زاوية تدوير الخيط الناتج |
| طوق مغناطيسي                               | طوق مغناطيسي                               | طوق مغناطيسي                               | أسلوب تثبيت عبوة التغذية |
| فرملة قدم                                  | فرملة ركبة                                 | فرملة قدم                                  | أسلوب فرملة المرادن      |
| لا يوجد                                    | لا يوجد                                    | يوجد                                       | حلاقات التحكم في البالون |
| لضامه بلاستيك Nylon Yarn                   | لضامه بلاستيك Nylon Yarn                   | الهواء المضغوط Jet Air                     | أسلوب لضم الخيط          |

standards of different compact twister m/c for carded cotton yarns (two fold, three fold, four fold) :

1-2 أفضل المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج الثلاث للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح من (خيطين، ثلاثة خيوط، أربعة خيوط) An optimum scientific and technical

جدول (2) أفضل المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج الثلاث، Lee Wha 541 SA M/C, Murata NO.363، Volkmann VTS-07 M/C للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح من (خيطين، ثلاثة خيوط، أربعة خيوط).

| المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج الثلاث Lee Wha 541 SA M/C, Murata NO. 363 M/C, Volkmann VTS-07 M/C |       |       |       |                          |      |           |     |           |     |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |     |      |      |       |      |
|--|-------|-------|-------|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----|------|------|-------|------|
| نوع الخيط  |       | نمر   |       | عدد البرمات / البوصة TPI |      | نوع الخيط |     | نوع الخيط |     | نوع الخيط |    | نوع الخيط |    | نوع الخيط |    | نوع الخيط |    | نوع الخيط |    | نوع الخيط |    | نوع الخيط |    |     |      |      |       |      |
| VO   | MU    | LW    | VO    | MU                       | LW   | VO        | MU  | LW        | VO  | MU        | LW | VO        | MU | LW        | VO | MU        | LW | VO        | MU | LW        | VO | MU        | LW |     |      |      |       |      |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 6000  | 5000                     | 5000 | 4         | 5.0 | 5.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 40        | 40 | Fix       | B  | B         | 2  | 5         | 5  | 4.0 | 0.40 | 0.40 | 7.5   | 2/10 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 6000  | 5000                     | 5000 | 3         | 4.0 | 4.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 40        | 40 | Fix       | B  | B         | 2  | 5         | 4  | 4.0 | 0.40 | 0.40 | 8     | 2/12 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 7000  | 6000                     | 6000 | 3         | 4.0 | 4.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 30        | 30 | Fix       | B  | B         | 3  | 4         | 3  | 4.0 | 0.29 | 0.35 | 12    | 2/16 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 6000  | 5000                     | 5000 | 3         | 3.5 | 3.5       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 4  | 3         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.35 | 8     |      |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 8000  | 7000                     | 7000 | 3         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 3  | 4         | 2  | 4.0 | 0.29 | 0.35 | 12    | 2/20 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 9000  | 8000                     | 8000 | 3         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 3  | 4         | 2  | 4.0 | 0.29 | 0.35 | 14    |      |
| Fix  | 29/39 | 28/40 | 6000  | 4000                     | 4000 | 4         | 4.5 | 4.5       | Fix | 13        | 18 | 32        | 7  | 1         | 18 | 10        | 10 | Fix       | B  | B         | 5  | 2         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | Soft9 |      |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 7000  | 6000                     | 6000 | 3         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 4  | 3         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 10    |      |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 9000  | 8000                     | 8000 | 3         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 3  | 4         | 2  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 14    | 2/24 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 9000  | 8000                     | 8000 | 3         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 3  | 4         | 2  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 16    |      |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 10000 | 9000                     | 9000 | 3         | 2.5 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 36        | 4  | 2         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 4  | 3         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 15    |      |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 10000 | 9000                     | 8000 | 3         | 2.5 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 36        | 4  | 2         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 4  | 3         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 17    | 2/30 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 10000 | 9000                     | 8000 | 3         | 2.5 | 2.5       | Fix | 13        | 18 | 32        | 4  | 3         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 5  | 2         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 18    | 2/32 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 10000 | 9000                     | 8000 | 3         | 2.5 | 2.5       | Fix | 13        | 18 | 36        | 4  | 3         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 5  | 2         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 19    | 2/34 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 7000  | 6000                     | 6000 | 2         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 34        | 5  | 2         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 4  | 3         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 10    |      |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 10000 | 9000                     | 8000 | 3         | 2.5 | 2.5       | Fix | 13        | 18 | 38        | 3  | 2         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 5  | 2         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 18    | 2/36 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 10000 | 9000                     | 8000 | 2         | 2.5 | 2.5       | Fix | 13        | 18 | 40        | 2  | 2         | -  | 10        | 20 | Fix       | B  | B         | 5  | 2         | 1  | 1.0 | 0.29 | 0.30 | 20    | 2/40 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 10000 | 9000                     | 8000 | 2         | 2.0 | 2.0       | Fix | 13        | 18 | 40        | 2  | 2         | -  | -         | 10 | Fix       | S  | S         | 5  | 2         | 1  | 1.0 | 0.29 | 0.30 | 21    | 2/46 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 10000 | 9000                     | 8000 | 2         | 2.0 | 2.0       | Fix | 13        | 18 | 40        | 2  | 2         | -  | -         | -  | Fix       | S  | S         | 5  | 2         | 1  | 1.0 | 0.29 | 0.30 | 21.5  | 2/50 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 6000  | 5000                     | 5000 | 4         | 5.0 | 5.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 40        | 40 | Fix       | B  | B         | 2  | 5         | 5  | 4.0 | 0.40 | 0.40 | 9     | 3/12 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 8000  | 6000                     | 6000 | 3         | 4.0 | 4.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 3  | 4         | 2  | 4.0 | 0.29 | 0.35 | 8     |      |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 9000  | 8000                     | 8000 | 3         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 3  | 4         | 2  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 17    | 3/30 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 7000  | 6000                     | 6000 | 3         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 20        | 20 | Fix       | B  | B         | 4  | 3         | 1  | 4.0 | 0.29 | 0.30 | 8     | 3/36 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 5000  | 4000                     | 4000 | 3         | 4.0 | 4.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 40        | 40 | Fix       | B  | B         | 2  | 5         | 5  | 4.0 | 0.40 | 0.40 | 8     | 4/16 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 5000  | 4000                     | 4000 | 3         | 4.0 | 4.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 40        | 40 | Fix       | B  | B         | 2  | 5         | 5  | 4.0 | 0.40 | 0.40 | 8     | 4/20 |
| Fix  | 32/36 | 30/38 | 7000  | 6000                     | 6000 | 2         | 3.0 | 3.0       | Fix | 13        | 18 | 30        | 7  | 1         | 18 | 30        | 30 | Fix       | B  | B         | 3  | 4         | 3  | 4.0 | 0.29 | 0.35 | 10    | 4/36 |

VO تعني ماكينات Lee Wha 541 SA M/C، MU تعني ماكينات Murata NO. 363 M/C، LW تعني ماكينات Volkmann VTS-07 M/C.  
 (B) تعني السطح الكبير (Big) من قرص فرملة الخيط Yarn Break Disk، (S) تعني السطح الصغير (Small) من قرص فرملة الخيط Yarn Break Disk.

■ عدد البرمات في الخيط/ البوصة T.P.I في النظام الانجليزي = معامل البرم في النظام الانجليزي × الجذر التربيعي لنمرة الخيط بالترقيم الإنجليزي (3)

واستطالة الخيط ASTM, D-2256 (7)، التشعير في الخيط، العيوب في الخيط IPI وتشمل مجموع كلا من (الأماكن السمكية، الأماكن الرفيعة، الغدّ Neps /1000 متر) ASTM, D-1425 (6) باستخدام جهاز Uster Evenness Tester-5، البرمات الفعلية في الخيط/ البوصة T.P.I ASTM, D-1423 (5) باستخدام جهاز تحديد عدد البرمات في الخيط/ البوصة T.P.I Uster ZWEIGLE TWIST TESTER كالاتي :

## 2-2 نتائج اختبارات الخيوط المنتجة Yarn Testing Results


: تم اختيار ثلاث خيوط قطنية مزوية من خيطين على ماكينات الزوي المدمج الثلاث Lee Wha 541 SA M/C, Murata NO. 363 M/C هي M/C, Volkmann VTS-07 M/C  $S^2/36$ ،  $S^2/30$ ،  $S^2/40$  قطن انجليزي، ثم تم إجراء الاختبارات المعملية عليها في الجو القياسي للمعمل في (درجة حرارة  $20 \pm 2$ ، ورطوبة نسبية  $65 \pm 2$ ) طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية وهي : قوة شد

جدول (3) نتائج اختبارات الخيوط المنتجة على ماكينات الزوي المدمج الثلاث.

| ماكينات الزوي المدمج الثلاث |          |          |                    |          |          |                    |          |          | الخيوط المنتجة | الاختبارات المعملية               |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------|
| Volkmann VTS-07 M/C         |          |          | Murata NO. 363 M/C |          |          | Lee Wha 541 SA M/C |          |          |                |                                   |
| $S^2/40$                    | $S^2/36$ | $S^2/30$ | $S^2/40$           | $S^2/36$ | $S^2/30$ | $S^2/40$           | $S^2/36$ | $S^2/30$ |                |                                   |
| T.P.I                       | T.P.I    | T.P.I    | T.P.I              | T.P.I    | T.P.I    | T.P.I              | T.P.I    | T.P.I    |                |                                   |
| 20                          | 18       | 15       | 20                 | 18       | 15       | 20                 | 18       | 15       |                |                                   |
| 22.28                       | 23.33    | 24.11    | 21.39              | 22.10    | 22.98    | 20.01              | 21.00    | 21.87    |                | قوة الشد CN/TEX                   |
| 4.98                        | 5.11     | 5.23     | 4.76               | 4.88     | 5.01     | 4.37               | 4.49     | 4.88     |                | الاستطالة %                       |
| 3.40                        | 4.50     | 5.11     | 7.30               | 8.10     | 10.32    | 9.40               | 10.21    | 13.80    |                | التشعير                           |
| 0.00                        | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.0      | 0.0      |                | الأماكن الرفيعة -50%              |
| 4.00                        | 3.60     | 3.20     | 9.00               | 7.35     | 6.25     | 12.00              | 10.70    | 9.15     |                | الأماكن السمكية +50%              |
| 7.00                        | 6.00     | 5.05     | 12.00              | 10.50    | 9.50     | 14.65              | 13.10    | 11.00    |                | الغدّ +200%                       |
| 11.00                       | 9.60     | 8.25     | 21.00              | 17.85    | 15.75    | 26.65              | 23.80    | 20.15    |                | العيوب IPI%                       |
| 20.01                       | 18.06    | 15.10    | 20.20              | 18.27    | 15.47    | 20.39              | 18.53    | 15.64    |                | عدد البرمات الفعلية/ البوصة T.P.I |

المدمج Lee Wha 541 SA كما في الشكل (3)، وقد وجد أن معامل الارتباط ( $R = -0.999$ )، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رفيعة كلما قلت قوة شد الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت قوة شد الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 27.418 - 0.3655 X$$



شكل (3) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA. للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA كما في الشكل (4)، وقد وجد أن معامل الارتباط ( $R = -0.94$ )، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رفيعة كلما قلت نسبة استطالة الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما

## 3- النتائج والمناقشة Results & Discussion

### 1-3 ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA

1- العلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على

ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA


من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على ماكينة الزوي

2- العلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA (%) :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression

$$Y = 6.4211 - 0.1042 X$$

زادت نسبة استطالة الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :




شكل (4) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA. أن معامل الارتباط ( $R = -0.973$ )، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما قلت قيم التشعير في الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت قيم التشعير في الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 27.125 - 0.905 X$$

3- العلاقة بين نمرة الخيط وقيم التشعير في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط وقيم التشعير في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA كما في الشكل (5)، وقد وجد




شكل (5) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وقيم التشعير في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA. كما في الشكل (6)، وقد وجد أن معامل الارتباط ( $R = 0.999$ )، وهذا الارتباط موجب (طردي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما زادت نسبة العيوب في الخيط IPI، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما قلت نسبة العيوب في الخيط IPI، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 0.6829 + 1.2934 X$$

4- العلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA (%) :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI وهي مجموع كلا من الأماكن السميكة والأماكن الرفيعة والغدد Neps/1000 متر) في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA



شكل (6) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA.


5- العلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/ البوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA كما في الشكل (7)، وقد وجد أن معامل الارتباط ( $R = 0.999$ )، وهذا

5- العلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/ البوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation

البرمات في الخيط/ اليوصة T.P.I، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :


$$Y = 1.3847 + 0.9511 X$$



شكل (7) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/ اليوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Lee Wha 541 SA.


معامل الارتباط ( $R = -0.998$ )، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رفيعة كلما قلت قوة شد الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت قوة شد الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 27.74 - 0.3161 X$$



شكل (8) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363. أن معامل الارتباط ( $R = -0.996$ )، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رفيعة كلما قلت نسبة استطالة الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت نسبة استطالة الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 5.7574 - 0.0495 X$$



شكل (9) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363. Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط وقيم التشعير في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 كما في الشكل (10)، وقد وجد

الارتباط موجب (طردي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رفيعة كلما زاد انتظام البرمات في الخيط/ اليوصة T.P.I، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما قل انتظام

2-3 ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 :  
1- العلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على ماكينة

الزوي المدمج Murata NO. 363 :  
من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 كما في الشكل (8)، وقد وجد أن


2- العلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 (%) :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 كما في الشكل (9)، وقد وجد

3- العلاقة بين نمرة الخيط وقيم التشعير في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 :  
من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation

استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :  
 $Y = 19.434 - 0.6147 X$

أن معامل الارتباط ( $R = -0.989$ )، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما قلت قيم التشعير في الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت قيم التشعير في الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد




شكل (10) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وقيم التشعير في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363. الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 كما في الشكل (11)، وقد وجد أن معامل الارتباط ( $R = 0.974$ )، وهذا الارتباط موجب (طردى) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما زادت نسبة العيوب في الخيط IPI، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما قلت نسبة العيوب في الخيط IPI، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 1.0224 + 0.1382 X$$

4- العلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 (%) :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI وهي مجموع كلا من الأماكن السميكة والأماكن الرفيعة والعقد (Neps / 1000 متر) في




شكل (11) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363. الشكل (12)، وقد وجد أن معامل الارتباط ( $R = 0.999$ )، وهذا الارتباط موجب (طردى) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما زاد انتظام البرمات في الخيط/البوصة T.P.I، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما قل انتظام البرمات في الخيط/البوصة T.P.I، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 1.285 + 0.945 X$$

5- العلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/البوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/البوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363 كما في




شكل (12) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/البوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Murata NO. 363.

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على ماكينة الزوي

3-3 ماكينة الزوي المدمج Volkman VTS-07 :  
 1- العلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkman VTS-07 :

قوة شد الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :


$$Y = 29.558 - 0.3576 X$$



المدمج Volkmann VTS-07 كما في الشكل (13)، وقد وجد أن معامل الارتباط  $(R = -0.98)$ ، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما قلت قوة شد الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت

شكل (13) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وقوة شد الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkmann VTS-07. وجد أن معامل الارتباط  $(R = -0.99)$ ، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما قلت نسبة استطالة الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت نسبة استطالة الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 5.9761 - 0.0492 X$$




2- العلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkmann VTS-07 (%) : من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkmann VTS-07 كما في الشكل (14)، وقد

شكل (14) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة استطالة الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkmann VTS-07.

وجد أن معامل الارتباط  $(R = -0.961)$ ، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما قلت قيم التشعير في الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت قيم التشعير في الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 10.185 - 0.3311 X$$




شكل (15) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وقيم التشعير في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkmann VTS-07. وجد أن معامل الارتباط  $(R = -0.961)$ ، وهذا الارتباط سالب (عكسي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رقيقة كلما قلت قيم التشعير في الخيط، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما زادت قيم التشعير في الخيط، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation

4- العلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkmann VTS-07

نمرة الخيط المزوي رفيعة كلما زادت نسبة العيوب في الخيط IPI، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما قلت نسبة العيوب في الخيط IPI، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :


$$Y = 0.0395 + 0.5421 X$$



شكل (16) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkman VTS-07.

في الشكل (17)، وقد وجد أن معامل الارتباط ( $R=0.999$ )، وهذا الارتباط موجب (طردي) بمعنى أنه : كلما كانت نمرة الخيط المزوي رفيعة كلما زاد انتظام البرمات في الخيط/البوصة T.P.I، والعكس كلما كانت نمرة الخيط المزوي سميكة كلما قل انتظام البرمات في الخيط/البوصة T.P.I، وهذا الارتباط (قوي)، وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت :

$$Y = 0.3682 + 0.9824 X$$



شكل (17) معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/البوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkman VTS-07.

ماكينات Volkman VTS-07 M/C أعلى من قوة شد الخيوط المزوية على ماكينات Murata NO. 363 M/C، بينما أقل قوة شد للخيوط المزوية على ماكينات Lee Wha 541 SA M/C، ويرجع ذلك إلى أن : قطر قرص التحريف Rotary Disk بماكينات Lee Wha 541 SA أكبر من قطر قرص التحريف في النوعين الآخرين مما يزيد من حجم بالون الخيط المُتكون (يزداد شدد البالون) وبالتالي تزيد قوى الاحتكاك على الخيط أثناء عملية الزوي مما يقلل من قوة شد الخيط المزوي على ماكينات Lee Wha 541 SA M/C من جانب، وعدم استخدام حلقات التحكم في البالون Balloon Limiter من جانب آخر كما

Liner Regression Coefficient ثم معادلة خط الانحدار للعلاقة بين نمرة الخيط ونسبة العيوب IPI وهي مجموع كلا من الأماكن السميكة والأماكن الرفيعة والغُعد Neps/1000 متر) في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج -Volkman VTS-07 كما في الشكل (16)، وقد وجد أن معامل الارتباط ( $R=0.992$ )، وهذا الارتباط موجب (طردي) بمعنى أنه : كلما كانت

5- العلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/البوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkman VTS-07 :

من الجدول (3) تم استخراج معامل الارتباط Correlation Coefficient ثم معادلة خط الانحدار Liner Regression للعلاقة بين نمرة الخيط وانتظام البرمات/البوصة T.P.I في الخيط المزوي على ماكينة الزوي المدمج Volkman VTS-07 كما

## نتائج البحث : Research Results

على ضوء ما سبق فقد كان لعملية الزوي المدمج Compact Twister على ثلاث ماكينات زوي مدمج مختلفة هي : Lee Wha 541 SA, Murata NO. 363, Volkman VTS-07 تأثير معنوي واضح على كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح مما يزيد من جودة المنتج النهائي ويسهم بصورة كبيرة في العملية التسويقية من جانب، وكذا اقتصاديات التشغيل، وزمن ومعدلات الإنتاج من جانب آخر كالاتي :

1- قوة شد The Tensile Strength الخيوط المزوية على

الناتج عن صغر قطر قرص التحريف في مردن الزوي المدمج من جانب، وكذا استخدام حلقات التحكم في البالون والتي تقلل من حجم البالون الخيط المُتكون من جانب آخر مما يؤدي إلى انتظام الشدد على الخيط أثناء عملية الزوي، وبالتالي انتظام عدد البرمات/ البوصة في الخيوط المزوية على ماكينات Volkman VTS-07 M/C.

6- قطر قرص التحريف Rotary Disk في ماكينات Lee Wha 541 SA M/C أكبر من قطر قرص التحريف في Murata NO. 363 M/C، Volkman VTS-07 M/C (قرص التحريف هو الذي يحدد قطر البالون الخيط المُتكون) مما يزيد من قطر البالون الخيط المُتكون، وبالتالي تزداد قوى الاحتكاك على الخيط أثناء عملية الزوي مما يزيد من مقدار الشدد على الخيط وبالتالي تقل كلاً من قوة شد الخيط ونسبة استطالته، ويعمل على زيادة كلاً من قيم التشعير ونسبة العيوب IPI وعدم انتظام البرمات/ البوصة في الخيط الناتج من جانب، مع زيادة Spindle Gauge (المسافة بين مردنين متتالين) وبالتالي تزداد المساحة المستغلة للماكينة مقارنةً بالنوعين الآخرين لنفس عدد المراد من جانب آخر.

7- استخدام حلقات التحكم في البالون الخيط المُتكون Balloon Limiter كما في ماكينات الزوي المدمج Volkman VTS-07 M/C أعطى إمكانيات أكبر لزوي الخيوط السميكة مقارنةً بالنوعين الآخرين دون التأثير على كلاً من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المنتجة من جانب، مع تقليل حجم البالون الخيط المُتكون وبالتالي تحسين كلاً من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المزوية من جانب آخر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل المسافة بين مردنين متتالين Spindle Gauge وبالتالي تقليل المساحة المستغلة للماكينة لنفس عدد المراد أو زيادة عدد المراد للماكينة لنفس الطول.

8- ماكينات الزوي المدمج Volkman VTS-07 M/C أفضل من كلاً من ماكينات الزوي المدمج Lee Wha 541 SA M/C، Murata NO. 363 M/C في حالة زوي الخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح من حيث تأثيرها على كلاً من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المنتجة، ويرجع ذلك إلى: صغر قطر قرص التحريف، واستخدام حلقات التحكم في البالون الخيط.

9- حققت ماكينات الزوي المدمج Volkman VTS-07 M/C أعلى معدلات سرعة المراد دون التأثير على كلاً من الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط المنتجة، وبالتالي أفضل اقتصاديات تشغيل وأعلى معدلات إنتاج للمؤسسة الصناعية مقارنةً بالنوعين الآخرين، وكذا استخدام موتور لإدارة كل وجهه من أوجه الماكينة يتيح تشغيل مواصفتين مختلفتين من الخيوط في نفس الوقت.

10- المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج الثلاث Lee Wha 541 SA، Murata NO. 363، Volkman VTS-07 للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح والمزوية (Z/S) هي نفس المعايير العلمية والتقنية للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح والمزوية (S/Z) أياً كان عدد الخيوط الفردية مع تغير اتجاه دوران الماكينة من لوحة التحكم، وترس تحديد اتجاه البرمات في الخيط الناتج.

11- اختلفت المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج الثلاث للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح عن المعايير العلمية والتقنية بماكينات الزوي المدمج للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المشط نظراً

في ماكينات Volkman VTS-07 M/C والتي تعمل على تقليل مقدار شدد البالون فهي تقلل من حجم البالون الخيط المُتكون، وبالتالي تقل قوى الاحتكاك على الخيط أثناء عملية الزوي مما يزيد من قوة شد الخيط المزوي على ماكينات Volkman VTS-07 M/C مقارنةً بالنوعين الآخرين.

2- نسبة استطالة Breaking Elongation الخيوط المزوية على ماكينات Volkman VTS-07 M/C أعلى من نسبة استطالة الخيوط المزوية على ماكينات Murata NO. 363 M/C، بينما أقل نسبة استطالة للخيوط المزوية على ماكينات Lee Wha 541 SA M/C، ويرجع ذلك إلى أن: قطر قرص التحريف في ماكينات Lee Wha 541 SA M/C أكبر من قطر قرص التحريف في النوعين الآخرين (قرص التحريف هو الذي يحدد قطر البالون الخيط المُتكون) مما يعرض الخيط لقوى احتكاك عالية أثناء عملية الزوي مع زيادة حجم البالون الخيط (يزداد شدد البالون) وعدم ثباته واستقراره (لعدم استخدام حلقات التحكم في البالون) مما يقلل من نسبة استطالة الخيوط المنتجة على ماكينات Lee Wha 541 SA M/C مقارنةً بالنوعين الآخرين.

3- قيم التشعير Hairiness في الخيوط المزوية على ماكينات Lee Wha 541 SA M/C أعلى من قيم التشعير في الخيوط المزوية على ماكينات Murata NO. 363 M/C، بينما أقل قيم للتشعير في الخيوط المزوية على ماكينات Volkman VTS-07 M/C، ويرجع ذلك إلى: استخدام حلقات التحكم في البالون Balloon Limiter في ماكينات Volkman VTS-07 M/C فسطح حلقات التحكم في البالون يلامس خيط البالون جزئياً فيعمل على تقليل قيم التشعير في الخيط بكفاءة سواء التشعير المُتكون أثناء عملية الزوي أو الموجود أساساً على سطح الخيط في عبوة التغذية (بكرة التطبيق Cheese) فالتشعير يتكون ويقل تدريجياً، كما أن استخدام حلقات التحكم في البالون يقلل من شدد البالون الخيط وبالتالي يقلل من قيم التشعير في الخيط المزوي بمقارنةً بالنوعين الآخرين. الأمر الذي يزيد من درجة مظهرية ولمعان الخيوط من جانب، ويؤدي إلى الاستغناء عن مرحلة الحريق باللهب المباشر من جانب آخر.

4- نسبة العيوب Imperfection (IPI) وهي تشمل مجموع كلاً من (الأماكن السميكة، والأماكن الرفيعة، والغدد Neps/ 1000 متر) في الخيوط المزوية على ماكينات Lee Wha 541 SA M/C أعلى من نسبة العيوب IPI في الخيوط المزوية على ماكينات Murata NO. 363 M/C، بينما أقل نسبة للعيوب IPI في الخيوط المزوية على ماكينات Volkman VTS-07 M/C، ويرجع ذلك إلى أن: حجم البالون الخيط المُتكون في ماكينات Volkman VTS-07 M/C أقل من حجم البالون الخيط المُتكون في النوعين الآخرين مما يقلل من شدد البالون وبالتالي تقل قوى الاحتكاك على الخيط أثناء عملية الزوي فتقل نسبة العيوب IPI من جانب، كما أن سطح حلقات التحكم في البالون Balloon Limiter في ماكينات Volkman VTS-07 M/C يلامس خيط البالون جزئياً فيعمل على تقليل نسبة العيوب بدرجة كبيرة مقارنةً بالنوعين الآخرين.

5- انتظام البرمات/ البوصة T.P.I في الخيوط المزوية على ماكينات Volkman VTS-07 M/C أعلى من انتظام البرمات/ البوصة في الخيوط المزوية على ماكينات Murata NO. 363 M/C، بينما أقل انتظام للبرمات/ البوصة في الخيوط المزوية على ماكينات Lee Wha 541 SA M/C، ويرجع ذلك إلى: ثبات واستقرار شكل البالون الخيط المُتكون في ماكينات Volkman VTS-07 M/C

- Materials, Designations: D- 1423).
- 6- ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D- 1425).
  - 7- ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D- 2256).
  - 8- Compact Twister (For Spun Yarn), (2013), Instruction Manual for Maintenance, Volkman Saurer Textile Machinery Co., LTd, Germany.
  - 9- <http://volkmann.saurer.com/en/products/staple-fibre-twisting/compacttwister>, Search Date : (Jan. 2021).
  - 10- Kulkarni, H.S., (1992), TWO-FOR-ONE Technology & Techniques for spun yarn, Murthy Tecoya Publication, India.
  - 11- Ozdemir, O., Sardag, S., (2006), Effect of twisting methods on plied yarn properties, Indian Journal of fiber and textile Research, Vol. 31, Issue 3.
  - 12- Two-For-One-Twister (For Spun Yarn) NO.363, (1999), Instruction Manual for Maintenance, Murata Machinery Ltd., Tokyo, Japan.
  - 13- Two-For-One-Twister (For Spun Yarn), (2003), Instruction Manual for Maintenance, LEEWHA Industrial Co. Ltd., Republic of Korea.

لاختلاف كلا من الخواص الفيزيائية والميكانيكية لكلا منهما عن الآخر. الأمر الذي يؤثر على سرعة دوران المرادن، وبالتالي تحقق الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي الممشط اقتصاديات تشغيل ومعدلات إنتاج أعلى من الخيوط المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح لنفس نمر الخيوط وعدد البرمات/ وحدة القياس.

12- أصبحت قواعد البيانات مصدراً من مصادر الثروات القومية للمؤسسات الصناعية والإنتاجية فاستخدامها في تسجيل المعايير التقنية المتعددة والمتباينة بماكينات الزوي المدمج الثلاث للخيوط القطنية المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي المسرح أدى إلى تحسين مستوى الأداء من خلال الحصول عليها بالدقة والسرعة المطلوبة مع توفير الحماية الكافية لها وإمكانية التعديل والتغيير والحذف والإضافة بكل سهولة من جانب، وتقادي أخطاء الإنتاج والتي لا يمكن معالجتها في المراحل التالية من جانب آخر.

### المراجع References :

- 1- أحمد فؤاد النجعاوي (2001م)، التكنولوجيا الحديثة للزوي، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- 2- سمير أحمد الطنطاوي (2011م)، تكنولوجيا الغزل، الجزء الثاني، مطبعة الشنهاي، الإسكندرية.
- 3- عمرو حمدي أحمد الليثي (2012م)، معايير مبتكرة باستخدام الزوي المضاعف لتطوير الأداء الوظيفي والجمالي لبعض أقمشة المفروشات، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
- 4- محمد علي الشراوي (2014م)، قواعد بيانات متقدمة، مركز التعليم المفتوح، جامعة عين شمس.
- 5- ASTM (American Standards on Textile