

Received 25 January 2019; accepted 29 March 2019.

Available online 1 April 2019

جدلية التهوية الطبيعية والعدوى بالمستشفيات

أ.م.د. ريهام الدسوقي حامد
أستاذ مساعد، كلية الهندسة، جامعة بني سويف
r_dessuky@yahoo.com

م. حسام سعيد محمود
مهندس، المعهد التكنولوجي العالي، السادس من أكتوبر
arch_hossam2040@yahoo.com

المخلص

مع النمو السكاني المتزايد خاصة في المجتمعات النامية وزيادة المشاكل الصحية زاد عدد المترددين على مبانى الرعاية الصحية خاصة الحكومية ومع انتشار العدوى واطالة مدة الإقامة زاد ذلك من استنزاف الطاقة مصحوبا بعدم قدرة هذه المباني على استخدام التهوية الميكانيكية لانخفاض الموارد المادية وارتفاع اسعار الطاقة ، يهدف هذا البحث الى التحقق من إمكانية استخدام التهوية الطبيعية في أجنحة الإقامة كأنظمة تهوية منخفضة الطاقة يمكن الاعتماد عليها مع الأخذ في الاعتبار المساعدة في الحد من انتشار العدوى والتي تتسبب في خسائر مادية وبشرية ، باستخدام ديناميكا الموائع (CFD) لمحاكاة تدفق الهواء حيث تم دراسة التهوية من الشباك فقط ومع فتح الباب وقد اظهرت نتائج القياس في أجنحة احدى المستشفيات أن أقل معدل للتهوية الطبيعية وجد في حالة التهوية من الشباك وأن معدلات التهوية كانت مرتفعة عندما تكون الابواب والنوافذ مفتوحة ولكن في مباني الرعاية الصحية فإن هذا المبدأ لا يوصى به حيث يعمل على نقل العدوى من جناح المنبع إلى جناح المصب في الجهة الاخرى بالإضافة الى عدم احترام خصوصية المريض ولذلك هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتصميم أنظمة تهوية منخفضة الطاقة والكلفة يمكن الاعتماد عليها وتعمل على عدم إنتقال العدوى في مباني الرعاية الصحية ، تم اقتراح استخدام ال Duct حيث يؤدي إلى وجود فروق ضغوط بين فتحتي دخول وخروج الهواء مما يعمل على زيادة سرعة الهواء داخل الفراغ ويعمل على منع انتقال العدوى المحمولة جواً بين جناحي المنبع والمصب وتم دراسة ابعادة واشكاله والتي اظهرت أن الشكل المربع هو الافضل من حيث معدلات التهوية ثم تم دراسة افضل توجيه للفتحة العلوية لل Duct سواء في الجزء الجنوبي او الشمالي للمبنى مع دراسة تأثير ارتفاع درجة الحرارة على معدلات التهوية داخله ، كما اكتشفنا اختلاف معدلات التهوية بين ادوار المبنى وذلك نتيجة لاختلاف الارتفاع والضغط مما يشير الى وجود بُعد اخر لتسكين المرضى في ادوار المبنى وذلك طبقاً لنوع المرض ومعدلات التهوية المحققة وليس الاموال المدفوعة.

الكلمات الدالة

الإستدامة ، إنتقال العدوى ، التهوية الطبيعية، التهوية المختلطة ، Duct .

المقدمة

إن الإصابة بأمراض مكتسبة في المنشآت الصحية مشكلة يعاني منها الكثيرون في جميع أنحاء العالم، وهذه الأمراض هي التي تتم الإصابة بها أثناء القيام بأنشطة الرعاية الصحية أو أنشطة ترتبط بها، ولا يشمل ذلك الأمراض التي كان مصاباً بها المريض وقت دخوله المستشفى أو المنشأة الصحية أو حتى في فترة حضانه المرض. تعتبر تلك الأمراض التي تنشأ أو تتم الإصابة بها داخل المنشآت الصحية من أهم أسباب الوفاة، وهذه الأمراض التي تأتي كمضاعفات لأنشطة الرعاية الصحية تتسبب في إهدار موارد الرعاية الصحية وزيادة التكلفة واستنزاف طاقة أكبر (وزارة الصحة والسكان، ٢٠٠٨)، حيث يرتبط ذلك بزيادة العلاج وتوفير المون للمرضى بالإضافة إلى إطالة فترة البقاء بالمستشفيات، ومن ثم لا بد من مكافحة العدوى المحمولة جواً والحد من انتشارها.

تزايدت أهمية السيطرة الجوية على البيئة في المستشفيات منذ عام ٢٠٠٣ مع بداية ظهور الالتهاب الرئوي الحاد (SARS) (Hua Qian et al.,2010) ، وبالتالي تم استخدام تكييف الهواء بصورة كبيرة ولكن مع حدوث زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة في السنوات الاخيرة، (حيث أن ٤٨٪ من الطاقة الاجمالية في الولايات المتحدة الامريكية تستهلكها المباني) (M. Manic et al.,2016) ومعظم هذا الاستخدام يكون لمكيفات الهواء ، مما أدى الى زيادة استخدام الهواء المعاد تدويره مع تخفيض معدلات تغيير الهواء لتوفير المال والوقود، حيث من المرجح أن تكون نوعية الهواء في المستشفيات عامل خطر كبير كما ان لها عواقب صحية لكل من الموظفين العاملين والمرضى (Chien-Cheng Jung et al.,2015)، ولذلك فان هناك جهود للبحث عن بدائل للتهوية الميكانيكية (تساعد على منع انتقال العدوى) خاصة في الدول النامية.

١ العدوى المحمولة جواً

تتسبب العدوى المحمولة جواً في وفاة ١,٨ مليون حالة كل عام (Corbett EL et al.,2003) واصعب حالات تفشي للعدوى تكون في المستشفيات حيث تتوفر البيئة المناسبة لذلك ، وقديما قبل إكتشاف المضادات الحيوية كانت تستخدم التهوية

وأشعة الشمس للتأثير على انتقال العدوى المحمولة جواً داخل المباني (Nightingale F, 1863)، ولكن بعد التحسينات في ظروف المعيشة واستراتيجيات مكافحة العدوى خاصة لأمراض السل والجدري وظهور المضادات الحيوية، أصبحت الأمراض المحمولة جواً (العدوى) أقل تهديداً للصحة العامة وبالتالي تاكل دور التهوية كاستراتيجية لمكافحة العدوى، ولكن مع ظهور ظهور متلازمة الجهاز التنفسي الحاد(السارس) ما بين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ فإنها اعادت التذكير بخطر الأمراض المحمولة جواً على صحة الانسان، كما ان المدن الحضرية أصبحت تشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض (Eubank et al., 2004)، ومع ذلك فان هناك فجوة معرفية واضحة في توفير ادلة او بيانات كافية لدعم مواصفات وتقدير الحد الأدنى من متطلبات التهوية في المستشفيات و كذلك فيما يتعلق بانتشار العدوى المحمولة جواً (Li et al., 2007).

٢ طرق إنتقال العدوى داخل مباني الرعاية الصحية

خطورة الجراثيم والميكروبات والملوثات هي في قدرتها على الانتقال من مكان لآخر، فالملوثات تنتشر في جميع أنحاء البيئة ولا تقف عند مصادرها الرئيسية فقط بل تنتقل من مكان لآخر داخل الوسط الهوائي أو المائي، حيث يعتمد إنتشارها على خواصها الطبيعية والكيميائية والبيئة المحيطة بها (عباس، ١٩٩٨)، ورغم أن المباني العلاجية تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية إلا أن بعضها يعتبر من أكثر الأماكن تلوثاً بصورة تتطلب إتباع مدخل مستدام عند تصميمها، وقد تنتقل العدوى عن طريق الملامسة أو الهواء أو الرذاذ وذلك إما بطريقة مباشرة من مصدر التلوث إلى المريض أو بطريقة غير مباشرة عن طريق وسيط (Mohammadabad et al., 2011) وفي كلتا الحالتين فإن ذلك يؤثر تأثيراً كبيراً على صحة المرضى (وزارة الصحة والسكان، ٢٠٠٨).

٣ التهوية والعدوى

وقد حظي التحكم في بيئة الهواء في المستشفيات باهتمام متزايد في ضوء معاناة مباني الرعاية الصحية خاصة الحكومية من انتشار العدوى وخاصة في البلدان النامية (ذات الموارد المحدودة)، إلا أن هناك دراسات محدودة تغطي العلاقة بين التهوية الطبيعية والعدوى المنقولة جواً، ولذلك في هذا الاستعراض سوف نركز على دراسة تأثير التهوية على انتشار العدوى في المستشفى.

وبوجه عام، فإن الغرض من التهوية في أي مكان مشغول (يوجد به مستخدمين) هو توفير الهواء النقي للشاغلين وإزالة الحرارة المتولدة في المكان، ولكن في مرافق الرعاية الصحية ينبغي أن تساعد التهوية الطبيعية أيضاً على الوقاية من العدوى. ورغم أن هناك القليل من الأدلة على أن التهوية تقل بشكل مباشر من خطر انتقال المرض، إلا أن العديد من تلك الدراسات تشير إلى أن التهوية غير الكافية تزيد من انتقال المرض. وهناك حالات تفشى للعدوى في السجون والمدارس ولكن مرافق الرعاية الصحية تشكل الخطر الأكبر لتجمع الافراد المعدين والمعرضين للاصابة. (A Roderick Escombe et al., 2007).

٣ / ١ استخدام التهوية الميكانيكية بدلاً من التهوية الطبيعية و ظهور أزمة الطاقة

فلورنس نايتنجيل (رائدة في مجال التمريض) عملت على خفض معدلات الوفاة في المستشفيات وذلك بإدخالها عدداً كبيراً من التحسينات من أهمها تجديد هواء الغرفة (Frank Swain, 2013)، ولكن مع مرور الوقت تحولت المستشفيات عن ذلك وعن مقولة أن الهواء النقي وأشعة الشمس مفيدان لنا والتي إلى حد ما ظلت راسخة في الوعي العام، وقامت بإغلاق نوافذها وحجبت أشعة الشمس عن الغرف، ومع مرور الوقت بدأت فكرة فتح النوافذ تختفي تدريجياً لتحل محلها نظم التهوية الميكانيكية التي تعمل على تدوير الهواء وتمريه من خلال فلاتر، كما ان لجوء بعض الدول الصناعية الكبرى، الى استخدام التهوية الميكانيكية للحد من خطر نقل العدوى بين المرضى، و ادى ذلك الى زيادة استخدام المبنى لتكييف الهواء وغيرها من المعدات الكهربائية مما يؤدي الى زيادة الطلب على الطاقة، وما يترتب على ذلك من اثار سلبية على البيئة (Nuno R et al., 2018).

واقترح Chien-Cheng Jung أن التهوية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تنظيم مستويات الهباء الجوي في المستشفيات، وقد رصد في دراسة ميدانية شملت ٣٧ مستشفى حكومي في تايلاند مستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون في العنابر، ومستويات أعلى في أقسام الصيدليات مقارنة بمجالات العمل الأخرى في المستشفيات. واستناداً إلى هذه الدراسة تم اقتراح أن الأنشطة البشرية في مجالات العمل المختلفة وأنواع تكييف الهواء هي من العوامل الرئيسية التي تؤثر على نوعية الهواء في المستشفيات (Chien-Cheng Jung et al., 2015)، وعلاوة على ذلك فإن الفيروس ينتقل عن طريق حركة جوية داخل المستشفى ومن ثم إصابة المرضى الآخرين أو الزوار، لذلك اقترح Taesub Lim نظام التهوية الميكانيكية الغير متوازن لتحقيق الضغط السلبي بالنسبة للممر، ولكن غرف العزل الميكانيكية ذات الضغط السلبي مكلفة من حيث البناء والتشغيل ومعدل تدفق التهوية يقتصر على ١٢ تغيير الهواء / ساعة (Taesub Lim et al., 2010) ولا تتوفر هذه الامكانيات في معظم البلدان.

ومع ان التهوية الميكانيكية مكلفة في التركيب والصيانة، الى أنها في كثير من الاحيان لا توفر معدل التهوية الموصى به حيث قامت لجنة من قبل الصحة الصناعية من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الصحة بفحص ١٤٠ وحدة مستقلة في ٣٨ منشأة ضمن ولاية نيويورك وذلك للتحقق من تدفق الهواء في غرف العزل مع استخدام الدخان المرئي كأداة للمراقبة

ومن اهم النتائج ان أنظمة التهوية كانت غير سليمة في ٥٤٪ من الغرف و أنماط تدفق هواء مضطرب في ١١٪ من الغرف (Pavelchak N et al., 2001).

٣ / ٢ / محاولة لتطبيق استخدام التهوية الطبيعية

ادى الطلب المتزايد على الطاقة الى وجود حاجة ملحة لكفاءة إستهلاك الطاقة أكثر من أي وقت مضى، حيث الممكن أن نحصل على منافع شبيهة لمكافحة العدوى من خلال العودة الى العادات القديمة بالاعتماد على الهواء النقي وأشعة الشمس، فنقول دانسر رئيس الخدمات الطبية في إنجلترا «لا بد من تصميم مستشفيات في المستقبل بما يتيح فتح النوافذ وإمكانية دفع أسرة المرضى خارج الغرف» (Frank Swain, 2013)، كما انه مع انخفاض الموارد خاصة في الدول النامية تلجا الى استخدام التهوية الطبيعية من خلال فتح النوافذ للسيطرة على العدوى وفي بعض الاحيان تكون غير مصممة لذلك مما يساعد في انتشار العدوى.

يمكن للتهوية الطبيعية أن توفر معدلات تهوية تكون فعالة لمكافحة العدوى بالإضافة الى انه من مميزاتها انها متوفرة في العديد من مرافق الرعاية الصحية في مناطق محدودة الموارد في العالم (Hua Qian et al., 2010). وبالعودة الى الوراء قديماً قبل ظهور المضادات الحيوية، كانت التهوية والضوء الطبيعي تعتبر ضمانات هامة ضد العدوى. ولكن في الوقت الحاضر، هناك تركيز أقل على الهواء النقي والضوء الطبيعي في المباني (R.A. Hobday et al., 2013).

٣ / ٢ / ١ تجارب لتأكيد فاعلية التهوية الطبيعية

ولتأكيد ذلك تم عمل العديد من التجارب والقياسات منها قياس ميداني لأجنحة المستشفيات ذات التهوية الطبيعية مثل هونغ كونغ وأوسيند حيث تم تصوير اتجاه تدفق الهواء الداخلي عن طريق استخدام مولد الدخان الصغير (CH25301)، وأظهرت القياسات أن التهوية الطبيعية يمكن أن تحقق معدلات تهوية عالية خاصة عندما تكون النوافذ والأبواب مفتوحة في الجناح، وكان أعلى معدل للتهوية مسجل في الدراسة هو ٦٩,٠ تغيير الهواء / ساعة (Hua Qian et al., 2010).

وكذلك أجريت دراسة في جناح نابتغيل السابق في مستشفى سانت لوكيس، برادفورد، المملكة المتحدة، حيث أجريت التجارب على مدى خمسين يوماً تم اختيارها عشوائياً على مدى فترة خمسة أشهر بين أبريل وسبتمبر ٢٠١٠. وكان الجناح يحتوي على ١٤ سريراً في الطابق العلوي من مبنى مكون من ثلاثة طوابق، وتبين ان التهوية الطبيعية تكون فعالة في الأجنحة المفتوحة (C.A. Gilkeson et al., 2013)، ويمكن أن تصل معدلات تغير الهواء إلى ١٨-٢٤ تغيير الهواء / ساعة للأجنحة (Z.A. Adamu et al., 2012).

٣ / ٢ / ٢ العوامل المؤثرة على تصميم التهوية الطبيعية

ولكن هل يمكننا توفير نمط تدفق مستقر للهواء عن طريق الفتحات الكبيرة فقط بالطبع لا حيث وجد في القياس الميداني لأجنحة المستشفيات ذات التهوية الطبيعية في هونغ كونغ أن نمط تدفق الهواء واتجاه تدفق الهواء غير مستقر في بعض القياسات مع فتحات كبيرة (Hua Qian et al., 2010)، لذلك فإن موضع وحجم الفتحات يلعب دوراً هاماً في فعالية التهوية الطبيعية (Ziguang Chen et al., 2016).

كما ان التهوية من جانب واحد تعتمد ليس فقط على القوى الدافعة ولكن أيضاً على تكوين الفتحات. قد تختلف خصائص تدفق الهواء اختلافاً كبيراً في ظل ظروف مماثلة (Jihong Wang et al., 2017)، بالإضافة الى أن سلوك فتح النوافذ من قبل شاغلي المبنى يؤثر على أداء المباني بشكل كبير ولذلك يرجى الأخذ في الاعتبار بان استخدام النافذة الغير لائق قد يؤدي إلى بيئة داخلية سيئة، ويمكن أيضاً أن يساهم في هدر الطاقة (Song Pan, et al., 2016).

كما ان وسائل التظليل تؤثر على معدلات التهوية الطبيعية، حيث تم اجراء دراسة للتأكيد على دور التهوية الطبيعية في توفير معدلات تهوية جيدة في مستشفيات بسنغافورة، مع العلم انه تم تصميم أجنحة المرضى المدعومة لتكون ذات تهوية طبيعية لمراعاة القدرة على تحمل التكاليف للمرضى، وظهرت القياسات أن تدفق الهواء في أجنحة إقامة المرضى غير كافي لأن النوافذ الحالية مظلمة (Lan Lan et al., 2017).

٣ / ٢ / ٣ استخدام التهوية الهجين

من اهم مميزات التهوية الميكانيكية عند تصميمها جيداً انها توفر معدلات ثابتة بعكس التهوية الطبيعية غير ثابتة المعدلات في بعض المناطق ولذلك يمكن الاستفادة من التهوية الهجين بجانب التهوية الطبيعية لمواجهة اي قصور في أداء التهوية الطبيعية، حيث يمكن للمراوح الميكانيكية تعويض اوجة ذلك القصور (Behrang Chenari et al., 2016).

٣ / ٢ / ٤ فوائد أخرى للتهوية الطبيعية

وكذلك يمكن للتهوية الطبيعية أيضاً المساهمة في إزالة الملوثات حيث اقترح استخدام التهوية الطبيعية أحادية الجانب الأكثر شيوعاً عن التهوية المتقاطعة ، لإزالة أو تخفيف الملوثات الغازية في المباني الجديدة حيث يفترض أن التعرض الكبير لمستويات عالية من (HCHO) في الطفولة يساهم في حوادث اللوكيميا في الصين (F.A. Berlanga et al., 2018).

بالإضافة إلى ما سبق فإن المباني ذات التهوية الطبيعية لها دور رئيسي في التخفيف من حدة تغير المناخ، وقد أجريت عمليات محاكاة حرارية باستخدام نظام المحاكاة IES simulation ، ومن خلال نتائج المحاكاة تبين لنا أن المباني ذات التهوية الطبيعية لها دور أساسي تؤديه في التخفيف من تغير المناخ لأنها تميل إلى تسريع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أفضل من المباني المتهوية ميكانيكياً، وإيضاً في المباني التي يجب تجنب تدفق الهواء العكسي (Kevin John et al., 2009)، كما يمكن خفض متلازمة البناء (sick building syndrome) من خلال زيادة استخدام الهواء النقي، مما يعمل على توفير ١٠-٣٠ مليار دولار في الولايات المتحدة (Jihong Wang et al., 2017).

٣ / ٣ تقرير منظمة الصحة العالمية للاعتماد على التهوية الطبيعية

كما ان منظمة الصحة العالمية مهتمة بهذا الشأن، حيث قامت بنشر تقرير تشجع فيه جميع اماكن تقديم الرعاية الصحية على استخدام التهوية الطبيعية وذلك في المبدأ التوجيهي لها (Jihong Wang et al., 2017)، حيث اعتبرت التهوية الطبيعية لأول مرة من بين تدابير التي يمكن استخدامها للسيطرة على العدوى في مجال الرعاية الصحية، وتأتي أهمية هذه التوصية لأنها قادمة من منظمة الصحة العالمية وبالتالي تزيد من الاعتراف بدور التهوية الطبيعية لمكافحة العدوى ، وذكرت تطبيق مبادئ فلورنس نايتنجيل في مدينة مومباي بالهند، حيث تم تصميم إحدى المصحات القديمة على مبادئ فلورنس نايتنجيل (ارتفاع الأسقف – الشبابيك) وساعدها ذلك في عملية استخدام برنامج الهواء الطلق لتصبح عيادة مخصصة لعلاج الأشخاص المصابين بمرض السل المقاوم للأدوية.

نستنتج مما سبق أن هناك علاقة بين التهوية الطبيعية وانتقال العدوى خاصة وان تصميم هذه نظم التهوية لمباني الرعاية الصحية تختلف عن المباني العادية وذلك بسبب الخوف من انتقال العدوى المحمولة جواً.

٤ محور الدراسة – أجنحة المستشفيات

أجنحة الإقامة تحتل جزء كبير من اهتمام المصممين حيث يكون لها النصيب الأكبر من مساحة المستشفى ويقضى بها المرضى معظم الوقت وكذلك تكون بها الزيارات ولذلك فانها بيئة خصبة لانتشار العدوى ويجب حماية المرضى والموظفين والزائرين من العدوى المحمولة جواً.


٥ إعدادات الدراسة (Setup)

يتناول هذا الجزء من البحث استعراض أهم إعدادات الدراسة التحليلية والتي تتضمن وصف المبنى الذي سيتم دراسته ومنهجية الدراسة التحليلية والأداة المستخدمة في التحليل (برنامج حاسب الي).

٥ / ١ وصف المبنى (Building Description)

تم اختيار أجنحة الإقامة عبارة عن ممر مركزي وهي محور الدراسة وتقع على المحور الشمالي الجنوبي (شكل ١) شكل (١). تقع غرف الإقامة المختارة بداية من الطابق ٣ حتى ٩ وتتكون الغرفة من سريرين وحمام وتبلغ مساحة الغرفة 27,6م² وتقع في اقليم القاهرة. تتبع نهج التهوية من جانب واحد وهنا تأتي صعوبة تطبيق تقنيات التهوية الطبيعية بسبب الخوف من انتقال العدوى من جناح إلى آخر. المبنى متعدد الأدوار.

شكل (١) المسقط الأفقي للغرف محل الدراسة



المصدر: الباحثان

٢ / ٥ المنهجية

تعتمد الدراسة على الوصول إلى معدلات التهوية الطبيعية لمكافحة العدوى دون التأثير على قدرة المبنى على مكافحة نقل العدوى باستخدام تقنيات التهوية الطبيعية بتطبيق فكرة استخدام Duct وتحديد القيم المناسبة لهذه التقنيات عن طريق استخدام برنامج ANSYS Fluent، ومقارنة تلك القيم بقيم التهوية الطبيعية قبل استخدام تلك التقنية.

١ / ٢ / ٥ دراسة قيم الراحة الحرارية لمدينة حالة الدراسة (القاهرة)

عند دراسة قيم الراحة الحرارية لـ (درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح) نلاحظ بأن هناك بعض الفترات في العام تكون هذه القيم فيها خارج حدود الراحة الحرارية ولذلك يجب أن تكون هناك احتياطات لذلك عن طريق استخدام التهوية المختلطة في تلك الفترات من العام.

شكل (٢) دراسة قيم الراحة الحرارية لمدينة حالة الدراسة

7. NATURAL VENTILATION COOLING ZONE:


2.0	Terrain Category to modify Wind Speed (2=suburban)
40.0	Min. Indoor Velocity to Effect Indoor Comfort (fpm)
1.5	Max. Comfortable Velocity (per ASHRAE Std. 55) (m/s)
3.6	Max. Perceived Temperature Reduction (°C)
90.0	Max. Relative Humidity (%)
22.8	Max. Wet Bulb Temperature (°C)

المصدر: Climate Consultant 5.2

٢ / ٢ / ٥ دراسة قيم الراحة الحرارية لمدينة حالة الدراسة (القاهرة)

نلاحظ بأن أغلب اتجاهات الرياح ما بين شمالية شرقية وشمالية غربية وتنخفض سرعة الرياح في شهري يوليو وأغسطس.

شكل (٣) وردة الرياح على مدار العام



المصدر: Climate Consultant 5.2

٣ / ٢ / ٥ تحديد المتغيرات

تم تحديد المتغيرات كالتالي للوصول للقيمة المثالية :

١. شكل Duct :

- شكل مربع
- شكل مستطيل
- شكل مثلث

٢. مساحة Duct :

- (٢,٢*١م) (١,٢*٢م)
- (٦*٠م) (٠,٦*٠م)
- (٣*٠م) (٠,٣*٠م)
- ٣. دراسة تأثير ارتفاع درجة الحرارة :
 - دراسة Duct فى الحالة العادية
 - دراسة Duct فى حالة ارتفاع درجة الحرارة 50 درجة سيليزية.
- ٤. دراسة تأثير ارتفاع درجة الحرارة :
 - تغيير مساحة نافذة من ١,٥*١,٢م إلى ١,٢*٣م .
 - تغيير ارتفاع المنور الداخلى (Duct) من ٢م -٥م.
- ٥. دراسة تأثير ارتفاع درجة الحرارة :
 - دراسة مساحة النافذة الداخلية للمنور (Duct) عندما تكون ٣٠*٣٠سم .
 - دراسة مساحة النافذة الداخلية للمنور (Duct) عندما تكون ٨٠ * ٨٠ سم .

٥ / أسباب إختيار برنامج فلويونت انسيسز (Ansys):

برنامج ANSYS يوفر الحلول للعديد من المشاكل التي نواجهها أثناء عملية التصميم. تم اختيار استخدام البرنامج للأسباب الآتية:

- يستخدم البرنامج فكرة نفق الرياح (Wind Tunnel) فى حساباته ، وهى فكرة عالمية ووسيلة لإجراء التجارب والأبحاث التي تدرس تأثير حركة الهواء على الأجسام و المباني، يُستخدم لدراسة تأثيرات الرياح، أو انسياب الهواء على الطائرات والمركبات والبنيات الأخرى .
- يستخدم لتحديد حركة التهوية الطبيعية والهواء داخل المبنى.
- يحتوى البرنامج على العديد من النماذج الفيزيائية المختلفة التي تمكنه من حل عدد كبير جداً من المسائل التي تتراوح من السريان اللانضغاطى إلى مسائل الاحتراق المضطرب غير المستقر (عبد العال، ٢٠١٣).

٦ تطبيق تقنيات التهوية الطبيعية باستخدام ديناميكا الموائع على حالة الدارسة


فى هذا الجزء سوف نستكشف بدائل لتصميم انظمة تهوية طبيعية باستخدام المحاكاة.

٦ / ١ اختبار الوضع القائم

فى هذا الجزء تم دراسة الوضع القائم وهو حساب سرعة الهواء عن طريق التهوية من شباك الغرفة بابعاد ١٦٠ * ١٨٠سم , وكانت نتائج المحاكاة كالتالى (شكل ٤):

- فى الجزء الشمالى : كانت اعلى سرعة للهواء فى الدور الاخير حيث بلغت بجوار النافذة اكبر من ٠,١م/ث وتتنخفض بالبعد عن النافذة وكذلك كلما انخفضنا فى الارتفاع عن سطح الارض وتعتبر سرعة منخفضة .
- اما الجزء الجنوبى : فان سرعة الهواء كانت أقل من الجزء الشمالى وتراوح بين ٠,٠١١ - ٠,٠٦٦٦٧ م/ث.

شكل (٤) التهوية من الشباك فقط



المصدر: الباحثان

٦ / ٢ التهوية من الشباك مع فتح باب الغرفة


في هذه الحالة تم دراسة تأثير فتح الباب (٢٠*٢٠م) على معدل سرعة الهواء في المبنى بالنسبة للجزء الشمالي والجنوبي للمبنى (شكل (٥)):

- بالنسبة للجزء الشمالي : ارتفعت سرعة الهواء الى اكبر من ٢م/ث مع انتشار افضل للهواء.
- اما الجزء الجنوبي فان سرعة الهواء تتراوح بين ٠,٢٢٢-٠,٥٥٦م/ث وبالتالي فانها افضل من الحالة في شكل (٤).

يلاحظ أنه في حالة التهوية من الشباك مع فتح الباب فان هذا المبدأ لا يوصى به لاعتبارات خاصة بنقل العدوى واحترام خصوصية المريض.

ولذلك فاننا في امس الحاجة الى البحث عن بدائل تعمل على احداث فروق في الضغوط مما يؤدي الى ارتفاع معدلات التهوية مع رفع قدرة المبنى على منع انتقال العدوى بين الجناحين (الشمالي والجنوبي) وهي استخدام Duct يعمل على تحقيق الشروط السابقة وسوف نقوم باختبار ذلك.

شكل (٥) التهوية من الشباك مع فتح باب الغرفة



المصدر: الباحثان

٧ المعايير التصميمية لـ Duct

يستعرض هذا الجزء من البحث أهم المعايير التصميمية التي تم اعتمادها لـ Duct وذلك من حيث الشكل والمساحة والحرارة والفتحات والتوجيه.

١/٧ الشكل

للتعرف على شكل الـ Duct الذى يساعد على زيادة سرعة الهواء ، تم اختبار ثلاثة اشكال رئيسية وهما (المثلث، المربع، المستطيل) وجميعهم بنفس المساحة وهي ١,٤٤م^٢ وتمثل ٥-٦٪ من مساحة الغرفة للمحافظة على شكل تصميم الغرفة بحيث تناسب المباني القائمة فى حالة تطبيقها عليها وللاختيار الافضل من هذه الاشكال من حيث سرعة وانتشار الهواء تم اختبار الاتى:

• Duct على شكل مربع:

تم عمل منور داخلى (Duct) على شكل مربع (شكل ٦) وكان له تأثير على سرعة الهواء وكذلك أدى إلى حدوث أنماط حركة الهواء وانتشار أفضل، وارتفعت سرعة الهواء عن شكل (٤) واصبحت تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالى بين ٠,١١١ - ٠,٨٨٨ م/ث، اما الجنوبى فتتراوح بين ٠,١١١ - ٠,٤٤٤ م/ث.


• Duct على شكل مستطيل:

إضافة منور داخلى (Duct) على شكل مستطيل (شكل ٦) جيد معمارياً لانه يتناسب مع شكل تصميم الغرفة و تتراوح سرعة الهواء بداخلة للجزء الشمالى بين ٠,١١١ - ٠,٥٥٥ م/ث، اما الجنوبى بين ٠,١١١ - ٠,٢٢٢ م/ث وهي اقل من (شكل ٦) وذلك بسبب حدوث Turbulence تيارات دوامية مما يقلل من سرعة الهواء داخل الفراغ بسبب صغر مقطع المستطيل.

• Duct على شكل مثلث:

أرتفعت سرعة الهواء بعد عمل المنور الداخلى (Duct) على شكل مثلث ، واصبحت تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالى بين ٠,١١١ - ٠,٤٤٤ م/ث، اما الجنوبى فتتراوح من ٠,١١١ - ٠,٣٣٣ م/ث حيث عمل Duct على وجود مخرج للهواء الساخن وكذلك عمل على احداث فروق ضغوط بين اماكن دخول وخروج الهواء ولكن تسبب الشكل المثلث للـ Duct فى وجود خلخلة فى حركة الهواء مما يقلل من حجم الهواء المتوقع نسبياً (شكل ٧).

شكل (٦) Duct على شكل مربع شكل (٧) Duct على شكل مثلث شكل (٨) Duct على شكل مستطيل



المصدر: الباحثان

المصدر: الباحثان

المصدر: الباحثان

الحالة الأولى (شكل ٨) تعتبر هي الافضل مقارنة بالحالات شكل (٦) وشكل (٧).

٢/٧ المساحة


فى هذه المرحلة سوف يتم دراسة تأثير مساحة Duct على سرعة الرياح بابعاد (١,٢*١,٢م) ، (٠,٦*٠,٦م) ، (٠,٣*٠,٣م) وبارتفاع ٢م فوق سطح المبنى بحيث تكون اكبر مساحة هي ٢م^٢ (حتى لا تؤثر على تصميم الغرفة).

• مساحة المنور (١,٢*١,٢م):

كانت حركة الهواء جيدة في الأدوار المرتفعة لقربها من الفتحة العلوية للمنور الداخلي ، وتنخفض كلما اتجهنا إلى أسفل ، واصبحت تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالي بين ٠,١١١ – ٠,٨٨٨ م/ث، أما الجنوبي بين ٠,١١١ – ٠,٤٤٤ م/ث (Error! Reference source not found.).

- مساحة المنور (٠,٦*٠,٦ م) :

شكل (٩) Duct بمساحة (٠,٦*٠,٦ م)



المصدر: الباحثان

سرعة الهواء كانت أعلى في الأدوار الأخيرة وتنخفض كلما اتجهنا إلى أسفل و تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالي بين ٠,١١١ – ٠,٥٥٥ م/ث ، أما الجنوبي بين ٠,١١١ – ٠,٢٢٢ م/ث، (شكل (٩)).


- مساحة المنور (٠.٣*٠.٣ م) :

سرعة الرياح ليست منتظمة بالنسبة لهذه المساحة في جميع الأدوار ، حيث تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالي بين ٠,١١١ – ٠,٣٣٣ م/ث ، وتنخفض في الجزء الجنوبي وتتراوح بين ٠,١١١ – ٠,٥٥٥ م/ث، (شكل (١٠)).

يتضح من الشكل أن:

سرعة الهواء أعلى في الأدوار الأولى والأخيرة للإقامة مقارنة بالأدوار المتوسطة ويمكن تفسير ذلك كلما تنخفض مساحة المنور يؤدي ذلك إلى وجود دوامات هوائية تنخفض كلما اتجهنا للأسفل وبالتالي تدخل كمية هواء أكبر في الأدوار الأولى بعكس الأدوار الأخيرة للإقامة.

شكل (١٠) Duct بمساحة (٠,٣*٠,٣ م)



المصدر: الباحثان

كما انه عندما تنخفض مساحة المنور الداخلي يؤثر ذلك على حركة الهواء حيث نجد أن سرعة الرياح تصبح أقل في جميع الأدوار.


الحالة الأولى (شكل (٦)) تعتبر مقبولة مع انتشار هواء جيد ولكننا بحاجة إلى أفكار تساعد على زيادة معدل التهوية داخل المبنى.

٣/٧ الحرارة

الحرارة تعتبر من العناصر المهمة والتي يجب دراستها وفي هذه الحالة هي خاصة بدراسة ارتفاع درجة حرارة الجزء البارز من Duct فوق سطح المبنى ، حيث سوف يتم المقارنة بين معدل سرعة الهواء في حالة المنور الداخلي (Duct) في الحالة العادية وفي حالة ارتفاع درجة حرارة الجزء البارز منة فوق سطح المبنى مع العلم بانة سوف ترتفع درجة حرارة الجزء البارز من Duct الى 50 درجة سيليزية.

- أولاً المنور داخلي (Duct) فى الحالة العادية :

شكل (١١) قطاع يوضح الاجزاء التى تم تسخينها من Duct



المصدر: الباحثان

تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالى بين ٠,١١١ - ٠,٨٨٨ م/ث ، اما الجنوبى بين ٠,١١١ - ٠,٤٤٤ م/ث (شكل ٦)).

- ثانياً المنور داخلي (Duct) فى حالة ارتفاع درجة حرارة الجزء البارز:


فى هذه الحالة قمنا بتسخين الجزء البارز من المنور الداخلى (شكل ١١)) وذلك لكى نشاهد تأثير ارتفاع درجة حرارة الحوائط البارزة من المنور على معدل سرعة الهواء وانتشار الهواء ، وارتفعت سرعة الهواء واصبحت تتراوح للجزء الشمالى بين ٠,١١١ - ١ م/ث ، اما الجنوبى بين ٠,١١١ - ٠,٧٧٧ م/ث (شكل ١٢)).

- فى الجزء الشمالى : حركة الهواء جيدة فى الأدوار المرتفعة وتنخفض سرعة الرياح كلما اتجهنا إلى أسفل وذلك لبعدهم عن الفتحة العلوية للمنور الداخلى (شكل ١٢)).

- اما الجزء الجنوبى نلاحظ بأن الدور الأول للإقامة أنخفضت فيه سرعة الرياح وذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على سرعة الهواء وتعمل على إضعافها كلما اتجهنا إلى أسفل وبالتالي تنخفض كمية الرياح التى تذهب الى الأدوار البعيدة عن الفتحة العلوية للمنور الداخلى ، أما الأدوار العليا فى حالة التسخين تكون أعلى من حيث سرعة الهواء وذلك بسبب قربهما من الفتحة العليا والحوائط البارزة للمنور الداخلى ذات فروق الضغوط المرتفعة (شكل ١٢)).

٧ / ٤ تأثير تغيير مساحة الفتحة العلوية للمنور الداخلى (Duct) وارتفاعه عن سطح المبنى على معدل سرعة الهواء

شكل (١٢) منور داخلي (Duct) فى حالة ارتفاع درجة حرارة الجزء البارز



المصدر: الباحثان


فى هذه المرحلة سوف يتم المقارنة بين معدل سريان الرياح فى حالة تغيير مساحة فتحة المنور الداخلى (Duct) ، على الجزء الشمالى والجنوبى من ١,٥*١,٢م إلى ١,٢*٣م ، و تغيير ارتفاع المنور الداخلى (Duct) من ٢م - ٥م ، (شكل ١٣)).

- اصبحت تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالى بين ٠,١١١ - ١ م/ث ، اما الجنوبى بين ٠,١١١ - ٠,٦٦٦ م/ث ، وبالتالي هى افضل من الحالة فى (شكل ٦)).

- ملاحظة : هناك مشكلة احدثها هذا التغيير وهى السماح بانتقال الهواء بين الفتحتين العلويتين للمنور الداخلى (Duct) مما يؤدي يسمح بانتقال العدوى بين جناحين الإقامة المتقابلين.

٧/٥ توجيه الفتحة العلوية ل Duct وتأثيرها على سرعة الهواء

شكل (١٣) تغيير مساحة الفتحة العلوية للمنور الداخلي (Duct) وكذلك ارتفاعه



المصدر: الباحثان

المشكلة التي تواجهنا هي احتمال انتقال العدوى بين فتحتي Duct العلويتين المتقابلتين ولذلك سوف يتم تغيير اتجاه الفتحة العلوية للجزء الشمالي وذلك لانه يعتمد عليها في خروج الهواء بعكس الجزء الجنوبي الذي يستخدمها في دخول الهواء ولذلك سوف يتم تغيير اتجاه الفتحة العلوية للجزء الشمالي فقط.


- تغيير اتجاه الفتحة العلوية الخاصة ب Duct للجزء الشمالي باتجاه الشمال :

بحيث يكون اتجاه فتحة المنور الشمالي في الناحية الشمالية ، اما اتجاه فتحة المنور الجنوبي في الناحية الشمالية كما هي لتفادي انتقال العدوى بينهما (ياخذوا نفس التوجيه) ، في الجزء الشمالي إنخفضت سرعة الهواء وذلك لان فرق الضغط اصبح اقل بين فتحتي دخول وخروج الهواء واصبحت تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالي بين ٠,١١١ - ٠,٧٧٧ م/ث. ولكنها افضل اصبحت اقل من الحالة السابقة في شكل (١٣) ولكنها افضل من حيث القدرة على عدم نقل العدوى بين الجانبين (شكل (١٥)).

ملاحظة : في الجزء الشمالي الغرف تعتمد على دخول الهواء من النوافذ وخروجه من الفتحة العلوية للمنور الداخلي (Duct) وذلك عن طريق الاعتماد على فروق الضغوط بين فتحتي دخول وخروج الهواء بعكس الجزء الجنوبي.


- تغيير اتجاه الفتحة العلوية الخاصة ب Duct للجزء الشمالي باتجاه الشرق :

شكل (١٥) تغيير اتجاه الفتحة العلوية للجزء الشمالي من (Duct) باتجاه الشمال



المصدر: الباحثان

شكل (١٤) تغيير اتجاه الفتحة العلوية للجزء الشمالي من (Duct) باتجاه الشرق



المصدر: الباحثان

تم تغيير اتجاه الفتحة العلوية للمنور الداخلي الخاص بالجزء الشمالي لتكون في اتجاه الشرق أدى ذلك لوجود فروق في الضغوط بشكل افضل من الحالة السابقة في (شكل (١٤)) وازدادت سرعة الرياح واصبحت تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالي بين ٠,١١١ - ٠,٩٩٩ م/ث ، كما ان سرعة الهواء في الجانب الجنوبي تآثرت (شكل (١٤)).


ملاحظة : تغيير اتجاه الفتحة أثر على سرعة الرياح وتوزيعها. كلما كان اتجاه فتحات تصريف الهواء عكس اتجاه فتحات دخول الهواء أدى

ذلك إلى وجود فروق في الضغوط وبالتالي زيادة سرعة الرياح.

٧/٦ دراسة تأثير تغيير مساحة شبك الداخلي (Duct) على معدل سرعة الهواء

سوف يتم المقارنة بين تغيير مساحة الفتحة الداخلية للمنور (Duct) من ٣٠*٣٠ سم إلى ٨٠*٨٠ سم لدراسة أثر ذلك على سرعة الهواء عن طريق الاتي:

شكل (١٦) مساحة الفتحة الداخلية للمنور (Duct) $٨٠ * ٨٠$ سم



المصدر: الباحثان

- مساحة الفتحة الداخلية للمنور (Duct) $٣٠ * ٣٠ * ٣٠$ سم: تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالي بين $٠,١١١$ - $٠,٩٩٩$ م/ث ، اما الجزء الجنوبي بين $٠,١١١$ - $٠,٥٥٥$ م/ث (شكل (١٥)).

- مساحة الفتحة الداخلية للمنور (Duct) $٨٠ * ٨٠$ سم: تتراوح سرعة الهواء للجزء الشمالي بين $٠,١١١$ - $٠,٣٣٣$ م/ث حيث تكون اعلى سرعة في الادوار الاخيرة للاقامة ، اما الجزء الجنوبي بين $٠,١١١$ - $٠,٣٣٣$ م/ث (شكل (١٦)).

في الجزء الجنوبي: عكس الواجهة الشمالية حيث تبلغ أقصى مدى لسرعة الهواء في الأدوار الاولى للاقامة وتنخفض كلما اتجهنا للأعلى وذلك بسبب حدوث turbulences حيث تكون سرعة الهواء في الدور الاخير للاقامة اقل من $٠,٢٢٢$ م/ث ، اما الدور الادوار الاولى للاقامة فسرعة الهواء تكون اقل $٠,٦٦٦$ م/ث. يعطى ذلك مؤشر هام لتأثير مساحة الفتحة الداخلية للمنور (Duct) وان تأثيرها يختلف طبقاً لموضعها في الجزء الشمالي او الجنوبي للمبنى.


٨ مناقشة النتائج

٨ / ١ تحليل نتائج الوضع الراهن

في شكل (١) تم دراسة الوضع الراهن للمبنى محل الدراسة حيث تم قياس سرعة الهواء من شبك الغرفة بابعاد $١٦٠ * ١٨٠$ سم حيث كانت النتائج كالتالي :

- في الجزء الشمالي: كانت سرعة الهواء في الجزء الشمالي أقل من $٠,١$ م/ث وهي سرعة منخفضة بسبب عدم وجود مخرج للهواء الساخن وبالتالي يتولد فروق ضغوط مما يعمل على زيادة سرعة الهواء داخل الفراغ .

شكل (١٧) قطاع لتفسير انخفاض سرعة الرياح في الجزء الجنوبي



المصدر: الباحثان


- في الجزء الجنوبي: كانت سرعة الهواء أقل من الجزء الشمالي بسبب تولد تيارات دوامية في المنطقة الخلفية للمبنى نتيجة للانفصال سريان الهواء عن المنطقة الامامية أولاً ثم المنطقة الخلفية عند الطابق الاخير مع وجود تيارات دوامية لحركة الهواء مواجهة لفتحة المبنى مما يؤدي إلى تشتت سريان الهواء وإنخفاض دخول الهواء من خلال نافذة الطابق السادس و إنخفاض تأثير التيارات الدوامية وتوجيه السريان العكسي نحو النافذة في الطابق رقم ٣-٤-٥ (للاقامة) كما ان سريان الهواء العكسي نحو نافذة أقل من الدور السادس نتيجة أزدیاد قطر السريان المعكوس الناتج من التيارات الدوامية ، اما الدور الاول والثاني (للاقامة) حدث ازدياد سريان الهواء العكسي مقارنة بالدور ٣-٤-٥ (للاقامة) نتيجة زيادة تأثير التيارات الدوامية نتيجة سريان الهواء على جانبي المبنى عن التيارات الدوامية الراسية (تأثير السريان الجانبي أعلى من السريان الراسى) (شكل (١٧)).

٨ / ٢ محاولة التهوية بفتح الابواب والنوافذ معاً

عند فتح باب الغرفة في شكل (٥) ارتفعت سرعة الهواء وكانت في الجزء الشمالي اكبر من ٢ م/ث ، اما الجنوبي فاصبحت تتراوح بين $٠,٢٢٢$ - $١,٥٥٦$ م/ث وذلك بسبب حدوث فروق ضغوط كبير مما يؤثر بالإيجاب على سرعة الهواء .

العوائق : في حالة التهوية من الشباك مع فتح الباب هذا المبدأ لا يوصى به حيث يعمل على نقل العدوى من جناح المنبع (الشمالي) إلى جناح المصب (الجنوبي) في الجهة الأخرى مما يؤدي إلى زيادة في حالات انتقال العدوى من جناح إلى الآخر وأيضاً من الجناح إلى الممر وعدم احترام خصوصية المريض (شكل ١٨)).

شكل (١٨) مسقط أفقي للدور الأخير يوضح كيفية انتقال الهواء من الجناح الشمالي إلى الجنوبي وبالتالي زيادة احتمالية انتقال العدوى



المصدر: الباحثان

٣/ ٨ استخدام فكرة التقنيات السلبية للتهوية الطبيعية (Duct)

تم استخدام فكرة التقنيات السلبية للتهوية الطبيعية للتغلب على انتقال العدوى من الجزء الشمالي إلى الجنوبي وتم استخدام Duct بحث يعمل على زيادة سرعة الهواء داخل الفراغ وكذلك لا يأخذ حيز كبير من فراغ غرفة إقامة المرضى حتى لا يتحول إلى عبء على تصميم الغرفة.

١ / ٣ / ٨ الشكل Form

تم استخدام الأشكال الأساسية مثل مربع ومستطيل ومثلث مع الاحتفاظ بنفس المساحة لجميع الأشكال وهي تمثل من ٥-٦٪ من مساحة الغرفة (تم مراعاة ألا تأخذ حيز كبير من مساحة الغرفة) وكانت نتائج في جدول ١ كالتالي:

جدول (١) يوضح مقارنة بين معدلات التهوية المختلفة للأشكال (Duct)

مثلث	مستطيل	مربع	
٠,١١١ - ٠,٤٤٤ م/ث	٠,١١١ - ٠,٥٥٥ م/ث	٠,١١١ - ٠,٨٨٨ م/ث	سرعة الهواء في الجزء الشمالي
٠,١١١ - ٠,٣٣٣ م/ث	٠,١١١ - ٠,٢٢٢ م/ث	٠,١١١ - ٠,٤٤٤ م/ث	سرعة الهواء في الجزء الجنوبي


المصدر: الباحثان

فائدة (Duct) : بوجود منور داخلي (Duct) سمح ذلك في الجزء الشمالي بخروج الهواء الساخن منه وفي الجزء الجنوبي بالتقاط الهواء البارد المار فوق سطح المبنى و خروج الهواء الساخن من الشباك مما أدى لوجود فروق للضغط وبالتالي زادت سرعة الهواء ((شكل ٦) و شكل ٧) و شكل ٨)).

من جدول ١: نلاحظ بأن أفضل معدلات تهوية كانت في وجود Duct مربع وذلك بسبب أن المنور الداخلي (Duct) المنتظم الأضلاع (المربع) يحدث أن نظام حركة الهواء وعدم وجود خلخلة ولا توجد معوقات لحركة الهواء مما يؤدي إلى زيادة في حركة الهواء وانتشار جيد وهو أفضل من المنور الغير منتظم الأضلاع. أما Duct المستطيل إنخفضت فيه سرعة الهواء مع عدم سريان الهواء داخل بداخله بشكل جيد حيث أن عرض مقطع Duct للشكل المستطيل صغير نسبياً بالمقارنة بباقي الحالات وبالتالي ينخفض تأثير Duct على حركة الهواء داخل الأدوار عامة وبالتالي يكون المتحكم الرئيسي لسريان الهواء داخل الحجرات هو السريان الخارجي الراسي والأفقي (شكل ١٩)). أما المنور الداخلي (Duct) المثلث نتيجة لشكله الهندسي فقد أدى إلى وجود خلخلة في حركة الهواء مما يقلل من حجم الهواء بداخله ويمكن ملاحظة ذلك في شكل ٧) خاصة في الجزء الجنوبي.

ملاحظة على حركة الرياح في الاشكال الهندسية لل Duct: نلاحظ بان حركة الرياح في الجزء الشمالي للاشكال السابقة ((شكل ٦) و شكل (٧) و شكل (٨)) حركة شبة دائرية وذلك لتولد تيارات دوامية دائرية عند حافة المبنى إتجاهها عكس عقارب الساعة.

شكل (١٩) مسقط أفقي يوضح سريان الهواء خارج المبنى وداخل Duct المستطيل في الجزء الجنوبي



المصدر: الباحثان

٨ / ٣ / ٢ المساحة

بعد اختيار شكل Duct المربع تم دراسة تأثير مساحة الشكل على سرعة الهواء داخل الفراغ وكانت المساحات المقترحة كالتالي (٢,٢*١,٢م) – (٦,٦*٠,٦م) – (٣,٣*٠,٣م) وبارتفاع ٢م فوق سطح المبنى:

كانت افضل سرعة للهواء في حالة المساحة الاكبر وهي (٢,٢*١,٢م) شكل ٦، اما بالنسبة للمساحة (٦,٦*٠,٦م) فان سرعة الهواء أعلى في الأدوار الاخيرة وتنخفض كلما اتجهنا إلى أسفل مع انتشار غير جيد للهواء وذلك بسبب صغر حجم المنور الداخلي أدى ذلك الى انخفاض سرعة الهواء كلما اتجهنا إلى أسفل حيث كلما صغرت مساحة المنور انخفضت كمية الهواء بداخل الغرف (شكل ٩))، واخيراً مساحة (٣,٣*٠,٣م) كانت سرعة الهواء غير منتظمة حيث ان أعلى سرعة للهواء في الأدوار الاولى والاخيرة للإقامة تكون اعلى من الادوار المتوسطة وذلك بسبب وجود دوامات هوائية تنخفض كلما اتجهنا للأسفل وبالتالي تدخل كمية هواء أكبر في الأدوار الاولى بعكس الادوار الاخيرة للإقامة وتلك الدوامات ناتجة عن صغر مساحة المنور بشكل كبير (مساحة هذا المنور اقل مساحة) (شكل ١٠)).

٨ / ٣ / ٣ الحرارة

يرتفع Duct فوق سطح المبنى ٢م ويتأثر بارتفاع درجات الحرارة وبذلك فان الجزء الظاهر فوق سطح المبنى له تأثير على سرعة الهواء داخل الفراغات خاصة عندما يتم تسخينه بواسطة اشعة الشمس ويوضح (شكل ١٢)) الجزء الذي تم تسخينه، حيث تم تسخين الجزء البارز من Duct و ارتفعت درجة حرارته الى 50 درجة سيليزية وتم مقارنة ذلك بالحالة العادية (شكل ٦))، حيث بارتفاع درجة الحرارة كانت حركة الهواء جيدة في الأدوار المرتفعة و تنخفض كلما اتجهنا إلى أسفل (شكل ١٣))، وذلك لبعدهم عن الفتحة العليا للمنور الداخلي حيث يكون تأثير الحرارة اقل، وذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على سرعة الهواء وتعمل على إضعافها كلما اتجهنا إلى أسفل وبالتالي تنخفض كمية الهواء التي تذهب الى الادوار المنخفضة، أما الأدوار العليا في حالة التسخين فتكون أعلى من حيث سرعة الهواء وذلك بسبب قربها من الفتحة العليا والحوائط البارزة للمنور الداخلي ذات فروق الضغوط المرتفعة، أبسط طريقة لزيادة سرعة الهواء هو دهنها باللون الأسود لزيادة إمتصاص الأشعة الشمسية ويمكن تحسين فعاليتها عن طريق إضافة مجتمّع للأشعة الشمسية.

٨ / ٣ / ٤ ارتفاع (Duct) فوق سطح المبنى

تم تغيير ارتفاع Duct فوق سطح المبنى وكذلك مساحة الفتحة العلوية له وتم دراسة تأثير ذلك على سرعة الهواء (شكل ١٤)) حيث ارتفعت سرعة الهواء بتغيير مساحة فتحة Duct وكذلك ارتفاعه عن سطح المبنى، في الجزء الشمالي ارتفعت بالمقارنة ب (شكل ٦)) حيث كانت كمية الهواء الخارجة من الفتحة العلوية ل Duct اكبر وبالتالي زادت سرعة الرياح التي تدخل الغرفة بسبب فروق الضغوط.

اما الجزء الجنوبي فانه يعتمد على التهوية من المنور الداخلي (Duct) وخروج الهواء من الشباك عكس الجزء الشمالي وبالتالي فمع ازدياد مساحة الفتحة العلوية للمنور الداخلي (Duct) ازادت سرعة وحجم الهواء بداخله. وتعتبر الأدوار العليا هي أكثر الأدوار استفادة حيث ارتفعت سرعة الهواء بها بشكل ملحوظ بينما تنخفض سرعة الهواء في الأدوار الاولى للإقامة وذلك بسبب أن سرعة الهواء تنخفض داخل المنور الداخلي (Duct) عندما تصل إلى الأدوار الاولى، وبالتالي فانه كلما ازادت مساحة الفتحة العلوية زادت معدلات التهوية كما انه بارتفاع Duct عن سطح المبنى زاد ذلك من قدرته على التقاط الهواء البارد وكذلك التعرض للشمس وبالتالي اختلاف الضغوط بين فتحتي دخول وخروج الهواء يكون اكبر.

٨ / ٣ / ٥ تغيير توجيه الفتحة العلوية ل Duct وتأثيرها على سرعة الهواء

كان الهدف الرئيسي لوجود Duct هو زيادة سرعة الهواء وكذلك عدم نقل عدوى بين الجناحين المتقابلين في المبنى وبالتالي فان هناك احتمال لانتقال العدوى بين الفتحتين العلويتين للمبنى خاصة وانهما متقابلتين كما في (شكل ١٣))، ولكن اي من الفتحتين سوف يتم تغيير اتجاهها كان اختيارنا للجزء الشمالي خاصة وانه يعتمد على Duct لخروج الهواء الساخن بعكس الجزء الجنوبي والذي يعتمد عليه في التقاط الهواء المار فوق المبنى وكما في الشكلين: شكل (١٤) وشكل (١٥) حيث تم تغيير اتجاه الفتحة العلوية من الجنوب الى الشمال والشرق على التوالي للجزء الشمالي.


الحالة التي يكون فيها اتجاه فتحة المنور الجنوبي العلوية في الناحية الشمالية و اتجاه فتحة المنور الشمالي العلوية في الناحية الشرقية هي الأفضل من حيث سرعة الهواء لان فروق الضغوط اكبر بين فتحتي دخول وخروج الهواء وهو مالم يتحقق في اتجاه فتحة المنور الشمالي العلوية في الناحية الشمالية (شكل ١٥)).

تغيير اتجاه الفتحة الخاصة بالمنور الداخلي في الجزء الشمالي من الشمال إلى الشرق أثر كذلك في الناحية الجنوبية من حيث توزيع الرياح ولكنة تأثير بسيط و أدى إلى نتائج أفضل على مستوى سرعة الرياح وذلك لان كمية الهواء التي دخل إلى المنور (Duct) في الناحية الجنوبية أصبحت أكبر.

٨ / ٣ / ٦ دراسة تأثير تغيير مساحة الشباك الداخلي (Duct) على معدل سرعة الهواء

- مساحة الفتحة الداخلية للمنور (Duct) $٣٠ * ٣٠$ سم (شكل ١٠):

شكل (٢٠) قطاع يوضح تدفق الرياح داخل الفراغات واتجاه التيارات الدوامية في الجزء الجنوبي



تم تغيير المساحة من $٣٠ * ٣٠$ سم إلى $٨٠ * ٨٠$ سم (شكل ١٦))، وأثر ذلك على سرعة الهواء حيث في حالة مساحة الفتحة الداخلية للمنور $٣٠ * ٣٠$ سم (شكل ١٠)) كان هناك وجود انتظام في حركة الهواء وسرعة بين الأدوار المختلفة بالنسبة للواجهة الجنوبية والشمالية، أدت إلى الحفاظ على فروق الضغوط بين فتحات دخول وخروج الهواء مما أدى إلى الحفاظ على معدل منتظم لسرعة الرياح بين الأدوار . تبلغ سرعة الرياح أعلى معدل لها في الأدوار العليا للإقامة وذلك في الجزء الشمالي والجنوبي . أقل معدل لسرعة الرياح يكون في الأدوار الاولى للإقامة .

- مساحة الفتحة الداخلية للمنور (Duct) $٨٠ * ٨٠$ سم (شكل ١٦):

- في الجزء الشمالي: كانت هناك ارتفاع في سرعة الهواء خاصة في الأدوار الاخيرة وتنخفض كلما اتجهنا الى اسفل بدون انتظام بين الأدوار ، اما الجزء الجنوبي فقد حدث العكس ، حيث أدى زيادة مساحة مقطع الفتحة الداخلية للمنور الداخلي إلى حدوث turbulences تيارات دوامية في الاجزاء العليا وتنخفض كلما اتجهنا للأسفل مما اثر على سرعة الرياح ومعدلها (شكل ٢٠)).

- تكون أعلى سرعة للرياح في الأدوار الاولى للإقامة حيث أن التيارات الدوامية تكون انخفضت وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة الهواء وانتشاره.

- أقل معدل لسرعة الرياح يكون في الأدوار العليا حيث يكون هناك تيارات دوامية عالية .

- مما سبق نستنتج ان مساحة الشباك $٣٠ * ٣٠$ سم افضل من $٨٠ * ٨٠$ سم من حيث انتظام سرعة الهواء بين الادوار المختلفة و متناسبة مع مساحة Duct ($٢,٢ * ١,٢$ م).

وفقا لتلك النتائج: فمن الممكن ان لا تكون ابعاد الفتحة الداخلية Duct متساوية في جميع الادوار ولكن اذا اردنا الحفاظ على معدلات تهوية منتظمة فان ابعاد الفتحة الداخلية $٣٠ * ٣٠$ سم هي الافضل وفقاً لابعاد Duct.

٩ الخلاصة

١. كانت فكرة استخدام التهوية الطبيعية فكرة مستبعدة في مباني الرعاية الصحية في الفترة الاخيرة وذلك بسبب خوف المتخصصين من ظاهرة إنتقال العدوى داخل هذه المباني، ولكن مع اصدار منظمة الصحة العالمية (WHO) وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها بعنوان الوقاية من العدوى والسيطرة على

Epidemic وأمراض الجهاز التنفسي الحادة المعرضة للوباء في مجال الرعاية الصحية اعاد ذلك فكرة استخدام التهوية الطبيعية ، حيث في هذا المبدأ التوجيهي الجديد تم اعتبار التهوية الطبيعية لأول مرة من بين التدابير الفعالة للسيطرة على العدوى في مجال الرعاية الصحية. وعملت هذه التوصية على زيادة الاعتراف بدور التهوية الطبيعية في مكافحة العدوى خاصة وانها تأتي من منظمة دولية مثل منظمة الصحة العالمية.

٢. المساهمة الرئيسية في هذا البحث هي:

- هي استخدام التهوية الطبيعية عن طريق تطوير استخدام طول البناء السلبي مع الاعتماد على برامج حساب الموائع والذي جعل من تجربة تقنيات التهوية الطبيعية أمر قابل للتجربة وتحليل النتائج قبل التنفيذ، حيث أثبتت النتائج والتي تم تطبيقها على مبنى رعاية صحية متعدد الأدوار ويعتمد على التهوية من جانب واحد وهو ما يزيد من صعوبة تطبيق تقنيات التهوية الطبيعية ، أن هناك متغيرات تؤثر في حركة الهواء وتزيد من سرعته وتعمل على توفير انتشار جيد لداخل هذه المباني ، ولتحسين معدلات التهوية في المستشفيات والتي تعاني من نقص الموارد خاصة المادية تم استخدام تدابير فعالة لمكافحة العدوى، حيث تم استخدام Duct كملقف و مدخنة الشمسية وذلك لموضعة في اجنحة المبنى هل جنوبية ام شمالية وداخل كل تقنية من التقنيات السابقة متغيرات مثل الارتفاع عن المبنى وعرضه وتصميمه الداخلي ويوجد متغيرات أخرى خاصة بالمبنى نفسه مثل فتحات مدخل الهواء خاصة و ان المبنى الذي تم دراسة حالته لا يوجد به مخارج للهواء لانه يعتمد على التهوية من جانب واحد مع الاخذ في الاعتبار عنصر رئيسي وهو منع انتقال العدوى المحمولة جوا.

- وجود اختلاف في معدلات التهوية بين الادوار المختلفة يفتح الباب اما اعادة النظر في تسكين المرضى في الغرف وان تتم وفقاً لنوع المرض وما يحتاجه من معدلات تهوية وليس وفقاً لقدرة المادية.

٣. توصيات:

- معدل التهوية ، كمية الهواء الخارجى ونوعية الهواء فى الهواء الطلق.
- إتجاه تدفق الهواء: وهو إتجاه تدفق الهواء الشامل فى المبنى، والذي ينبغى أن يكون من المناطق النظيفة إلى المناطق المعدية.
- توزيع الهواء أو نمط تدفق الهواء: هو أن يصل الهواء إلى كل جزء فى المبنى وينبغى إزالة الملوثات المحمولة جواً، وذلك مهم حتى لا تتواجد مناطق تنمو فيها البكتيريا .

فى النهاية وفقاً للتقرير السنوى لسالى ديفيز، رئيس الخدمات الطبية فى إنجلترا، والتي قالت فية ليس هناك من يزعم أن إزاحة الستائر وفتح بعض النوافذ قد يساعد فى علاج المصابين بالأمراض، ولكن إدخال بعض من التغييرات على تصميم المستشفى قد يساعد فى تجنب إنتقال الأمراض إلى من لم يصابوا بها بعد.

المراجع

References

وزارة الصحة والسكان. (٢٠٠٨). *الدليل القومى لمكافحة العدوى: الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى*. ادارة مكافحة العدوى، الجزء الأول. مصر، وزارة الصحة والسكان.

Ministry of Health and Population. (2008). *National Guide for Infection Control: Standard Precautions for Infection Control, part One*. Ministry of Health and Population, Egypt.

عبد العال، ريم سامى. (٢٠١٣). *تقييم استخدام المفردات المعمارية التراثية فى العمارة المعاصرة باستخدام حساب ديناميكا الموائع*. رسالة ماجستير، كلية هندسة، جامعة القاهرة.

Abdelaal, R. S. (2013). *Assessment of Architectural Heritage Elements Using Computational Fluid Dynamic*. Master Thesis. Faculty of Engineering, Cairo University.

عباس، محمد صلاح الدين. (١٩٩٨). *نظم الإدارة البيئية والمواصفات القياسية العالمية ايزو ١٤٠٠٠*. مصر: دار دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.

Abbas, M. S.(1998). *Environmental management systems-specification with guidance for use ISO 140000*. Egypt: Dar Al Kotob Al-Ilmya.

Adamu, Z.A., Price, A.D.F., Cook, M.J. (2012). Performance evaluation of natural ventilation strategies for hospital wards – A case study of Great Ormond Street Hospital. *Building and Environment*, Volume 56, Pages 211-222, ISSN 0360-1323, <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.03.011>.

Atkinson, J., Chartier, Y., Lúcia, C., Pessoa-Silva, Jensen, P., Li, Y., and Seto, W. (2009). *Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings*, WHO Publication/Guidelines.

Berlanga, F.A., Ruiz de Adana, M., Olmedo, I., Villafruela, J.M., San José, J.F., Castro, F., Experimental evaluation of thermal comfort, ventilation performance indices and exposure to airborne contaminant in an airborne infection isolation room equipped with a displacement air distribution system. *Energy and Buildings*, Volume 158, Pages 209-221, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.100>.

Chen, Z., Chen, C., Wei, S., Wu, Y., Wang, Y., Wan, Y. (2016). Impact of the external window crack structure on indoor PM2.5 mass concentration. *Building and Environment*, Volume 108, Pages 240-251, ISSN 0360-1323, <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.08.031>

Chenari, B., Carrilho, J., da Silva, M.G. (2016). Towards Sustainable, Energy-Efficient and Healthy Ventilation Strategies in buildings: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 59, Pages 1426-1447, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.074>.

Corbett, EL., Watt, CJ., Walker, N., Maher, D., Williams, BG., et al. (2003) The growing burden of tuberculosis: Global trends and interactions with the HIV epidemic. *Arch Intern Med* 163: 1009–1021.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S., Marathe, M.V., Srinivasan A., Toroczkai, Z. and Wang, N. (2004). Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. *Nature*, 429, 180.

Hobday, R.A., Dancer, S.J. (2013). Roles of sunlight and natural ventilation for controlling infection: historical and current perspectives. *Journal of Hospital Infection*, Volume 84, Issue 4, Pages 271-282, ISSN 0195-6701, <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2013.04.011>.

Gilkeson, C.A., Camargo-Valero, M.A., Pickin, L.E., Noakes, C.J. (2013). Measurement of ventilation and airborne infection risk in large naturally ventilated hospital wards. *Building and Environment*, Volume 65, Pages 35-48, ISSN 0360-1323, <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.03.006>.

- Jung, C., Wu, P., Tseng, C., Su, H. (2014). Indoor air quality varies with ventilation types and working areas in hospitals. *Building and Environment*, Volume 85, Pages 190-195, ISSN 0360-1323, <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.11.026>. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132314003989>).
- Lan, L., Tushar, W., Otto, K., Yuen, C., Wood, K.L. (2017). Thermal comfort improvement of naturally ventilated patient wards in Singapore. *Energy and Buildings*, Volume 154, Pages 499-512, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.07.080>.
- Li, Y., Leung, G. M., Tang, J. W., Yang, X., Chao, C. Y. H., Lin, J. Z., Lu, J. W., Nielsen, P. V., Niu, J., Qian, H., Sleigh, A. C., Su, H.-J. J., Sundell, J., Wong, T. W. and Yuen, P. L. (2007). Role of ventilation in airborne transmission of infectious agents in the built environment – a multidisciplinary systematic review. *Indoor Air*, 17: 2–18. doi:10.1111/j.1600-0668.2006.00445.
- Lim, T., Cho, J., Sean Kim, B. (2010). The predictions of infection risk of indoor airborne transmission of diseases in high-rise hospitals: Tracer gas simulation. *Energy and Buildings*, Volume 42, Issue 8, Pages 1172-1181, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.02.008>.
- Lomas, K.J., Ji, Y. (2009). Resilience of naturally ventilated buildings to climate change: Advanced natural ventilation and hospital wards. *Energy and Buildings*, Volume 41, Issue 6, Pages 629-653, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.01.001>. (<http://08101v333.1105.y.http.www.sciencedirect.com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0360132313000851>).
- Manic, M., Wijayasekara, D., Amarasinghe, K., Rodriguez-Andina, J.J. (2016). Building energy management systems: the age of intelligent and adaptive buildings, *IEEE Ind. Electron. Mag.* 10 (March (1)) 25–39.
- Martins, N.R., Carrilho da Graça, G. (2018). Effects of airborne fine particle pollution on the usability of natural ventilation in office buildings in three megacities in Asia. *Renewable Energy*, Volume 117, Pages 357-373, ISSN 0960-1481, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.10.089>. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148117310509>).
- Mohammadabad, Amiri, M., Ghoreishi, Shimaossadat. (2011). *Green Architecture in Clinical centers with an approach to Iranian sustainable vernacular architecture (Kashan City)*, International conference on Green Building and Sustainable Cities, procedia Engineering, Elsevier ltd, p.378.
- Nightingale, F. (1863). *Notes on Hospitals. 3rd ed.* London: Longman, Roberts & Green.
- Pan, S., Xu, C., Wei, S., Hassan, T.M., Xie, L., Xiong, Y., Firth, S., Greenwood, D., de Wilde, P. (2016). Improper Window Use in Office Buildings: Findings from a Longitudinal Study in Beijing, China. *Energy Procedia*, Volume 88, Pages 761-767, ISSN 1876-6102, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.06.104>.

- Pavelchak, N. et al. (2001). Negative-pressure monitoring of tuberculosis isolation rooms within New York State hospitals. *Infection Control and Hospital Epidemiology*, 22(8), p.518–519.
- Qian, H., Li, Y., Seto, W.H., Ching, P., Sun, H.Q. (2010). Natural ventilation for reducing airborne infection in hospitals. *Building and Environment*, Volume 45, Issue 3, Pages 559-565, ISSN 0360-1323.
- Roderick Escombe^{1, 2,3*}, Clarissa C. Oeser³, Robert H. Gilman^{3,4}, Marcos Navincopa⁵, Eduardo Ticona⁵, William Pan⁴, Carlos Martínez⁵, Jesus Chacaltana⁶, Richard Rodríguez⁷, David A. J. Moore^{1, 2, 3}, Jon S. Friedland¹², Carlton A. Evans. (2007). Natural Ventilation for the Prevention of Airborne Contagion. *PLOS DICINE*, ISSN 2, Pages 0309-0316.
- Rubin, H.R., Owens, A.J., Golden, G. (1998). *Status Report: An Investigation to Determine Whether the Built Environment Affects Patient Medical Outcomes*. The Centre for Health Design, Inc., ISBN: 0-9638938-5-8.
- Swain, F. (2013). Fresh Air and Sunshine Antibiotics Absent from The Mind, Essay. *Newsoasentest Journal*, Vol. 220, No. 2947.
- Wang, J., Wang, S., Zhang, T., Battaglia, F. (2017). Assessment of single-sided natural ventilation driven by buoyancy forces through variable window configurations. *Energy and Buildings*, Volume 139, Pages 762-779, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.070>. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778817302608>).
- [.http://www.Ansis.com/](http://www.Ansis.com/)

Controversy of Natural Ventilation and Infections in Hospitals

Hossam Said Mahmoud Ali¹; Reham EL Dousky Hamed ²

¹ Higher Technological Institute - 6th of October

² Faculty of Engineering - Beni Suef University

Abstract:

Developing societies suffer from population increase, health problems and with the spread of infection, the length of stay in hospitals increases, especially with the inability of these buildings to use mechanical ventilation for the high energy prices. The research aims to verify the possibility of using natural ventilation in sick accommodation suites to reduce the spread of infection, which causes physical and human losses by using fluid dynamics [CFD] to simulate the flow of air. Ventilation was studied from window and door openings [pressure difference]. This principle is not recommended as it works in transferring infection from upstream to downstream wings and as well as the lack of patient privacy. A reliable and non-contagious system based on density difference [stack effect] was applied, studied, and measured with different cross-sections of the stack that led to success rates of ventilation for the rooms plus privacy and energy conservation.

Keywords:

Sustainability, Infection, Natural Ventilation, Hybrid or Mixed-mode Ventilation, Duct