

دراسة تأثير التغيرات المناخية على الآثار الحجرية المكتشفة بموقع حفائر عرب الحصن

إعداد

د. إيمان محمد نبيل إبراهيم

مدرس ترميم المواد العضوية - قسم علوم الآثار والحفائر
بكلية الآثار - جامعة عين شمس

د. عماد الدين إبراهيم حامد

مدرس ترميم العمارة الأثرية - قسم علوم الآثار والحفائر
بكلية الآثار - جامعة عين شمس

دراسة تأثير التغيرات المناخية على الآثار الحجرية المكتشفة بموقع حفائر عرب الحصن

د. إيمان محمد نبيل إبراهيم ... مدرس ترميم المواد العضوية - قسم علوم الآثار والحفائر
بكلية الآثار - جامعة عين شمس
د. عماد الدين إبراهيم حامد ... مدرس ترميم العمارة الأثرية - قسم علوم الآثار والحفائر
بكلية الآثار - جامعة عين شمس

الملخص

يتناول البحث دراسة تأثير التغيرات المناخية على الآثار الحجرية المكتشفة بمنطقة حفائر عرب الحصن في الفترة من ١٩٠٦ إلى ٢٠٢٣ عندما بدأ النمو السكاني والنشاط الصناعي في يزداد بالمنطقة. ومن هنا بدأ التوسع العمراني بالمنطقة الأثرية وما ترتب على ذلك من تغير في بيئة الدفن نتيجة تغير النشاط السكاني، والإمتداد العمراني وتأثير ذلك على الآثار الحجرية قبل، وبعد، وأثناء الكشف. كذلك يتناول البحث دراسة تأثير التغيرات المناخية اليومية، والموسمية على الآثار الحجرية بعد الكشف. استخدم التوثيق الفوتوجرافي والفوتوجراممري وبرامج (2D) لتوثيق مظاهر التلف. استخدم الفحص البصري والدينو ميكروسكوب المزود بأشعة (IR-UV). والميكروسكوب المجسم لتشخيص مظاهر التلف ودراسة الشكل الخارجي للعينة. استخدم التحليل بحيود الأشعة السينية (Xrd) لعينات عشوائية من الحجر لدراسة مكونات العينات المتبلورة في صورته مركبات ومعادن، مع تحليل عينات من الأملاح المتزهرة بسطح الحجر. وفي النهاية يعطى البحث تفسير علمي للعلاقة بين التغيرات المناخية، ومظاهر التلف بالآثار الحجرية بحفائر عرب الحصن.

الكلمات الدالة: عرب الحصن - التغيرات المناخية - تلف الآثار الحجرية -
تزهير الأملاح - الجزور النباتية.

Study effect of climate changes on the stone monuments discovered in the Arab Al-Hisn excavations

Abstract

The research is concerned with studying the effect of climate changes on the stone monuments discovered in the area of Arab Al-Hisn excavations in the period from 1906 to 2022. When population growth and industrial activity began to increase in the region. As a result, the rchaeological area has been changed. The research is interested in studying the climatic changes that occurred in the burial environment as a result of the change in population activity and urban sprawl in the region and its impact on the stone monuments before, after and during the discovery, as well as studying the effect of daily and seasonal climate changes on the stone monuments after the discovery. Use photogrammetry and (2D) programs to document deterioration aspects. Stereo microscope and dino microscope were used to study the deterioration aspects. X-ray diffraction (Xrd) analysis was used to identify the type of stone, with analysis of a sample of salts crystallizing on the surface of the stone. In the end, the research gives a scientific explanation for the relationship between climatic changes and aspects of deterioration in the stone monuments in the Arab Al-Hosn excavations.

Key words: Arab Al-Hisn - climate changes - Damage to stone monuments - salt crystallization- plant roots.

١. المقدمة

تقع منطقة حفائر عرب الحصن بحى المطرية شرق محافظة القاهرة، والمطرية هي مدينة الشمس مهد المذاهب التوحيدية المصرية القديمة ذات الجذور التاريخية. يمتد تاريخها من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني^١. ونظراً لأن الآثار المصرية كانت وما زالت مركز إهتمام العلماء والأثريين من أنحاء العالم، فقد حظت منطقة المطرية بوجه خاص بأهمية تاريخية كبيرة لفتت إليها الأنظار منذ عصر مبكر. وبدأ التنقيب بالمطرية عندما قام عالم الآثار الإيطالي سكياباريل Schiaparelli خلال عام ١٩٠٠ إلى ١٩٠١ بشراء أكثر من ١٤٠٠ قطعة تم اختيارها كأكثر المناطق الأثرية في مصر التي تمثل فترات تاريخية تمتد من الدولة القديمة إلى العصر المتأخرة وكان من بين هذه المناطق منطقة المطرية^٢. لمكا تتميز به من أهمية تاريخية، وقرر سكياباريل بعد ذلك بدأ مهمته الأثرية للوصول إلى الآثار المصرية بتكوين فرق متعددة التخصصات يعد الأول في تاريخ الحفريات في مصر، وبدأ عمليات التنقيب والبحث بتنفيذ أربعة حفائر في منطقة مصر الجديدة (المطرية) في الفترة من ١٩٠٣ إلى ١٩٠٦^٣ بعد طلب الإذن بالحفر في الجيزة ومصر الجديدة (المطرية) ووادي الملكات (طيبة). بذلك بدأ أعمال الحفر والتنقيب بمنطقة المطرية منذ عام

¹ Abd el-Gelil, M., Shaker, M. and Raue, D. (1996) Recent excavations at Heliopolis. *Orientalia* 65.2, 136–146.

² Alice Maria Sbriglio and Federica Ugliano: (2014) Re-excavating Heliopolis:: Unpublished Archaeological Data from the Archives of Ernesto Schiaparelli and Missione Archeologica Italiana. In book: *Current Research in Egyptology* (pp.278-293)

³ Mamdouh El-Damaty, “(2022)The Throne Chapel of Ramesses II in Arab El-Hisn”, in: Ayman Wahby and Penelope Wilson, *The Delta Survey Workshop: Proceedings from Conferences held in Alexandria (2017) and Mansoura (2019)*, in: *Archaeopress Egyptology* 41, , pp. 99-114

١٩٠٣. في ذلك الوقت تشير كل الدراسات المناخية أن منطقة المطرية القديمة تتمتع بمناخ خالي من التلوث مع انخفاض عدد السكان وقلة النشاط البشرى (الزراعى - الصناعى). وبالرجوع إلى الدراسات المناخية التي تمت في هذه الفترة من خلال مرصد العباسية وهو المرصد الذي تم إنشاؤه في بدايات القرن التاسع عشر قبل نقل المرصد لحلوان في عام ١٩٠٣م ، يثبت بالإحصائيات ما كانت تتمتع به مصر من مناخ جاف حافظ على الحضارة المصرية لآلاف السنين. ومن يتتبع المقومات الطبيعية للحفاظ على الآثار المصرية يتضح أن مصر واحة صحراوية جافة وجدت أسباب طبيعية وأخرى بشرية لقيام الحضارة المصرية والحفاظ عليها°. والوضع فى المطرية لم يختلف عن أنحاء مصر من حيث توافر الظروف المناخية والبشرية لقيام حضارة قوية مع الحفاظ على الآثار فى ظل الظروف الجوية الجافة وقلت النشاط السكانى. غير أن التطور الحضارى والتغيرات السكانية المرتبطة بتطور وسائل الراحة على مدار السنين كان له أثر واضح فى تغير الظروف المناخية التى تتمتع بها مصر، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الآثار. ومنذ عام ١٩٠٦ عندما أعلن الصناعى إدوارد إمان تطوير بلدة جديدة إلى الشمال من القاهرة وبناء أحياء سكنية وحدائق جديدة بالقرب من تل حسن (أو تل الحصن) هليوبوليس، بدأ من هنا تغير المخطط السكنى والعمرانى لمنطقة المطرية. وإزداد الإمتداد العمرانى بالمنطقة الأثرية وما تبعه من إزداد للنشاط السكانى، وما ترتب عليه من إمتداد

⁴ Abd el-Gelil, M., Suleiman, R., Faris, G. and Raue, D. (2008) The joint Egyptian-German excavations in Heliopolis in Autumn 2005: preliminary report. Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 64, 1-9.

⁵ Consonni, A., Quirino, T. and Sesana, A. (2012) L'Egitto di Francesco Ballerini. Un egittologo comasco agli inizi del Novecento. Atti della giornata di studi, Lettere, Fotografie. Como, NodoLibri

شبكات الصرف الصحي وإزدياد النشاط الزراعى والصناعى للسكان^٦. تلك المنطقة التى تغيرت كل ملامحها منذ عام ١٩٠٣ إلى أن قامت كلية الآثار بجامعة القاهرة بقيادة الدكتور عبد العزيز صالح بأعمال الحفر والتنقيب فى منطقة عرب الحصن فى الفترة من ١٩٤٨ إلى ١٩٧٦. ومع استئناف أعمال الحفر والتنقيب التى قامت بها جامعة عين شمس بقيادة الدكتور ممدوح الدماطى عام ٢٠١٧ شهدة المنطقة تدهور أكبر. حيث أصبحت منطقة عرب الحصن تقع حالياً داخل حيز عمرانى وزراعى بالإضافة إلى وقوعها فى الحيز الصناعى قرب مصانع البترول والغاز الأمر الذى أثر بالسلب على إرتفاع معدلات التلث بفعل زيادة نسبة الرطوبة فى التربة وزيادة تجمع الأملاح، بالإضافة إلى ضعف شبكاتك تصريف مياه الأمطار والصرف الصحى، وما ينتج عنه من تسريب هذه المياه بما تحملها من ملوثات حمضية ومخلفات عضوية وأملاح إلى التربة التى تحمل بين طياتها العديد من المواقع الأثرية التى تتعرض لعوامل التلث داخل بيئة الدفن^٧. وعند الكشف عن الآثار تخرج من بيئة الدفن محملة بمظاهر التلث كما هو الحال بالآثار المكتشفة بحفائر عرب الحصن. وليس الوضع على سطح الأرض بأحسن الأحوال حيث أن ازدياد النشاط السكانى، والتوسع فى بناء المصانع، وما ينتج عنها من غازات التلوث الجوى والإحتباس الحرارى والتغيرات المناخية من تغير معدلات الحرارة

⁶ Marie-Cécile Bruwier ,Jean-MiChel Bruffaerts :(2010)BELGIAN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT HELIOPOLIS1907 campaign (Jean Capart) 1912 campaign (Albert Daninos) 1907 campaign

⁷ Barros, L. A, et al.,(2002) Modes and Mechanisms of Rock weathering, in protection and Conservation

والرطوبة يؤثر بشكل مباشر على الآثار المكتشفة في مواقع الحفائر^٨. هذا بالإضافة إلى السلوك البشري لسكان المنطقة من إنتشار كالقمامة المصاحب لإنتشار الحيوانات بمنطقة الحفائر إضافة إلى جذور النباتات بالمنطقة الزراعية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الآثار المكتشفة بالمنطقة. وبعد أن استطاعت الآثار المصرية لآلاف السنين أن تحافظ على وجودها، وتحمل بين جدرانها عبقرية المصري القديم، الذي ربما لم يضع في حساباته مقدار قدرة ما شيده على الصمود. أصبحت التغيرات المناخية المفاجئة والمتزايدة، تضع آثار مصر أمام تهديدات خطيرة سواء بالانهيار أو التلف الذي يمكنه أن يتخطى حدود الزمان والمكان. صوره (١١-أ) توضح التغير بمنطقة المطرية بين الحفائر البلجيكية برئاسة جين كابارت (Jean Capart) عام ١٩٠٧^٩. وحفائر جامعة عين شمس موسم ٢٠٢٣ رئيس البعثة د. ممدوح الدماطي. ك



⁸ Paulo, B. (2006)structural restoration of monuments recommendations and advance tin research and practice" I st international conference on restoration of heritage masonry structures, Cairo, Egypt, April 24-27-

⁹Jean-MiChel Bruffaerts, Marie-Cécile Bruwier :2010 BELGIAN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT HELIOPOLIS . 1907 campaign (Jean Capart). 1912 campaign (Albert Daninos):



صوره (١) أ- الحفائر البلجيكية برئاسة جين كابارت (Jean Capart) عام ١٩٠٧. ب- حفائر جامعة عين شمس موسم ٢٠٢٣ برئاسة د. ممدوح الدماطي

وقد أسفرت مجموعة الحفائر التي تمت بمنطقة عرب الحصن عن إكتشاف معبد يعود إلى عهد ملوك الرعامسة، وأعاد بناؤه الملك رمسيس الثاني من الأسرة ١٩، وأضاف إليه كل من رمسيس الثالث والرابع والتاسع، حتى رمسيس الحادي عشر. ويحتوي المعبد على بقايا بوابات وأعمدة من البردي وجدران من الطوب اللبن، وبوابة ثابتة من الحجر الجيري، وهي بوابة كبير الرائين أو الكاهن الأكبر المسؤول عن معبد الشمس في "أون" القديمة، ولوحة "تب ماعت رع" ابن الملك رمسيس التاسع التي ما زالت حتى الآن تحتفظ ببعض بقايا نقوشها الملونة الزاهية. يهتم البحث بدراسة تأثير التغيرات المناخية على الآثار الحجرية المكتشفة في منطقة عرب الحصن من خلال إجراء بعض الفحوص والتحليل على نواتج عملية التلف لتفسير آليات التلف والعوامل المسببه له.

٢. المواد والطرق

١.٢ التصوير الفوتوجراممترى photogrammetry

المقصود بالتصوير الفوتوجراممترى" أو علم المساحة التصويري، هو علم وتكنولوجيا الحصول على معلومات موثقة حول الأشياء المادية والبيئة من خلال عملية تسجيل وقياس وتفسير الصور الفوتوغرافية وأنماط الصور المشعة

الكهرومغناطيسية والظواهر الأخرى¹⁰. وقد عرفته الجمعية العلمية الأمريكية للمساحة التصويرية بأنه الفن والعلم والتقنية التي تبحث في الحصول على المعلومات الوثيقة للمعالم الطبيعية والصناعية على سطح الأرض¹¹ ويتم من خلاله تسجيل وقياس وقراءة الصور المأخوذة للمعالم الأثرية¹². تم تقديم أول مرة من قبل الجغرافي الألماني أوتو كيرستن (Otto KERSTEN)¹³. ونظراً لأهمية الصور التاريخية والتي هي غالباً الوثائق الوحيدة التي يمكن أن تصف لنا المباني والآثار التي تغيرت أو التي تم تدميرها في الماضي. فإن أساليب التصوير "الفوتوجرامتري" تسمح لنا بتقييم هذه الصور وإعادة إنتاج تصميم المباني¹⁴. كما تعد هذه التصميمات موارد هامة بالنسبة لأعمال الهندسة المعمارية، وترميم الآثار، في مشروعات إعادة بناء الآثار. كما يمكن من خلال التصوير "الفوتوجرامتري" تحديد المسافة بين نقطتين تقعان على مستوى مواز لمستوى الصورة الفوتوغرافية عن طريق قياس المسافة بينهما على الصورة، إذا كان حجم الصورة معروفاً¹⁵. كما يساعد في استخراج نطاقات الألوان الدقيقة¹⁶.

¹⁰ ALBERTZ, J. (2001): Albrecht Meydenbauer – Pioneer of Photogrammetric Documentation of the Cultural Heritage; Proceedings 18th International Symposium CIPA 2001, Potsdam (Germany).

¹¹ AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY (1979): Handbook of Non-Topographic Photogrammetry; Falls Church, Va

¹² BLACHUT, T.J. & R. BURKHARDT (1988): Historical Development of Photogrammetric Methods and Instruments; American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Falls Church, Va

¹³ GRIMM, A. (1977): 120 Jahre Photogrammetrie in Deutschland {120 Years of Photogrammetry in Germany}; Deutsches Museum, Abhandlungen und Berichte 45(1977)2: 1-57, R. Oldenbourg, München & VDI-Verlag, Düsseldorf

¹⁴ GRIMM, A. (1980): Der Ursprung des Wortes Photogrammetrie {The Origin of the Term Photogrammetry}; ISPRS Kongress, Hamburg, Komm. VI/2, Bd. XXIII, Nr. B10, 323-330.

¹⁵ GRIMM, A. (1981): Albrecht Meydenbauer 1834 - 1921, in KAFKA, K. (Hrsg.): Universität (TH) Hannover, Ehrendoktoren Architektur

لذلك يؤكد علماء "الفوتوجرامتري" على ضرورة حفظ التراث الثقافي وتوثيقه في هيئة صور مساحية. وقد تمت أعمال التصوير الفوتوجرامتري للمباني الحجرية بمنطقة عرب الحصن بطريقة بسيطة تجمع بين التصوير الفوتوغرافي والفوتوجرامتري مع تطبيق مظاهر التلف باستخدام برنامج الأوتوكاد.

مراحل التصوير الفوتوجرامتري photogrammetry

للحصول على نموذج ثلاثي الأبعاد للآثار الحجرية يتم التقاط سلسلة متتابعة من الصور للقطع الأثرية مع تداخل يزيد عن ٥٠% من الصور حيث أن الفاعلية الأساسية لنجاح التصوير هو التكرار وتتم هذه العملية باستخدام كاميرات عالية الجودة وفي هذا العمل تم استخدام كاميرا (Nikon D800) بعد ذلك تأتي مرحلة معالجة البيانات وتجهيز الصور بحيث تتساوى في الإضاءة والوضوح ويتم تحويل الصور من امتداد Raw إلى Jpg لسهولة التعامل معها وتحويلها إلى نموذج ثلاثي الأبعاد يلي ذلك تحميل الصور الرقمية المتداخلة دفعة واحدة في برنامج Metashape الذى يحل كل صورة ويكشف تلقائياً المميزات المطابقة في مجموعة الصور غير المنتظمة وينشئ صورة ثلاثية الأبعاد للأثر

٢.٢ التوثيق (Photoshop) وبرنامج AutoCAD

تمت معالجة الصور باستخدام برنامج Photoshop وتوقيع مظاهر التلف باستخدام برنامج AutoCAD وتعد هذه الطرق من الطرق الحديثة التى يمكن من خلالها رسم خريطة توضيحية لمظاهر التلف وتعتمد على أسلوب التهشير

1831 - 1981 {Architectural Honory Doctors of Hanover University 1831 - 1981}; Hannover

¹⁶ GRIMM, A. (1978): Zwei Meydenbauer'sche Instrumente für die Architektur-Photogrammetrie wiedergefunden {Two Meydenbauer Instruments for Architectural Photogrammetry Recovered}; Bildmessung und Luftbildwesen 46(1978)1, 33-34.

بالون وعلامات مختلفة تختلف باختلاف مظهر التلف. وفي هذه الدراسة تم الدمج بين اسلوب التوثيق الفوتوجراممري والمعماري ومعالجة الصور ببرنامج Photoshop وتطبيق مظاهر التلف ببرنامج AutoCAD.

١.٢.٢ تفسير نتائج التصوير الفوتوجراممري والتوثيق (Photoshop)

وبرنامج Auto Cad (2D)


تعد أعمال التصوير والتوثيق من المراحل المهمة التي لا يقوم عمل اثري بدونها. وحتى تتم عملية التوثيق بطرق علمية بمنطقة حفائر عرب الحصن; تم استخدام التصوير الرقمي عالي الجودة، ومعالجة الصور باستخدام برنامج Photoshop، يلي ذلك عملية التوثيق الفوتوجراممري والمعماري لتسجيل مساحات وأبعاد المكتشفات الحجرية بكل دقة عن طريق التوثيق الفوتوجراممري. مع توقيع مظاهر التلف على الآثار الحجرية باستخدام برنامج Auto Cad ليعطى فى النهاية توثيق علمى دقيق صورته (٢-٣) توضح الطرق المتبعة فى عملية التوثيق.



دراسة تأثير التغيرات المناخية على الآثار الحجرية المكتشفة بموقع حفائر عرب الحصن



صوره (٢) الطرق المتبعة فى عملية التوثيق (أ) التوثيق الفوتوغرافى (ب) معالجة الصور
Photoshop (ج) التوثيق الفوتوجرامترى والمعمارى (د) توقيع مظاهر التلف Auto Cad





صوره (٣) الطرق المتبعة فى عملية التوثيق (أ) التوثيق الفوتوغرافى (ب) معالجة الصور
Photoshop (ج) التوثيق الفوتوجرامترى والمعمارى (د) توقيع مظاهر التلف Auto Cad

٣.٢ الفحص البصرى Visual Examination

يعد الفحص بالعين المجردة أبسط طرق الفحص، وتعتمد على الخبرة والمران الطويل؛ ويمكن من خلالها التعرف على بعض مظاهر التلف بسطح الأثر.^{١٧} كذلك يمكن عن طريق الفحص البصرى التعرف على التلف البيولوجى من خلال البقع اللونية أو بقايا بعض الحشرات والآفات على السطح، والثقوب التى تتركها بالإضافة إلى الفضلات التى تشوه السطح كذلك يمكن من خلال الفحص البصرى التعرف بسهولة على حيز الخفافيش على أسطح المباني الأثرية. ورصد ظاهرة التبلور الملحى بالأسطح الحجرية. ورصد مظاهر التلف الناتجة عن عوامل التجوية والنحر بسطح الحجر.^{١٨} تم الفحص البصرى لجميع القطع

¹⁷ Unger, A., et. al., (2001)"Conservation of wood Artifacts", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, , pp.143.

¹⁸Eman Mohamed Nabil., et. Al : (2017) INVESTIGATION AND ANALYSIS STUDY OF AN OLD KINGDOM CHEOPS FIRST BOAT OAR BLADE. Journal of Ancient Egyptian Interconnections. <http://jaei.library.arizona.edu> |vol. 16 p.p 87–98

الحجرية المكتشفة بموقع حفائر عرب الحصن لرصد مظاهر التلف المختلفة التي يمكن اكتشافها بالعين المجردة.

١.٣.٢ نتائج الفحص البصري

من خلال الرصد والتسجيل لمظاهر التلف بالآثار الحجرية بمنطقة حفائر عرب الحصن تبين الضرر الناتج عن عوامل التلف المختلفة من حرارة ورطوبة وعوامل التجوية على سطح الآثار الحجرية والتي يمكن رصدها بالعين المجردة وتفسير آليات التلف على النحو التالي:-

١.١.٣.٢ تزهـر البلورات الملحية على سطح الحجر.

تعاين الآثار الحجرية المكتشفة بحفائر عرب الحصن بظاهرة تظهر الأملاح على السطح. وترجع هذه الظاهرة إلى إرتفاع منسوب المياه تحت سطحية بالمنطقة. فقد سبق القول أن منطقة عرب الحصن تقع داخل النطاق الزراعي والسكني ومع إرتفاع معدل الرطوبة بالوسط المحيط بالأثر ينتج عنه تسرب الماء داخل مواد البناء سواء كان المصدر (أمطار، مياه ري، مياه صرف صحي) وتعمل المياه على إذابة الأملاح الموجودة في التربة أسفل الأثر والتي تنتقل إلى المباني الحجرية عن طريق الخاصية الشعرية^{١٩}. أو تعمل المياه مباشرة على إذابة الأملاح السطحية المتواجدة على سطح الحجر أو إذابة الأملاح المتواجدة في صوره غازات جوية في الجو المحيط بالأثر عن طريق الأمطار وسقوطها على الأثر في صوره أمطار حمضية^{٢٠}. ونتيجة لإرتفاع درجات الحرارة في

¹⁹Kirti Chandra D., D. V. K. Sudhakar : (2020) Deterioration of a Building through Environmental and Anthropological Causes International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249-8958 (Online), Volume-9 Issue-3, February

²⁰ Mohan Kotamrazu, "Wind damage to buildings, Infrastructure and landscape elements along the beach road at Visakhapatnam", International Journal of Research in Engineering and Technology,

البيئة المحيطة بالأثر تتبخر المياه داخل الحجر تاركة خلفها الأملاح في صورة متبلورة على سطح الأثر ومع تكرار دورات الرطوبة والجفاف وإذابة وتبلور الأملاح تظهر الحفر والشروخ بطبقات الحجر^{٢١}.

إضافة إلى أن تبلور الملح على سطح الحجر يؤدي لحدوث إنفعالات سطحية مما يترتب عليه تشقق الحجر وربما سقوط بعض أجزائه وينتج عنه مظاهر تلف متعددة. وهذا ما تم رصده بالمباني الحجرية بمنطقة حفائر عرب الحصن حيث تم رصد التزهرات الملحية بسطح الحجر من خلال الفحص البصرى والفحص الميكروسكوبى صورته رقم (٤)



صورته (٤) ظاهرة تزهرة الأملاح على سطح الحجر موقع حفائر عرب الحصن موسم ٢٠٢٣

eISSN: 2319-1163 ; pISSN: 2321-7308, Volume: 03 Special Issue:16, ICPECDM – 2014, Dec-14, pg 46

²¹ Maggos, T. , Bartzis, J.G. , Liakou, M., Gobin, C. , Photocatalytic degradation of NOX gases using TiO2-containing paint: a real case study, Journal of hazardous materials 146 ,2007,PP. 668:673.

٢.١.٣.٢ تكوين القشرة السوداء الصلبة على سطح الحجر.

هي ظاهرة قد تلازم مراحل تزهـر الأملاح على سطح الآثار الحجرية، فالأمر لا يتوقف عند تزهـر الأملاح على السطح فقط ففي أغلب الحالات تتحد طبقات الأملاح المتزهره بالأترية، والإتساختات العالقة بالجو مما يؤدي إلى تكوين طبقات صلبة من الإتساختات يصعب إزالتها.^{٢٢}

في نفس الوقت يكون سطح الحجر أسفل هذه الطبقات ضعيف جداً^{٢٣}. قد يرجع تكوين هذه القشرة السوداء نتيجة التفاعلات بين طبقات الجبس المكونة على السطح وبين ذرات الكربون والأترية والإتساختات المنتشرة في الجو. ومع تواجد نسبة كافية من الرطوبة وإرتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تكوين مثل هذه الظاهرة.^{٢٤} وهو ما تم رصده ببعض الآثار الحجرية بحفائر عرب الحصن من وجود تكلسات متحدة مع الأترية والإتساختات الناتجة عن الوسط البيئي المحمل بالأترية مما يزيد من صلابتها، وهذه الطبقة تكون من الصعب إزالتها وتتميز بلونها الداكن. صورته (٥).

²² Wasserman, I., (2002). Assessment of the durability of two natural stones intended for the conservation of the historical masonry sea wall in the old Town of Acre.

²³ Kofi Agyekum . Joshua Ayarkwa. Burcu Salgin: (2017) Diagnosing Damp in a Tropical Building: Applying Theory to Practice International Journal of Architecture, Engineering and Construction . September 2017 DOI:10.7492/IJAEC..016

²⁴ Winkler, E.M., (1994). Stone in Architecture: Properties, Durability. 1st Edn., Springer, Berlin, ISBN-10: 3540576266, pp: 313.



صوره (٥) تكوين القشرة السوداء الصلبة على سطح الحجر

٣.١.٣.٢ انفصال القشرة السطحية للحجر

تحدث هذه الظاهرة عند إرتفاع الرطوبة بالمباني الأثرية التي تكون محملة بالأملاح من التربة. أو تقوم بإذابة الأملاح القابلة للذوبان بمكونات الحجر، وفي حالة البخر البطئ يحدث التبخر داخل مسام الحجر وتتكون الكتل الملحية في الأجزاء السفلية من سطح الحجر والقريبة من الأرض.^{٢٥} المشبعة بالمياه وتتزهر الأملاح داخل المسام بالقرب من القشرة السطحية مسببة ضغوط وإنفصال

²⁵ Rossana, B. Paola, M. :(2012)Politecnico di TorinoThe Effect of Water on The Strength of Building Stones: American Journal of Environmental Sciences 8(2):158-161

بالطبقة السطحية للحجر^{٢٦} وهو ما تم رصده من تبلور الملح وإزدياد الضغط الناتج عن الأملاح المتواجدة ضمن التركيب الداخلى للحجر نفسة مما ترتب عليه إنفصال بطبقات الحجر السطحية صوره رقم (٦)



صوره (٦) إنفصال القشرة السطحية للحجر

٤.١.٣.٢ ظاهرة الإنفصال الطبقي للآثار الحجرية بعرب الحصن

ترجع هذه الظاهر إلى إختلاف تأثير الحرارة، والرطوبة، على المعادن التى تدخل فى تكوين الآثار الحجرية. فإختلاف معدل التمدد والإنكماش للمعادن المكونة للحجر نتيجة التغير المستمر فى معدلات الحرارة والرطوبة، يؤدى إلى إنهيار

²⁶ Torok, Á. And Vásárhelyi, B. (2010) The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from hungary. Eng. Geol., 115: 237-245. DOI: 10.1016/j.enggeo.2010.01.005

الترابط، والتماسك بين طبقات الحجر، وفي النهاية يؤدي إلى تشققة. وتتوقف حدوث هذه الظاهرة على مسامية الحجر، ونوعه، والتفاوت في درجات الحرارة اليومية والموسمية. كما أن إختلاف تأثير الحرارة على الأجزاء الداخلية والخارجية للحجر يؤدي إلى إختلاف معدلات التمدد والإنكماش بين مكونات الحجر الداخلية والخارجية بتعرضها للحرارة مما يؤدي إلى إنفصال طبقي بين مكونات الحجر^{٢٧} صوره رقم (٧).



صوره (٧) توضح ظاهرة الإنفصال الطبقي بين مكونات الحجر

٥.١.٣.٢ الإنفصال بين مداميك الحجر بالمنشآت الحجرية

إرتفاع معدل الرطوبة مع تسربها داخل حوائط المباني الأثرية يؤدي إلى تغيرات كيميائية للمادة الرابطة بين مداميك الحجر، مما يؤدي إلى ضعف قوة الربط بين المداميك الحجرية. كما أن إرتفاع معدل الرطوبة يؤدي إلى إنتقاش المونة بين

²⁷Rossana, B. Paola, M. :(2012) Op Cit,P.76

مداميك الحجر.²⁸ وبالتالي الضغط الداخلى فى إتجاه رقائى الحجر مما يؤدى إلى إنفصال المداميك الحجرية عن بعضها البعض. وبالرصد الدقيق للآثار المكتشفة فى حفائر عرب الحصن يتضح إنتشار هذه الظاهرة كما هو موضح بالصورة رقم (٨)



صوره (٨) توضح الإنفصال بين مداميك الحجر

٦.١.٣.٢ تأثير التجوية الهوائية (نحر الرياح - أمطار حمضية) على سطح الآثار الحجرية بعرب الحصن.

يعد تأثير نحر الرياح والأمطار الحمضية على سطح الآثار الحجرية من أخطر العوامل التى تؤدى إلى تلف وتدمير الحجر. حيث تحمل الرياح بين طياتها حبات الرمال والأترية ذات الصلابة العالية، والتى تعمل كمناشير متحركة تؤدى إلى نحر، وتآكل السطح الحجرى، وتفتت حبيباته، وحدوث بعض الخدوش والعلامات الناتجة عن الرياح الشديدة ويحدث فى بعض الأحيان تآكل دائرى

²⁸ orok, Á. And B. Vásárhelyi, . (2010) The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from hungary. Eng. Geol., 115: 237-245. DOI: 10.1016/j.enggeo.2010.01.005

نتيجة الدومات الهوائية. بل ويؤدى إلى سقوط بعض الحلى الحجرية، مع تحطم الزوايا الحجرية. وتتوقف هذه العملية على نوع، وصلابة الحجر، واسلوب النحت والتشكيل، والحليات التى تزين الجدران الحجرية، بالإضافة إلى كل عوامل التلف التى تؤثر على قوة تماسك السطح. ونجد أن أكثر أنواع الحجر تأثراً الحجر الجيرى يليه الرملى وأخيراً الجرانيت²⁹. هذا بالإضافة إلى الوجه الآخر للتأثير الكيميائي للرياح على سطح الحجر، بما تحمله من أمطار حمضية عند سقوطها على سطح الحجر تكون طبقات ملحية بعد تبخر الماء³⁰. ويظهر تأثير عوامل التجوية على سطح الآثار الحجرية بحفائر عرب الحصن حيث أن طبيعة الحجر المسامى وبنيته الضعيفة وانخفاض درجة الصلابة وارتفاع معدلات الرطوبة بالمنطقة يجعل مقاومة الحجر لعوامل التلف، ونحر الرياح، والمياه ضعيف وتوضح الصورة رقم (٩) مظاهر التلف الناتجة عن تأثير عوامل التجوية.



²⁹ Ahmad, A.G., and Abdul Rahman, H.F. (2010). "Treatment of salt attack and rising damp in heritage buildings in Penang, Malaysia." *Journal of Construction in Developing Countries*, 15 (1), 93-112.

³⁰ Agyekum, K., Ayarkwa, J., and Koranteng, C. (2014). "Holistic diagnosis of rising damp and salt attack in two residential buildings in Kumasi, Ghana." *Journal of Construction Engineering*, 1, 1-13.




صوره (٩) توضح مظاهر التلف الناتجة عن تأثير عوامل التجوية

٧.١.٣.٢ أثر الكائنات الحية الدقيقة على العناصر الحجرية

تعمل إرتفاع معدلات الرطوبة على إختلاف مصادرها (مياه تحت سطحية - مياه الأمطار.....ألخ) على توفير بيئة مناسبة للتلف البيولوجي. وحيث أن منطقة حفائر عرب الحصن هي منطقة زراعية في المقام الاول بالإضافة إلى الإمتداد العمرانى وإرتفاع مستوى المياه التحت سطحية مما يؤدي إلى إنتشار التلف البيولوجي الذى يساعد على تجوية الحجر عن طريق تقتت مكوناته^{٣١} كما أن نمو الكائنات الحية الدقيقة وما يترتب عليه من إفرازات حمضية قد تتسبب فى احتمالية التغير اللون للحجر وتآكل سطحه^{٣٢}. بالإضافة تغير الوصف المورفولوجي لسطح الحجر. وقد تم رصد بعض الظواهر التى قد تكون من المحتمل ناتجة عن التلف البيولوجى صوره (١٠).

³¹ BSIS,E,N. (2007)Natural Stone Test Methods. Determination of Real Density and Apparent Density, and of Total and Open Porosity. 1st Edn., BSI Standards, ISBN: 0580499197, pp: 14.

³² Chen, T.C. Yeung ,M.R. and Mori, N.(2004)Effect of water saturation on deterioration of welded tuff due to freeze-thaw action. Cold Regions Sci. Technol., 38: 127-136. DOI: 10.1016/j.coldregions.2003.10.001



صوره (١٠) إحتماية تأثير الإفرازات الحمضية للكائنات الحية على سطح الحجر
٨.١.٣.٢ أثر الجذور النباتية على الآثار الحجرية بمنطقة حفائر عرب
الحصن

أكثر العوامل التي تهدد الآثار المكتشفة بمنطقة عرب الحصن النمو المتزايد
للنباتات. وتلعب النباتات أكثر من دور في تلف وتدمير الآثار الحجرية، ويتوقف

ذلك على نوع النبات. فهناك نوع من النباتات يعمل على خفض معدل الرطوبة في التربة بشكل سريع، مما يؤدي إلى إنهيار المنشآت الأثرية أعلى سطح التربة³³. وهناك بعض النباتات تلعب دور عكسي من إرتفاع معدل الرطوبة بالتربة مما يؤدي إلى تحريك المياه داخل المنشأة الحجرية. وهناك تأثير ميكانيكي للنباتات خاصة النباتات الوعائية ذات النظام الجذري الحقيقي أكثر خطور مما سبق فتواجد النباتات على إتصال مباشر بسطح الآثار وتغلغل جذورها داخل الحجر يؤدي إلى ضغوط وإنفعالات داخل بعض الشروخ المتواجدة في بعض الأحجار وإتساع الشروخ وفي النهاية يؤدي إلى ضغوط هيدروليكية³⁴ تؤدي في النهاية إلى فصل الكتل الحجرية إلى عدة أجزاء. صوره رقم (١١) توضح التأثير الضار لنمو النباتات داخل منطقة حفائر عرب الحصن.



³³ Fort, R., (2006). Heritage, Weathering and Conservation.1st Edn., Taylor and Francis, London, ISBN-10: 0415412722 pp: 1026

³⁴ Hudec, P.P., (1998). Rock properties and physical processes of rapid weathering and deterioration. Proceedings of the 8th International IAEG Congress, (IAEGC' 998), Balkema, Rotterdam, pp: 335-341.



صوره (١١) توضح نمو الجذور النباتية وتغلغلها داخل الشروخ الحجرية

٩.١.٣.٢ أثر الضوء على الآثار الحجرية الملونة بموقع حفائر عرب

الحصن

يشترك الضوء عادةً في التفاعلات الكيميائية المتلفة التي تحدث للآثار، فالطاقة الضوئية هي التي تبدأ التفاعلات التي تسبب التغيرات التي تطرأ على الأسطح الأثرية، وعلى وجه الخصوص الأسطح الملونة.^{٣٥} وتتوقف قدرة الإشعاع الضوئي على إحداث التلف الضوئي على الطول الموجي، فكلما قصر الطول الموجي كلما زادت القوة المتلفة للإشعاع.^{٣٦} وفي حالة التعرض لفترات طويلة من الزمن للإضاءة الطبيعية أو الصناعية فإن ذلك يؤدي إلى بهتان، ووهن، وضعف بالطبقات اللونية. بالإضافة إلى هشاشة وتحلل الوسيط اللوني العضوي. ويعتبر طيف الأشعة فوق البنفسجية من الضوء هو المسئول عن التأثير الضوئي على الآثار خاصة الملونة، ويظهر ذلك التأثير بوضوح

³⁵ Fort, R.(2006). Op Cit,P.1022

³⁶ BSIS,E,N. (2007). Op Cit,P.54

على الآثار الحاملة للطبقات اللونية بموقع الحفائر حيث يتسبب الضوء في إضمحلال الألوان. وتتميز معظم المنشآت الحجرية التي تم الكشف عنها في منطقة عرب الحصن بالنقوش الملونة إلا أن التأثير الضوئي على الألوان كان له تأثير سلبي في فقد الطبقات اللونية ولم يتبقى إلا آثار لطبقة اللون التي كانت تزين النقوش الجدارية الصوره رقم (١٢) توضح مظاهر التلف الناتجة عن تأثير الضوء على الآثار الحجرية الملونة.



صوره (١٢) توضح فقد الطبقة اللونية بالأسطح الحجرية الملونة نتيجة تأثير الضوء

٤.٢ الفحص بالميكروسكوب الرقمي Digital Microscopy

يعد من أبسط الطرق وأسهلها ويعطى صوره واضحة لبعض مظاهر التلف الغير واضحة للعين المجردة وقد تم الفحص السطحي لعينات من الفتات المتساقط باستخدام الميكروسكوب الرقمي USB Dino-lite digital microscope. المزود بأشعة (UV-IR) بقوة تكبير تصل إلى 1000X

٥.٢ الفحص بالميكروسكوب المجسم Optical Microscopy

ويستخدم الميكروسكوب المجسم ليعطي صوره ثلاثية الأبعاد يمكن من خلالها التعرف على التركيب البنائي للآثار، والتعرف على مظاهر التلف غير الظاهرة بالعين المجردة^{٣٧} وقد تم فحص عينات من الحجر المتساقطة ومن خلالها تم التعرف على مظاهر التلف باستخدام جهاز Stereo Discovery V20 إنتاج شركة Zeiss Company


١.٥.٢ نتائج الفحص الميكروسكوبي (الميكروسكوب الرقمي والمجسم)

من خلال الفحص الميكروسكوبي الرقمي والمجسم تبين العديد من مظاهر التلف الغير واضحة للعين المجردة بسطح العينات الحجرية. ويتميز الميكروسكوب الرقمي المزود بأشعة (UV-IR) أنه أيسر أنواع الفحص ومن خلال الفحص بالأشعة تحت الحمراء (IR) أمكن تصوير تأثير ارتفاع معدل الرطوبة على التفاوت في الدرجات اللونية داخل العينة، كما أمكن من خلال الفحص بالأشعة فوق بنفسجية (UV) إكتشاف الشروخ، والشقوق، الدقيقة بالتركيب الطبقي الداخلي المصحوبة بالتبلور الملحى داخل مسام الحجر. والتي يصعب رؤيتها بالعين المجردة صوره (١٣أ). كما أعطى الميكروسكوب المجسم نتيجة جيدة جداً


³⁷ Eman Nabil A., et. al., (2019) TECHNICAL AND ANALYTICAL STUDY OF ONE OF TUTANKHAMEN'S INLAID WALKING STICKS Journal of Ancient Egyptian Interconnections | vol. 24 P.p 67-77 <https://journals.uair.arizona.edu/index.php/jaei>

دراسة تأثير التغيرات المناخية على الآثار الحجرية المكتشفة بموقع حفائر عرب الحصن

لتوضيح مظاهر التلف المختلفة بسطح العينات الحجرية والغير مرئية بالعين المجردة من شروخ وشقوق دقيقة وتكلسات ملحية بالتركيب الطبقي للعيينة صوره (١٣ب)



صوره (١٣أ) توضح نتيجة التصوير بالميكروسكوب الرقعى المزود بأشعة (UV-IR) والتكلسات الملحية والشروخ والرطوبة بالعينات



صوره (٣ب) توضح نتيجة الفحص بالميكروسكوب المجسم ومظاهر التلف بالتركيب الداخلي للحجر من تكلسات ملحية وشروخ داخلية

٦.٢ التحليل بحيود الأشعة السينية X-Ray Diffraction Analysis

استخدم التحليل بحيود الأشعة السينية XRD للتعرف علي المواد الأثرية ونواتج تلفها، وقد تم إستخدام جهاز من نوع

PANalytical X'Per t pho model PW3040, Cu-target tube and Ni filter at 40 kV and 30MA.

ويتميز هذا الجهاز بأنه متصل بقاعدة بيانات (*Software Reference Code ICDD*). ومن خلال فحص نمط حيود الأشعة السينية وقياس *d-value* والشدة النسبية ومقارنتها مع *Files of ICDD*⁽³⁸⁾ يمكن التعرف على مكونات العينة. حيث تم تحليل عينة من الحجر للتعرف على نوع المنشأة الحجرية بحفائر عرب الحصن كما تم تحليل عينة من مكونات نواتج التلغ للتعرف على نوع التزهرات الملحية بسطح الحجر وعلاقتها بنوع الحجر.


١.٦.٢ نتائج التحليل بالأشعة السينية لعينة من الحجر وعينة من الملح

- نتائج فحص العينة الأولى (عينة من الحجر)

أخذت العينة الأولى من الفتات المتساقط للحجر بحفائر عرب الحصن ومن خلال دراس نمط حيود الأشعة السينية لهذه العينة إتضح أنها تتكون بصفة اساسية من الكالسيت $CaCO_3$ بنسبة ٨٧% بالإضافة إلى الهاليت NaCl بنسبة ١١% والدلوميت بنسبة ٢% وقليل من الجبس الناتج عن التحولات كما هو موضح بالشكل رقم (١)

- تم التحليل بمعامل الفحوص والتحليل - بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير.³⁸


د.إيمان محمد نبيل ، د. عماد الدين إبراهيم _____ مجلة كلية الآثار بقنا (العدد الثامن عشر ٢٠٢٣م) (الجزء الثاني)



شكل (١) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة من الحجر الجيري بموقع الحفائر العينة تتكون من الكالسيت $CaCO_3$ بنسبة والهاليت $NaCl$ بنسبة ونسبة قليلة من الدولوميت

- نتائج فحص العينة الثانية (من الملح المتزهر بسطح الحجر)

أخذت هذه العينة من الأملاح المتزهرة بسطح العمود المكتشف بالمنطقة على شكل زهرة اللوتس ومن خلال نتائج التحليل تبين أنها تتكون من الهاليت $NaCl$ بنسبة ٨٩% والكالسيت $CaCO_3$ بنسبة ١١% ويعد ذلك دليل على وجود ملح كلوريد الصوديوم ومن المؤكد أن جودة يرجع إلى مياه الصرف الصحي بالمنطقة نظراً للانتشار المنشآت السكنية بالمنطقة شكل رقم (٢) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة من الملح المتزهر



شكل (٢) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة من الأملاح المتزهرة بالموقع تتكون من الهاليت بنسبة ٨٩% والكالسيت بنسبة ١١%

الإستنتاجات

- من خلال الدراسة المقدمة تم التوصل إلى بعض النتائج أهمها:
١. تهدد التزهرات الملحية سلامة الآثار الحجرية بمنطقة عرب الحصن حيث أوضحت نتائج الفحص البصرى والميكروسكوبى أن البلورات الملحية أسفل الطبقات السطحية للحجر تشكل ضغط كبير على طبقات الحجر وتؤدى إلى تساقط أجزاء كثيرة منه بالإضافة إلى التشوهات الخارجية لسطح الحجر.
 ٢. استمرار وجود الجزور النباتية مع الزراعة والرى المستمر بمنطقة عرب الحصن يهدد بتدمير وتهشم الآثار الحجرية حيث تتغلغل الجزور النباتية داخل الشروخ ومناطق الضعف بالحجر وما ترتب عليه من ضغط داخلى بالحجر ينتج عنه تهشم بالحجر.
 ٣. وجود الآثار الحجرية الملونة فى مواجهة مباشرة مع الضوء وأشعة الشمس بدون مظلات تحميها لعب دور كبير فى ضعف وفقد وإضمحلال طبقات اللون بالآثار الحجرية الملونة بمنطقة عرب الحصن.
 ٤. استمرار وجود الجزور النباتية مع الزراعة والرى المستمر بمنطقة عرب الحصن يهدد بتدمير وتهشم الآثار الحجرية حيث تتغلغل الجزور النباتية داخل الشروخ ومناطق الضعف بالحجر وما ترتب عليه من ضغط داخلى بالحجر ينتج عنه تهشم بالحجر.
 ٥. نجح التوثيق الفوتوجرامترى و معالجة الصور ببرنامج Photoshop وتوقيع مظاهر التلف ببرنامج Auto Cad فى إعطاء توثيق علمى دقيق عن أبعاد المنشآت الحجرية بما تحملة من مظاهر تلف.
 ٦. نجح USB Dino-lite فى كشف التغيرات اللونية بسطح الحجر والنااتجة عن ارتفاع معدلات الرطوبة
 ٧. على الرغم من صعوبة أخذ أكثر من عينة من منطقة الحفائر لتحليلها إلا أن نتيجة التحليل بحيود الأشعة السينية جاء مؤكداً على طبيعة المنشآت الحجرية بمنطقة عرب الحصن (حجر جيرى) ونتيجة التكلسات الملحية (الهاليت) كلوريد الصوديوم الناتجة عن مياه الصرف الصحي بالمنطقة.
 ٨. إحتمالية أن تكون البقع والتغيرات اللونية بسطح الحجر ناتجة عن التلف البيولوجى.

الشكر والتقدير:

شكر وتقدير للأستاذ الدكتور/ ممدوح الدماطي لما قدمه من إتاحة الفرصة للإشتراك في موسم حفائر عرب الحصن ٢٠٢٣ وما قدمه من مساعدات وتوجيهات علمية لإتمام البحث.

قائمة المراجع

- 1) Abd el-Gelil, M., Shaker, M. and Raue, D. (1996) Recent excavations at Heliopolis. *Orientalia* 65.2, 136–146.
- 2) Abd el-Gelil, M., Suleiman, R., Faris, G. and Raue, D. (2008) the joint Egyptian-German excavations in Heliopolis in autumn 2005: preliminary report. *Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Abteilung Kairo* 64, 1–9.
- 3) Agyekum, K., Ayarkwa, J., and Koranteng, C. (2014). “Holistic diagnosis of rising damp and salt attack in two residential buildings in Kumasi, Ghana.” *Journal of Construction Engineering*, 1, 1-13.
- 4) Ahmad, A.G., and Abdul Rahman, H.F. (2010). “Treatment of salt attack and rising damp in heritage buildings in Penang, Malaysia.” *Journal of Construction in Developing Countries*, 15 (1), 93-112.
- 5) ALBERTZ, J. (2001): Albrecht Meydenbauer – Pioneer of Photogrammetric Documentation of the Cultural Heritage; Proceedings 18th International Symposium CIPA 2001, Potsdam (Germany).
- 6) Alice Maria Sbriglio and Federica Ugliano: Re-excavating Heliopolis: Unpublished Archaeological Data from the Archives of Ernesto Schiaparelli and Missione Archeologica Italiana. In book: *Current Research in Egyptology 2014* (pp.278-293)
- 7) AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY (1979): *Handbook of Non-Topographic Photogrammetry*; Falls Church, Va
- 8) Barros, L. A, et al., 2002 Modes and Mechanisms of Rock weathering, in *protection and Conservation*
- 9) BLACHUT, T.J. & R. BURKHARDT (1988): *Historical Development of Photogrammetric Methods and Instruments*; American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Falls Church, Va
- 10) BSIS, E, N. (2007) *Natural Stone Test Methods. Determination of Real Density and Apparent Density, and of Total and Open Porosity*. 1st Edn. BSI Standards, ISBN: 0580499197, pp: 14.

- 11) Chen, T.C. Yeung ,M.R. and Mori, N.(2004)Effect of water saturation on deterioration of welded tuff due to freeze-thaw action. Cold Regions Sci. Technol., 38: 127-136. DOI: 10.1016/j.coldregions.2003.10.001
- 12) Consonni, A., Quirino, T. and Sesana, A. (2012) L'Egitto di Francesco Ballerini. Un egittologo comasco agli inizi del Novecento. Atti della giornata di studi, Lettere, Fotograe. Como, NodoLibri
- 13) Eman Nabil A., ET. al., (2019) TECHNICAL AND ANALYTICAL STUDY OF ONE OF TUTANKHAMEN'S INLAID WALKING STICKS Journal of Ancient Egyptian Interconnections | vol. 24 P.p 67-77
<https://journals.uair.arizona.edu/index.php/jaei>
- 14) Eman Nabil., et. Al : 2017 INVESTIGATION AND ANALYSIS STUDY OF AN OLD KINGDOM CHEOPS FIRST BOAT OAR BLADE. Journal of Ancient Egyptian Interconnections. <http://jaei.library.arizona.edu> |vol. 16 p.p 87-98
- 15) Fort, R., (2006). Heritage, Weathering and Conservation.1st Edn., Taylor and Francis, London, ISBN-10: 0415412722 pp: 1026
- 16) GRIMM, A. (1977): 120 Jahre Photogrammetrie in Deutschland {120 Years of Photogrammetry in Germany}; Deutsches Museum, Abhandlungen und Berichte 45(1977)2: 1-57, R. Oldenbourg, München & VDI-Verlag, Düsseldorf
- 17) GRIMM, A. (1978): Zwei Meydenbauer'sche Instrumente für die Architektur-Photogrammetrie wiedergefunden {Two Meydenbauer Instruments for Architectural Photogrammetry Recovered}; Bildmessung und Luftbildwesen 46(1978)1, 33-34.
- 18) GRIMM, A. (1980): Der Ursprung des Wortes Photogrammetrie {The Origin of the Term Photogrammetry}; ISPRS Kongress, Hamburg, Komm. VI/2, Bd. XXIII, Nr. B10, 323-330.
- 19) GRIMM, A. (1981): Albrecht Meydenbauer 1834 - 1921, in KAFKA, K. (Hrsg.): Universität (TH) Hannover, Ehrendoktoren Architektur 1831 - 1981 {Architectural Honory Doctors of Hanover University 1831 Hannover
- 20) Hudec, P.P.(1998). Rock properties and physical processes of rapid weathering and deterioration. Proceedings of the 8th International IAEG Congress, (IAEGC' 998), Balkema, Rotterdam, pp: 335-341.

- 21) Jean-Michel Bruffaerts, Marie-Cécile Bruwier: 2010 BELGIAN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT HELIOPOLIS . 1907 campaign (Jean Capart). 1912 campaign (Albert Daninos):
- 22) Kirti Chandra D., D. V. K. Sudhakar : (2020)Deterioration of a Building through Environmental and Anthropological Causes International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249-8958 (Online), Volume-9 Issue-3, February
- 23) Kofi Agyekum. Joshua Ayarkwa. Burcu Salgin: (2017)Diagnosing Damp in a Tropical Building: Applying Theory to Practice International Journal of Architecture, Engineering and Construction
- 24) Maggos, T., Bartzis, J.G., Liakou, M., Gobin, C., Photocatalytic degradation of NOX gases using TiO₂-containing paint: a real case study, Journal of hazardous materials 146, 2007, PP. 668:673.
- 25) Mamdouh El-Damaty, "The Throne Chapel of Ramesses II in Arab El-Hisn", in: Ayman Wahby and Penelope Wilson, The Delta Survey Workshop: Proceedings from Conferences held in Alexandria (2017) and Mansoura (2019), in: Archaeopress Egyptology 41, 2022, pp. 99-114
- 26) Mohan Kotamrazu, "(2014)Wind damage to buildings, Infrastructure and landscape elements along the beach road at Visakhapatnam", International Journal of Research in Engineering and Technology, eISSN: 2319-1163 ; pISSN: 2321-7308, Volume: 03 Special Issue:16, ICPECDM –, Dec-14, pg 46
- 27) Orok, Á. And B. Vásárhelyi, (2010) The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from hungary. Eng. Geol., 115: 237-245. DOI: 10.1016/j.enggeo.2010.01.005
- 28) Paulo, B. "2006 structural restoration of monuments recommendations and advance tin research and practice" I st international conference on restoration of heritage masonry structures, Cairo, Egypt, April 24-27-
- 29) Rossana, B. Paola, M. :(2012)Politecnico di TorinoThe Effect of Water on The Strength of Building Stones: American Journal of Environmental Sciences 8(2):158-161
- 30) Torok, Á. And Vásárhelyi, B. (2010) The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from hungary. Eng. Geol., 115: 237-245. DOI: 10.1016/j.enggeo.2010.01.005

- 31) Unger, A., ET. Al.(2001)"Conservation of wood Artifacts", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, , pp.143.
- 32) Wasserman, I., (2002). Assessment of the durability of two natural stones intended for the conservation of the historical masonry sea wall in the old Town of Acre.
- 33) Winkler, E.M., 1994. Stone in Architecture: Properties, Durability. 1st Edn. Springer, Berlin, ISBN-10: 3540576266, pp: 313.