

دراسة لمواد البناء المستخدمة لعلاج وصيانة سبيل رقية دودو بالقاهرة  
( أثر رقم ٣٣٧ ) ( ١١٧٤ هـ - ١٧٦١ م ) \*

أنشئ السبيل والكتاب على (١) روح المرحومة رقية دودو في عام ١١٧٤ هـ كما تشير بذلك الكتابات التي وردت على واجهة السبيل ( وهي بنت بدوية شاهين بنت الأمير رضوان بك (٢).  
يقع السبيل في شارع سوق السلاح بواجهته الرئيسية ، وحجرة التسبيل الدائرية. ( الشمالية الغربية ) بشبابيك التسبيل الثلاثة .

والسبيل في تخطيطه (٣) ينتمى إلى الأسبلة ذات الواجهات المقوسة ، والسبيل يزخر بالتفاصيل المعمارية الدقيقة الرائعة للواجهة ، ويدخل السبيل أيضاً .

ويتكون السبيل من ثلاثة طوابق : الطابق الأول يقع تحت مستوى الأرض ويمثل الصهريج الذى يوجد خلف سلم المدخل الرئيسى ، والطابق الثانى يوجد فوق مستوى سطح الأرض بأربع درجات سلم ويمثل المدخل الرئيسى وحجرة التسبيل ذات الواجهة الدائرية (المقوسة ) يتخللها ثلاثة شبابيك للتسبيل أكبرهم الأوسط ، وبالجانب الجنوبي الغربى دخله Recess داخل غرفة التسبيل بها حنية للصلاة ( قبلة ) ( جنوب شرق ) ، والسقف خشبي قديم تلفت بعض حشواته ، بالإضافة إلى الملاحق الجانبية على الواجهة والخلفية التي اندثر معظمها. والطابق الثالث يمثل الكتاب أعلا حجرة التسبيل مباشرة بنفس التقنية المعمارية ذات السقف الخشبي القديم أيضاً وملاحق الخدمات حول الكتاب اندثرت كذلك. (صور ١،٢)

**التقنية المعمارية ومواد البناء القديمة المستخدمة فى السبيل :**

ينتمى السبيل فى تخطيطه المعماري وزخارفه إلى الأسبلة ذات الواجهة المقوسة بذلك كان مغايراً على الأساليب المألوفة فى الأسبلة المملوكية (٤) ، وتلك السمات المعمارية المتميزة هي ذات التأثير التركي ، ويتكون من ثلاث طوابق ، الأول فيها تحت سطح الأرض ( فى باطن الأرض ) وهو الصهريج والطابق الثانى فوق مستوى سطح الأرض ويحوى غرفة التسبيل وملاحق الخدمات والطابق الثالث ( الثانى العلوى ) يحتوى على الكتاب . كما أن للسبيل ملاحق خلفية لم يبق منها إلا حجرة مستطيلة تحتوى على فوهة الصهريج وبقايا حوض كبير يجاوره مسطبة (٥) .

**واجهة السبيل :**

تحتوى على المدخل الرئيسى ثم البروز المقوس المكون من ثلاث فتحات ( عقود ) شبابيك للتسبيل يعلوه فتحات الكتاب ، يليها بناء يرتد فى مستوى المدخل ، ويكون حجري مصاصة بالواجهة ليتزود المارة بالماء .

والواجهة تشمل السبيل والكتاب معا فى بناء معمارى متجانس ودقيق الزخارف تبدأ الواجهة من مستوى أرض الشارع بمسطبة لوقوف المارة عليها ليتزود بالماء ، ولكن إرتفع مستوى منسوب الشارع الآن حتى أن المسطبة اختفت تماماً وزاد عليها منسوب الشارع ، وترتفع الواجهة فى جزئها المقوس الذى يبرز بمقدار نصف دائرة تقريباً فى بناء من مداميك الحجر الجيري المشذب بارتفاع ثلاثة مداميك ، العلويتان منها تبرزان للخارج لتشكل أربع حطات مقرنص حتى منسوب جلسات التسبيل الرخامية ، واجهة التسبيل تتكون من ثلاث دخلات بعقود جزء من دائرة ( Sigmatal Arch ) ترتكز على أعمدة حجرية قليلة القطر من أعلا وتزيد لأسفل متداخله مع البناء ( Engaged Column ) يعلوها

\* د. عبد الظاهر عبد الستار أبو العلا أستاذ مساعد بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار - جامعة القاهرة .

شبه تاج بسيط في بروز دائري وفي قاعدة الأعمدة كذلك ، ودخلات العقود مزخرفة بزخارف حجرية بارزة من الجفوت اللاعبة تحصر بينها مساحات بعضها مزود بزخارف حجرية ومساحات أخرى تشغلها بلاطات خزفية ذات التأثير التركي باللونين الأزرق الغامق على أرضية أزرق فاتح ، ويتخلل الدخلات الثلاث ثلاث فتحات شبابيك التسييل أكبرها الأوسط ، ويشغل شبابيك التسييل شبكة من البرونز رائعة التشكيل الفني والهندسي تنتهي من أسفل بفتحات عقود صغيرة ترتكز على أعمدة برونزية ، ليسهل على المارة الشرب منها . كما تنتهي الشبكة البرونزية من أعلى في مستوى العقد (جزء من دائرة) بزخارف نباتية تحوى ورقة الاكتش (Akanthus leaf) ذات التأثير الأوربي على الزخارف التركية .

ويحيط بفتحات التسييل الجفوت اللاعبة المتقاطعة يحصر بينها مساحات خواصر العقود المشغولة ببلاطات خزفية تركية وأخرى مربعة الشكل محفورة بزخارف نباتية وهندسية . ويعلو الدخلات الثلاث في الجزء المقوس البارز جفوت لاعبة متقاطعة تحصر مساحات خواصر العقود المشغولة ببلاطات خزفية تركية فقد بعضها . وترتفع الواجهة لأعلى وتبرز بطى مقرنص ، ثم يعلوها رفرف أو دابر خشبي بارز للخارج قليلاً يتدلى منه زخارف خشبية مفرغة تحوى الورقة الثلاثية لأسفل ، والدابر الخشبي يمتد أعلا غرفة التسييل والمدخل الرئيسي وكذلك دخلتى المصاصة بطول الواجهة .

على يمين غرفة التسييل المقوسة للخارج يقع المدخل الرئيسي للتسييل المرتد للداخل (طبقاً لخط التنظيم القديم - سمت الشارع) المكون من دخله كبيرة العمق نسيباً تبدأ من أسفل أعلا المكسلتين وتنتهى لأعلى في مستويين من الدخول تمثل عقدين ، الداخلى يمثل عقد نصف دائرى مشغول فى ظهر وبطن العقد بزخارف هندسية محفورة ، والعقد الأخر المتقدم نصف دائرى مكون من فصوص مركبة حتى سمت المدخل الخارجى ، ويحيط بدخله المدخل جفت لاعب يتقاطع فى ميمات مسدسة وممتد لأعلى ويحصر خواصر العقد المشغولة ببلاطات خزفية.

ويتخلل الدخلة فتحة باب المدخل الرئيسى المكون من دلعة واحدة تتكون من خشوات خشبية هندسية الشكل - فقد جزء منها وتم ترميمه - ، يعلو الباب عتب حجرى مستقيم ، ويعلوه فتحه شباك مستطيلة (سدت الآن) على جانبيها عمودين صغيرين (two - colonnade) أحدهما مفقود ويعلو الشباك حطى مقرنصى ، ويحيط بعتب الباب والشباك الصغير جفت لاعب يتقاطع فى ميمات ويحصر فى أعلا المساحة داخل العقد (recess) مساحة مربعة تشغلها دائرة وخواصر فى الأركان من البلاطات الخزفية .

- يمين المدخل الرئيسى حائط ممتد للخارج مشغول بدخله نهايتها مستقيمة بثلاث حطات مقرنص ونهاية الحائط مشغول بعمود ناصية للداخل بإرتفاع قليل (Engaged Column) (طبقاً لخط التنظيم القديم) (أما الآن فقد تغير خط التنظيم وذلك بردود الجار إلى الداخل قليلاً) مما أثر على هذا الجدار وخاصة عقب زلزال اكتوبر ١٩٩٢م ، وحدث شق أو فالق رأس بإرتفاع السبيل من جانب المدخل حتى نهاية السبيل لأعلى .
- ويمتد على يسار غرفة التسييل المقوسة للخارج دخلتين تختصان بسبيلين مصاصة مسدودتان الآن بالأجر ، تعلوهما عقد جزء من دائرة ويحيط بهما حتى أعلا جفوت لاعبة تحصر فى أعلا المساحة دائرة تتقاطع فى محيطها أربع جفوت دائرية وتنتهى الدخلتين لأعلى بأربع حطات مقرنص حتى سمت الواجهة ، والمشغولة فى أعلا بشرط من البلاطات الخزفية . وعلى يسار الدخلتين جدار يبرز للخارج (طبقاً لخط التنظيم القديم) ومتمائل لما يقابله تماماً .
- ترتفع الواجهة أعلا المدخل الرئيسى حتى النهاية ، وإندثر الجزء العلوى فوق دخلتى المصاصة .

- واجهة الكتاب تمتد لأعلى الواجهة المقوسة المشغولة بفتحات تتكون من أربعة عقود على شكل حدوة الفرس ( horse show arch ) تتركز على ثلاثة أعمدة رخامية في الوسط ، وكنتين في النهائيين ويعلو الأعمدة مربع ارتكاز العقود ، والأعمدة ترتفع قليلاً بواسطة جلسة في ارتفاع ٤٠ سم ، ويغطي واجهة الكتاب حاجز خشبي مقسم إلى ثلاثة أجزاء في الارتفاع ، مستوى الجلسة خشب خرط دقيق تحصر بينها برامق ثم يعلوها الجزء الثاني مكون من عقود خشبية قليلة الاتساع ثم يعلوها الجزء الثالث حتى نهايته الأعمدة مكونة من عقود خشبية كبيرة الاتساع والارتفاع أيضاً حتى تزيد من الضوء الداخلى .
- ويعلو واجهة الكتاب رفرف خشبي بارز مركب الشكل بديع الصنع والتكوين ، ويمتد باستقامته أفقياً فوق المدخل ، وفقد من إمتداده على يسار الكتاب .

### المدخل الرئيسى :-

المدخل الرئيسى يؤدي إلى بئر السلم ( well of staircase ) شيد السلم فى تقنية معمارية غاية فى الإتقان وحلول معمارية مبتكرة وسليمة تتناسب مع المساحة المعدة للسلم بمعنى أن المعمارى قد شيد السلم من خلال أربع قلبات ( Four Flights ) وكل قلبية تتكون من أربع درجات سلم ( 4 - staircases ) بدء من باب مدخل غرفة التسبيل حتى باب مدخل الكتاب الذى يعلوها مباشرة ، وقد شيد المعمارى كل قلبية على شكل قبو برميلي ( Tannul vault ) كما هو موضح بالرسم وشكل فى أعلا القبو درجات السلم الأربعة بواسطة قوالب الطوب الأجر ثم كسيت درجات السلم ببلاطات الحجر الجبرى على مستوى النائمة ( Going ) والقائمة ( Raise ) ، كما كسيت بطن القلبية ( القبو ) بشرائح الحجر الجبرى كذلك .

ويتقدم باب مدخل حجرة التسبيل أربع درجات سلم على اليمين غطت الدرجة الأولى . والسلم الآن حالته سيئة للغاية وتهدم بعض أجزائه وهو تحت الصلب بطريقة يمكن أن تؤدي إلى هدمه كاملاً .

### غرفة التسبيل من الداخل :-

ينزل إليها من خلال ثلاث درجات عبر باب خشبي من دلعة واحدة يتكون من حشوتين رئيسيتين مربعتين فى المساحة أعلا وأسفل ، ويحيط بهما حشوات صغيرة مستطيلة .

حجرة التسبيل تخلو من الشاذروان ، وأرضية الحجرة الرخامية متهدمة تماماً إلا من جزء صغير عبارة رخام بأشكال هندسية ، وتمتاز جدران غرفة التسبيل بضخامتها وخاصة من مستوى التأسيس حتى منسوب جلسات شبابيك التسبيل ثم تقل فى السمك عند الارتفاع إلا فى مناطق حول فتحات الشبابيك تمثل أكاف ضخمة ، وأجزاء المناطق فى الردود مستغلة فى عمل جلسة للداخل . والجدار ( الحائط ) المطل على الواجهة تتخلله ثلاث شبابيك للتسبيل اكبرهم الأوسط بعقود جزء من دائرة وتشغلها كما سبق شبكة مفرغة برونزية أسفلها فتحات عقود على أعمدة صغيرة فى اطار (حلق) خشبي لتزويد المارة بالماء . وقد اندثرت أحواض الشرب الحجرية ، ويزخرف حجرة التسبيل شريط تحصره جفوت لاعبة تحوى زخارف نباتية محفورة تدور حول الحجرة فى مستوى أسفل عتب باب المدخل ، ويسار الداخل جلسة ثم شبابيك التسبيل ، والجانب المقابل تشغله دخلة صغيرة مرتفعة عن الأرض ، ويعلوها شبك مربع الشكل تشغله مصبغات خشبية ، وفى الجانب الجنوب الغربى المقابل لباب المدخل تقع مصلى صغيرة ترتفع عن مستوى أرض الغرفة قليلاً ، وبالجانب الجنوب الشرقى منها تقع به حنية للصلاة ( قبلة ) بسيطة ، ويحيط بطاقيّة الحنية من الداخل جفت لاعب يمتد رأسياً وينتهى بميمه دائرية . وبجانب أعلا الحنية جنوب غرب فتحة نافذة دائرية يشغلها حص معشق بالزجاج ، وسقف المصلى الخشبي منخفض قليلاً عن سقف حجرة التسبيل يتقدمه كرديان من الخشب يشغلها زخارف محفورة .

وسقف غرفة التسبيل الخشبي(٦) مغلف بألواح الخشب ، ويتوسطه حشوة مستطيلة كبيرة وأخرى داخلها أصغر يحيط بهما شريط هندسى ويحيط بهما سدائب خشبية تشكل أطباق نجمية .

## الكتاب من الداخل :-

يصعد إليه من خلال سلم أربع قلابات بعض الدرجات هدمت ، شيد السلم بتقنية معمارية رائعة في حدود المساحة المتاحة وذلك بأن شيد كل قلابة على شكل عقد ( Arch ) أو قيو ( Vault ) بواسطة قوالب الطوب الأجر ، ثم تدرج بدرجات السلم من أعلا إلى أربع درجات في كل قلابة ثم كسيت درجات السلم في النائمة ( Going ) والقائمة ( Raise ) بكتل من الحجر الجيري بسمك ٣ سم، وكذلك كسيت بطنية العقد أو القيو بشرائح من الحجر الجيري .

وباب الكتاب جهة الشمال الشرقي عبارة عن دلفة واحدة ويتكون من حشوات خشبية ، وبجانبه بقليل دخله كبيرة نسبياً ترتفع عن مستوى الأرض بحوالى ٦٠ سم ، ويعلوها فتحة شبك يشغلها مصبغات خشبية ، والجانب الشمالى الغربى على الواجهة يتخلله أربع فتحات بعقود شكل حدوة الفرس ترتكز على ثلاثة أعمدة رخامية فى الوسط ، وكثفين على أقصى الجانبين ، وترتفع عن مستوى منسوب أرض الكتاب بحوالى ٥٠ سم ، ويشغل مساحة العقود الأربعة من الخارج حاجز خشبى فى ثلاث مستويات فى الارتفاع والمستوى السفلى بارتفاع حوالى ١م مكون من خشب خرط دقيق يتبادل مع برامق ، يعلوه جزء ثان من عقود خشبية ضيقة بارتفاع حوالى ٤٠ سم وجزء ثالث بارتفاع حوالى ٢٠ سم مكون من عقود خشبية متسعة حتى تسمح بدخول الضوء ( للأطفال أثناء حفظ القرآن الكريم ) ، والجدار المقابل الجنوب الشرقى يتخلله فتحة شبك ، والجانب الجنوب الغربى جدار مصمت .

وأرضية الكتاب مكسوه بتريعات من الحجر الجيري ، كما أن سقف الكتاب الخشبى يتكون من دخلات لأعلا مكونة مستطيل كبير فى الوسط ، ويحيط به مستطيلات من الجوانب الأربعة ، ويشغل عمق الأجناب حطى مقرنص خشبى وبقية مساحات السقف مغطى بأواح خشبية تشغلها أشكال نجمية بواسطة سدائب خشبية .

وجميع ملحقات الخدمات خلف السبيل هدمت ولم يبق إلا بعض الأطلال وغرفة بالخلف وفتحة الصهريج .

## مواد البناء القديمة المستخدمة فى السبيل :-

### - الحجر الجيري : Lime stone Ca CO<sub>3</sub>

يتركب أساساً (٧) من كربونات الكالسيوم ، ونوعية الأحجار الجيرية التى تقل فيها نسبة شوائب الطفلة إلى أقل من ٥% لتصبح جيدة عند التشذيب النهائى وتزيد قيمة التحملية . وقد جلبت معظم (٨) كتل الأحجار الجيرية من المحاجر القريبة من القاهرة ولم يزد حجم الحجر المستعمل فى البناء عن مثيله فى أيام دولة المماليك الجراكسة .


وقد استخدمت كتل الأحجار الجيرية المشذبة ( Dressed stone Blocks ) بالواجهة الرئيسية - المدخل الرئيسى ، واجهة غرفة التسبيل وتمتد لأعلا بواجهة الكتاب ، وكذلك بفتحة السبيل المصاصة الجانبى - وكذلك استخدمت تلك الكتل الحجرية فى القواطع الممتدة من الواجهة ، وبالدخل استخدمت كتل الأحجار الجيرية غير المشذبة ( Rusticated Stone Blocks ) .

### - الأجر ( قوالب الطوب الأجر ) Fired Brick

صنعت قديماً من طين الأرض الأسود ( Earth clay ) مضافاً إليه طمى النيل فى خلطة متجانسة ومعتدلة فى صلابتها وشدتها بعد الحرق . ومراحل تصنيع الأجر أخذت مراحل عدة منها مرحلة العجن المتجانس ، ثم مرحلة التشكيل فى قوالب خشبية طبقاً لمقاسات ثابتة فى كل مرحلة تاريخية ، ثم مرحلة التجفيف الطبيعى تحت مناشر لحماية قوالب اللبن من التجوية ، ويقلب فى هذه المرحلة لإتمام مرحلة الجفاف الطبيعى ، بعد ذلك يرص داخل قمان الحريق ، التى يصل فيها درجة الحرارة (٩) لأعلا من ٥٥٠م حتى تتم عملية التحول الكاملة لمعادن الطفلة وتأخذ قوالب الأجر اللون

## دراسات في آثار الوطن العربي ٢

البنى المحمر (١٠) ( Reddish brown ) وتلعب المعادن المكونة للطفلة دوراً في اللون النهائي ، ويزيد اللون الأحمر بزيادة معدن الهيماتيت Hematite . كما أن بعض المعادن النقية (١١) تتحول كالتالي :



### - المونات المستخدمة في السبيل :-

من أهم المونات المستخدمة في السبيل هي :-

#### مونه الخافقي :-

المستخدمة في الصهرج في باطن الأرض وهي مونة الجير والحمرة (مسحوق الأجر المحروق) استخدمت كمادة مالئة دقيقة الحبيبات بنسبة (٢:١) أو (٣:١) الجير إلى مسحوق الأجر طبقاً لموضع الاستخدام ، وتستخدم في بناء الأجر خاصة في الصهرج ، وتكسيته من الداخل بطبقة ملاط .

#### مونه الجير :-


أستخدم الجير كمادة (١٢) رابطة بالإضافة إلى الرمل كمادة مالئة بنسب متنوعة (٢:١) أو (٣:١) الجير إلى الرمل طبقاً لموضع الاستخدام وصنع الجير بحرق الحجر الجيري  $\text{CaCO}_3$  لأكثر من ٩٥٠ م فتحول إلى اكسيد الكالسيوم ثم يطفأ في شكل مسحوق ويستخدم هيدروكسيد الكالسيوم كمونه جير .

#### مونه القصرمل :-

استخدم الجير كمادة رابطة بالإضافة إلى مادة مسحوق الرماد المحروق ، ويكثر بها مادة السيليكات وهي تشبه مادة الرماد البركاني كمادة رابطة أيضاً وأستخدمت الرمال كمادة مالئة.

#### مونه الجبس :-

أستخدمت مونه التي كانت تحضر كالتالي :



وبإضافة الماء إلى مسحوق الجبس كمادة رابطة بالإضافة إلى الرمل كمادة مالئة التي أستخدمت لتقادي تشقق الجبس وإنكماشه .

استخدمت مونه الجير في الملاط والبناء في كتل الأحجار الجيرية ، واستخدمت مونة القصرمل في بناء الأجر ، وأستخدمت مونه الخافقي في بناء الصهرج وتكسيته من الداخل ، واستخدمت مونه الجير وكذلك مونه الجبس في اسلم في تقنية معمارية خاصة إذ أن مونه الجبس ومونه القصرمل قوية وصلبة لذلك تم إستخدامها في بناء العقد أو القبو بقوالب الطوب الأجر كما في تقنية بناء العقود بمثابة قلبة السلم ( Flight ) ثم تم عمل تدرج درجات السلم من أعلا العقد بواسطة قوالب الأجر ( كما هو موضح بالرسم ) بعد ذلك تمت تكسية السلم كل من النائمة ( Going ) والقائمة ( Raise ) بقطع من الحجر الجيري بمقاسات الدرجة ، ومن أسفل (بطنية العقد ) تمت تكسية بطنية العقد ( أو قلبة السلم ) بشرائح من الحجر الجيري كذلك طولها ( هو عرض القلبة ) حوالي ٧٠ سم ، وعرض حوالي ٦ سم ، وسمك حوالي ٢ سم، بإستخدام مونه الجبس أيضاً .

والسلم شديد في إطار تقنية معمارية وحل إنشائي رائع في حدود مساحة السلم المتاحة وفي شكل معماري جديد في مثل تلك المنشأة .

#### أهم عوامل التلف المؤثرة على السبيل :-

كثيراً من المباني الأثرية نجدها في حالة من الضعف نتيجة لتركها بدون صيانة وعلاج وترميم لفترات زمنية طويلة .

وما أن حدث زلزال أكتوبر ١٩٩٢ الذى بلغ قوته حوالى ٦ بمقياس ريختر (Rechter) وكان مركز الزلزال يقع قريباً جداً من القاهرة على بعد حوالى ٣٠ كم جنوب القاهرة . وكان من نتيجة ذلك الزلزال المدمر والخطير على بعض المباني والمنشآت الأثرية الإسلامية التى تقع بالقاهرة أن تأثرت جزئياً أو كلياً وظهرت بعض سمات التلف مثل :-

تشقق فى الحوائط (١٤) والعقود والقباب وميل للمنارات او المآذن ونجد شقوق رأسية . وفرك مونات مباني الأجر نتيجة للحركة الرأسية للزلزال وكذلك القبوات ، وسقوط بعض المفاتيح الحجرية للعقود أدى إلى هدم وخلخلة بعض العقود ، وكذلك تأثرت وسقطت بعض نهايات المآذن . ونخص بالذكر سبيل رقية دودو والتلف الذى حدث نتيجة لهذا الزلزال بالواجهة أعلا المدخل الرئيسى ذلك الشق الرأسى الممتد لأعلا وكذلك هدم الخدمات خلف السبيل ، بالإضافة إلى عمليات تلف الزلزال هناك أيضاً عامل تلف خطير متمثل فى المياه الأرضية ( المياه تحت السطحية Sub soil water ) high ground water table نتيجة لظروف عديدة منها المتسرب من مياه الصرف الصحى ، وكذلك سواتر انفاق المترو التى أدت إلى حجز المياه الأرضية وزيادة منسوبها فى بعض المناطق ، والمياه المتسربة من خطوط تغذية مياه الشرب ، تلك المياه تحمل معها العديد من أيونات مركبات الأملاح التى تعمل منفردة ومجمعة بالتدمير والتلف على أساسات وجدان المباني(١٥) الإسلامية خاصة سبيل رقية دودو عبر تربة الأساسات ومن خلال مسام مواد البناء ترتفع المياه الملحية بواسطة الخاصة الشعرية لتعمل بالتدمير على بنية المسام الداخلية لكثل أحجار(١٦) البناء وكذلك قوالب الطوب(١٧) الأجر فى طور التميؤ hydration(١٨) وتخرج إلى الأسطح الحرة فى طور التزهير(١٩) Eflorescence محدثة للتلف الخطير فى شكل نقر وتساقط مناطق سطحية ، وأيونات مركبات الأملاح فى تربة الأساسات فى مصر متنوعة مثل كربونات ونترات وكبريتات وكلوريدات الصوديوم ، ولكن أكثرها شيوعاً هى أملاح كلوريد الصوديوم .

بالإضافة الى عوامل التلف السابقة . هناك تلف بعض الملوثات الغازية الجوية(٢٠) المنتشرة فى القاهرة وأهمها هى :-

### Sulphur dioxide SO<sub>2</sub>



### - ثانى اكسيد الكبريت

من أكثر غازات التلوث إصابة للأحجار(٢١) ، وفى الحقيقة فإن الترسبات الغامقة والقشرة السوداء التى تلاحظها على أسطح المباني التاريخية هى أساساً تتكون من كبريتات الكالسيوم . CaSO<sub>4</sub> 2H<sub>2</sub>O المتكون بالتفاعل بين SO<sub>2</sub> ثانى اكسيد الكبريت وكربونات الكالسيوم للأحجار الجيرية .



and Serpentinization of Olivines

وسرنية الأوليفينات .  
وهذه العمليات تظهر كالتالي :-



وهذه العمليات أيضاً تتواجد في البيوتيت والكلوريت في الهورنبلد  
Chloritization of hornblend and biotite

وتستمر عمليات التلف المتنوعة بفعل الماء وثاني أكسيد الكربون . تلك الملوثات الغازية الجوية تنبعث من مصادر متنوعة منها المنطقة الصناعية جنوباً في حوان وكذلك المناطق الصناعية في شمال القاهرة في مسطرد وشبراً ، كذلك حركة السيارات الكثيفة وسط القاهرة والتي تنبعث منها العديد من غازات التلوث نتيجة للإحتراق الغير كامل .

**تحليل عدد من عينات مواد البناء المستخدمة في السبيل :-**

تم أخذ بعض من عينات مواد البناء المستخدمة من مناطق مختلفة ، وتم إجراء التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية X. Ray Diffraction . لمعرفة مركباتها والتغيرات التي حدثت لها نتيجة للظروف الجوية Weathering :-

**عينة رقم (١) :-**

عينة من سطح كتل أحجار البناء ، وتوضح نمط حيود الأشعة السينية X.R.D . أن العينة تتكون أساساً من معدن الدولميت Dolomite وهو كربونات الكالسيوم والماغنسيوم  $\text{Ca Mg (CO}_3)_2$  ، وتحتوى (٢٥) على قدر قليل من معدن الكالسيت  $\text{CaCO}_3$  Calcite ، وتحتوى على كمية ضئيلة جداً من معدن بروشيت  $\text{Ca PO}_3 (\text{OH}) 2\text{H}_2\text{O}$  . Bruchite . فوسفات الكالسيوم المائي . ويعتبر هذا المعدن بمثابة شائبة أو نتيجة للإصابة بمحاليل الأملاح المتسربة من الصرف الصحى .

ومما سبق يدل على أن كتل الحجر الجيري الدولميتي (٢٦) المشيد منه السبيل ذات نوعية أصلب قليلاً من الكالسيت إذ ان كتل الأحجار المستخدمة من النوع الجيد وعلى قدر كبير نوعاً ما من التحملية سواء للأحمال الإنشائية أو مع التجوية المتنوعة Weathering .

**عينة رقم (٢) :-**

عينة لمونه الجير المستخدم حيث توضح نمط حيود الأشعة السينية ( X.R.D ) أن المكون الأساسى هو الكالسيت  $(\text{CaCO}_3)$  (٢٧) ، كما تحتوى العينة على قدر غير قليل من الرمال كمادة مالئة وهى ثانى أكسيد السيليكون  $(\text{SiO}_2)$  . Quartz. Syn . ومما سبق يدل على أن مكون المونه هو الجير  $\text{Ca (OH)}_2$

( Calcium hydroxide ) المستخدم كمادة رابطة أساساً ( Binding Material ) ، كما تحتوى المونه على الرمال كمادة مالئة ( Filling Material ) ، وأستخدمت مونه الجير بنسب متنوعة طبقاً لموضوع الاستخدام سواء كانت شديدة القوة والتماسك أو قليلة القوة والتماسك ( Cohesion ) بقدر نسبة الجير فى المونه ( ٢:١ ) أو ( ٣:١ ) جير إلى رمل .

**عينة رقم (٣) :-**



عينة للمونة المستخدمة في السلم حيث توضح نمط حيود الأشعة السينية ( X.R.D ) أن المكون الأساسي للعينة هو الجبس (٢٨) ( Gyp. CaSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O ) كمادة رابطة أساسية ، وتحتوى العينة على مسحوق أو رماد الحريق ( القصرمل ) المحتوى على السيليكات لكل من ( Mg<sub>4</sub>Al<sub>4</sub> ) ( Al<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>) O<sub>20</sub> / Sapphirine . )

، ( K<sub>4</sub>H<sub>2</sub> ( CO<sub>3</sub> )<sub>3</sub>. 5H<sub>2</sub>O / Pottasium hydrogen carbonate )

، ( Quartz SiO<sub>2</sub> ) و ( Al PO<sub>4</sub> Aluminum Phosphate )

( Al<sub>3</sub> Ca.O.5 Si<sub>3</sub>O<sub>11</sub> / Calcium Aluminum Silicate )

ومما سبق يدل على أن المونة المستخدمة في بناء السلم مكونة أساساً من الجبس (Gyp. Mortar ) ، بالإضافة إلى رماد الحريق ( القصرمل ) هذا المكون كمادة رابطة قوية شديدة التماسك ( Cohesion ) بالإضافة كذلك إلى قدر ضئيل من الرمال كمادة مالئة .

**عينة رقم (٤) :-**

عينة من قوالب الأجر المستخدمة في البناء ، ويتضح من نمط حيود الأشعة السينية (X.R.D.)

أن العينة تتكون من ( Na, K )<sub>6</sub> Ca<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> ( Si<sub>6</sub> Al<sub>6</sub>O<sub>24</sub>) Quadridavyne ) ، و

، ( Ca . 5 SiO<sub>3</sub> . 5. X H<sub>2</sub>O / Calcium Silicate Hydrate ) و

، ( Na, Ca, K )<sub>8</sub> ( Si, Al )<sub>12</sub> O<sub>24</sub> Cl<sub>2</sub> / Micro Sommite ) و

، ( SiO<sub>2</sub> / Silicon Oxide ) و

( Na , Ca ) Al ( Si , Al )<sub>3</sub> O<sub>8</sub> ( Albite , Ca . ) Sodium Calcium Aluminum Silicate .

ومما سبق يتضح أن العينة تتكون من الطفلة الأرضية ( Earthy Clay ) ومن خلال المراحل المختلفة حتى مرحلة الحريق لأعلا من ٥٥٠م تتحول معادن الطفلة المكونة للأجر إلى طور جديد ( Phase ) ثابت من تلك المركبات المعدنية ، وبعض التعيرات نتيجة للتجوية ( Weathering ) .

**عينة رقم (٥) :-**

عينة من الرخام ، ويتضح من نمط حيود الأشعة السينية ( X.R.D. ) أن العينة تتكون أساساً

من الكالسيت ( Calcite , Syn . Ca Co<sub>3</sub> ) ، كما تحتوى العينة على قليل من مركب ( Calcite , Syn

( Ca, Mg ) CO<sub>3</sub> ) magnesium . وقليل جداً كذلك من ( Copper Zirconium Cu Zr )

ومما سبق يتضح أن عينة الرخام المستخدمة في تغطية أرض حجرة التسبيل هي صخر

متحول (٢٩) ( Metamorphic Rocks ) عن الحجر الجيرى أو الدولميى تحت ظروف خاصة من

الحرارة والضغط ، ويحدث تغير كيميائى نتيجة لذلك ويتحول إلى كربونات الكالسيوم المتبلورة

ومحتفظاً بنفس التركيب الكيميائى .

**عينة رقم (٦) :-**

عينة مونه ، ويتضح من نمط حيود الأشعة السينية ( X.R.D. ) أن المكون الأساسي للعينة هو

ثانى أكسيد السيليكون ( SiO<sub>2</sub> Quartz , Syn ) (٣٠) ، كما يحتوى أيضاً على الكالسيت ( Calcite , Syn

CaCO<sub>3</sub> ، وايضاً ثانى أكسيد السيليكون SiO<sub>2</sub> ، وكذلك كمية ضئيلة جداً من ( Ca<sub>4</sub> Al<sub>6</sub> O<sub>12</sub> SO<sub>4</sub> )

( Calcium Aluminium Oxide Sulfate ) وكوارتز عالى SiO<sub>2</sub> High Quartz .

ومما سبق يتضح أن عينة المونة المستخدمة تحت رخام حجرة التسبيل ، تتكون أساساً من

المادة الرابطة وهى الجير ( Ca(OH)<sub>2</sub> ) ( هيدروكسيد الكالسيوم ) وأطوار متعددة من ثانى أكسيد

لسيليكون وهى الرمال المستخدمة كمادة مالئة فى المونة ، وتحتوى العينة على كمية ضئيلة جداً من

كبريتات الكالسيوم والالمنيوم ويمكن أن تكون شائبة فى المونة أو أيونات لمحاليل الأملاح المتسربة من

مياه الصرف الصحى .

**التوصيات والمقترحات :-**

- يتضح بعد إجراء التحاليل بطرق حيود الأشعة السينية ( X.R.D ) أن مواد البناء القديم المستخدم في السبيل هي كتل الأحجار الجيرية المشذبة المستخدمة في الواجهة والحوائط المشتركة معها ، والمكون الأساسى لها هو معدن الدولميت  $Dolomite Ca Mg(CO_3)_2$  . كما استخدمت كتل الأحجار الجيرية غير المشذبة فى الحوائط الداخلية وهى من الدولميت كذلك مختلفة الأحجام .
- الأجر:مصنع من غرين النيل بالإضافة إلى الطين الأرضى earthy clay،المكون الأساسى من Calcium silicate hydrate , silicon oxide , sodium Aluminum silicate وقد استخدم فى بناء قلبات السلم شكل قبوات ( Vaults ) فى تقنية جديدة فى مثل تلك المنشآت ( السبيل ) ، كما استخدم كذلك فى بناء الملحقات الداخلية للسبيل المتهدمة الآن .
- المونات : استخدمت كل من مونات الجير  $Ca(OH)_2$  Calcium hydroxide ، وهو المكون الأساسى والمادة الرابطة بالإضافة إلى الرمل كمادة مألثة بنسب ٢:١ أو ٣:١ طبقاً لموضع الاستخدام، كذلك استخدمت مونه القصرم مع الجير كمادة رابطة بالإضافة إلى الرمل كمادة مألثة ، كما أضيفت مادة الجبس ( مادة رابطة قوية ) فى السلم .
- يجب القيام بأعمال الدراسة الكاملة لمشروع متكامل لصيانة وترميم سبيل رقية دودو .
- يجب القيام بأعمال الترميم الأساسية السريعة للسبيل من خلال تدعيم وترميم الشق أو الفالق الرأسى الممتد من أعلا المدخل الرئيسى ويتسع لأعلا حتى النهاية حيث أنه ثابت وليس من النوع الخطير ، وذلك بفك بعض الكتل حول الفالق وعلى إرتفاع كل مدماكين بحيث يكون تسليح وتدعيم الفالق ( Reinforced ) من الداخل بشرائح (٣١) من الصلب الغير قابلة للصدأ ، بأطوال مختلفة وتكون معزولة تماما بمادة ( Baraloid B72 ) بارالويد ( ب٧٢ ) بتركيز ٢% ويثبت وسط سمك الجدار ، ثم تعاد كتل الحجر الجيرى وتكون متشابهة تماماً فى المكونات لتلك القديمة وأكبر منها فى مفاصل الطول ليغطى الشق أو الفالق ، وتستخدم مكونات المونه القديمة ، وبعد الإنتهاء من فك وتسليح وإعادة الكتل الجديدة ، يعاد بعد ذلك فى تغيير الكتل التالية بالتبادل حول الفالق الرأسى حتى يتم تغطيته تماماً وتدعيم وتسليح تلك المنطقة من السبيل ( كما بالرسم ) .
- يجب القيام بتدعيم وإستكمال درجات السلم المتهدمة وذلك بتسليح قلبات السلم من أسفل (بطنية السلم ) بشرائح من الصلب الغير قابل للصدأ بطول القلبة وإستكمال المفقود من درجات السلم بقوالب الطوب الأجر المستخدمة قديماً ، وإستخدام نفس المونه القديمة (القصرم) إلا أنه يمكن الإستغناء عن الجبس ، وإستخدام بدلا منه قليل جداً من الأسمنت الأبيض المنتج طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية ( A.S.T.M,C150 Type 11 ) الخالى من الأملاح ( كما بالرسم) يجب القيام برفع مخلفات الملحقات الخلفية المتهدمة وإعادة تشييدها بنفس التقنية المعمارية القديمة ، والقيام كذلك بأعمال التنظيف الميكانيكى والكيميائى لكتل أحجار الواجهة ، وأيضاً الشايبك البرونزية وعزلها ، وكذلك الأسقف الخشبية وعزلها وتقويتها . وإستكمال كل أعمال الترميم والصيانة من خلال المشروع المتكامل .
- يجب توظيف السبيل فى إطار خدمة المجتمع فى العمل الثقافى بعد الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والترميم .





## المصادر والمراجع

- ١ - محمود حامد الحسينى ( دكتور ) : الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ١٥١٧-١٧٩٨م مكتبة مدبولى ١٩٨٨م ص٢٥٨-٢٦١ .


- ٢ - عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : القاهرة . تاريخها . وآثارها - من جوهر القائد حتى الجبرتي المؤرخ ، القاهرة ١٩٦٦م ص٢١١-٢١٢ .
- ٣ - محمد مصطفى نجيب ( دكتور ) : القاهرة تاريخها . فنونها . آثارها - العمارة فى العصر العثمانى - الأسبلة ، الأهرام ، ١٩٧٠م ، ص ٢٦٠ .
- ٤ - حسنى نويسر ( دكتور ) : مجموعة سبيل السلطان قاتيباى بالقاهرة . رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ١٩٧٠م .
- ٥ - محمود الحسينى ( دكتور ) : المرجع السابق ١٩٨٨م ، ص٢٥٨ .
- ٦ - محمد مصطفى نجيب ( دكتور ) : المرجع السابق - السقوف الخشبية ، ص٢٦٥ .
- 7 - Winkler. E, applied mineralogy, springer-verlag, New York 1975,P.18
- ٨ - محمد مصطفى نجيب ( دكتور ) : المرجع السابق ، ص ٢٥٦ .
- ٩ - صالح أحمد صالح ( دكتور ) : علاج وصيانة الفخار منهج دراسى ١٩٧٦ كلية الآثار -جامعة القاهرة .
- 10 - Worool. W.C., Ceramic raw material pergamon Press, England, 2<sup>nd</sup> edd, 1982 P. 62 .
- 11- Worool . W.C., OP, Cit., P. 26 .
- ١٢ - عبد الظاهر عبد الستار أبو العلا ( دكتور ) : دراسة لبعض المونات القديمة المستخدمة فى المنشآت والمبانى الأثرية فى مصر واليمن . مجلة كلية الآداب جامعة صنعاء . " الندوة العلمية الأولى للآثار اليمنية ٣-٥ يونيو ١٩٩٦م ، ص٦٥-٨٦ .
- 13- - Worool . W.C., OP, Cit., P. 104 .
- 14- - Fouad. B. A., Structural Considerations in the Restoration of Islamic Monuments in Cairo,The Arab Cont., Inter., Symp, on Protection and restoration of Islamic Monuments, May 1993 PP. 3-4 .
- 15- Vso , B. H., Moisture in Monuments . un Pulished report of TNO for Building Materials and Building Structures , Delft, Holland 1970 .
- 16- Evans, I. S., Salt crystallization and rock weathering : a review. Revue de Geomorphologie Dynamique, XIX (4), 1970 ( 153- 177) .
- 17- Robinson , G., Charcterization of brick and Their resistance to Deterioration mechanisms, Committee on monuments 1982, P. 145 .
- 18- Winkler , E. M., and Wilhelm , E. J., : Saltburst by hydration pressure in architectural stone in urban atmosphere. Geolog. Soc. America Bull, 81 , (z) , 1970 ( 567-572 ) .
- 19- Hoffmann D, and Miesel . K., " Moisture movement in brick " 5<sup>th</sup> ,Inter., cong., on deterioration and conservation of stone ( Lausanne, 1985 ) PP. 103 .
- 20- Amoroso. G. G. and Fassina. V, " Stone decay and conservation almospheric pollution, cleaning, consolidation and protection " Elsevier, Amsterdam 1983, book of PP. 453 .
- 21- Winkler. E. M., OP . Cit., 1975. P. 147 .
- 22- -----, OP , Cit 1975 P. 139 .
- 23- Amoroso, & Fassino., OP. Cit., 1983. P.96

- 24- Lazzarini. L., Genesis and classification of Rock . The Deterioration and Conservation of stone UNESCO, No. 16, 1987, P. 6 .
- 25- Winkler. E. M., OP. Cit., 1975 P.137
- 26- Ordaz . J, and Esbert. R., " Porosity and capillarity in some sandstone and dolomite monumental stone 5<sup>th</sup> ., cong., deterioration and conservation of stone (Iausanne ) 1985, PP. 93 -100.
- 27- Charles. S &George. S, The Rocks and Minerals of world, London, 1977, P. 228 .
- 28- Heinrich. E, Microscopic identification of Minerals, London, Mcgraw Hill 1965, P. 129 .
- 29- Charles. S & George. S., OP. Cit., 1977, P. 10 .
- 30- Heinrich. E., OP. Cit., 1965, P. 94 .
- 31- Croci. G., Safety Evaluation and Restoration Techniques of Islamic Monuments , International conference on The Restoration And conservation of Islamic Monuments in Egypt 12- 15 June 1993. The American University in Cairo Press 1995. PP. 153-172 .



# دراسات في آثار الوطن العربي ٢




شواخ من طين الطين  
 طولها اقل من  
 شواخ من طين الطين  
 طولها اقل من  
 شواخ من طين الطين  
 طولها اقل من





شواخ من طين الطين  
 طولها اقل من  
 شواخ من طين الطين  
 طولها اقل من



وهي تسمى بـ  
 الجدران المسنونة  
 في الأعلى




مطبات رسم ١٣٠:١  
مطبات القبة (١٣١)  
مطبات السور  
مطبات السور





صورة (١)  
واجهة سبيل  
وقبة دوكو



صورة (٢) غرفة التسبيل من الداخل